

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UPPDRAGSGIVARE Polismyndigheten
ANLEDNINGEN TILL UNDERSÖKNINGEN Brand i bostadshus
UNDERSÖKNINGEN 19xx-xx-xx, kl. 10.20 - 12.40 av brandingenjören Ulf Erlandsson m. fl.

UTFÖRD

SAMTAL MED MÅLSÄGANDE Fru NN som är boende i fastigheten omtalade följande:

Byggnaden är uppförd 1860, den är tillbyggd och renoverad 1989. På andra våningen byttes all elektrisk installation 1989. 19xx-xx-xx, klockan 09.30 tände hon eld i vedpannan som finns i källaren. De eldar i huvudsak med barrved, gran och tall. Hon ställde sig på byggnadens norra sida, för att se om det kom gnistor från skorstenen. Hon stod där ca 2 - 3 minuter. Under den tiden såg hon inga gnistor. Hon gick därefter in i byggnaden. Hon omtalade vidare att det ofta kommer gnistor från skorstenen när vedpannan har tänts.

Branden upptäcktes vid 11.00-tiden. Räddningskåren larmades. Det brann i taket strax öster om byggnadens västra gavel. Vid tillfället rådde ostliga vindar.

Fru NN:s sonhustru låg och sov i byggnadens syd-västra sovrumsrum på andra våningen. När hon blev väckt märktes ingen brandrök i rummet. Branden spred sig först från västra delen av taket till vinden. På västra delen av vinden förvarades möbler. Där fanns inga elektriska installationer.

UNDERSÖKNING

Fastigheten är uppförd av trämaterial i två våningsplan och vind. Under en del av byggnaden finns en källare. Taket är utvändigt klätt med tegel, under tegelpannorna finns ett gammalt spåntak. I källaren finns en vedeldad panna av fabrikat Perifal, HS Tarm. Denna är ansluten till en ackumulatortank på ca 500 liter. Skorstenen till pannan är uppförd av murat tegel. I rökkanalen finns en ståltub.

Bilden är tagen i nordlig riktning. Vid brandtillfället rådde östlig vind. Man hade eldat med barrved i en vedpanna som finns i källaren. Branden har med största sannolikhet orsakats av att gnistor från skorstenen har antänt spåntaket som fanns under tegelpannorna.

1. Visar vindriktningen.
2. Visar skorstenen som är ansluten till vedpannan i källaren.
3. Visar ungefärlig plats där branden först upptäcktes.

