

BRANDUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

ORSAK TILL UNDERSÖKNING

Brand i hall gemensam för två lägenheter, söndag kl. 19.08.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Hans Nordgren från brandförsvaret m. fl.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brandförsvaret fick larm om brand i trapphus till station c som åkte med en släckbil och ett högfordon, station f åkte med en släckbil samt ett yttre befäl. Station c var först på plats och kunde konstatera att det rök från trapphuset. Rökdykarna gjorde sig klara och tog sig upp till tredje våningen och släckte branden. Styrkan från station f började med ventilation. Hela insatsen var okomplicerad och därmed snabbt avklarad.

UNDERSÖKNING

Fastigheten är uppförd av tegel eller något liknande stenmaterial i tre våningar. Branden var i en hall på tredje våningen. Från trapphuset finns en trädörr in till den ca 5 kvm stora hallen. På var sida om hallen finns två trädörrar, en till varje lägenhet. På väggen rakt fram har funnits en spegel med lampetter för stearinljus på var sida. Intill denna vägg har stått ett antal pappkartonger. En boende har uppgivit att han tänt ett av ljusen och sedan gått in i lägenheten. Man hör sedan ett ljud från hallen och vid kontroll upptäcker man att det brinner i pappkartongerna. Branden blir häftig inne i hallen, där är tapeter och färg bortbränt. Under den vänstra lampetten är även trälistor brandskadade. Av brandbilden framgår att branden varit intensivast i detta område. Det förefaller troligt att branden på det sätt som uppges av den boende, genom ett tänt stearinljus ramlat ner i en pappkartong.

SAMMANFATTNING

Hela hallen har blivit utbränd samt orsakat värme, sot och rökskador i trapphuset.

SPRIDNINGSRISK

Risk har förelegat för brandspridning till de angränsande lägenheterna. Risken för rökspridning har varit stor. Inga brand eller sotskador finns i lägenheterna.