

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Anlagd brand i restaurang.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN, brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Torsdag morgon inkom telefonlarm kl 03.38 om lägenhetsbrand. Trapphuset var rökfyllt och rök hade trängt upp/in i ovanliggande lägenheter. Ett antal personer utrymde. Brandpersonal på gatan såg att det brann i restaurangen och inledde släckning. Orsaken till röken i trapphuset var att en dörr från restaurangens kök stod på glänt mot trapphuset. Två brandhårdar släcktes. En brand var i anslutning till en bar- och kassadisk och en i ett kontor beläget i köket.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden är ett femvåningshus från sekelskiftet. Stommen är av tegel och trä med invändiga träytor putsade.

UNDERSÖKNING

Undersökningen visar att branden är anlagd. Polisen har ej kunnat binda någon gärningsman till brottet.

SLUTSATS

Anlagd brand i restaurang vilket ej är ovanligt. Någon gärningsman har ej kunnat bindas vid brottet.