

ORSAK TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i replokal för lokala musikgrupper.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN från polisen samt Hans Nordgren från brandförsvaret.

HÄNDELSEN

Brandförsvaret från station A och station B larmades om brand i byggnad. Byggnaden är uppförd i trä, den mäter ca 10 x 7 meter.

Taket har bestått av tjärpapp på råspont. Första styrkan som kom till platsen var från station A strax efter kom styrkan från station B.

Brandmästaren på plats delade upp styrkorna i två sektorer, en på tak och en att ta sig in i byggnaden. Arbetet på taket gick bra, men att ta sig in i byggnaden var mycket besvärligt på grund av att väggarna var kraftigt isolerade för ljudnivån, dörrarna var förstärkta för inbrott.

När arbetet hade pågått ca 15 minuter kom ett nytt larm som styrkan från station B fick åka på. Efter ca 3 timmar var branden släckt och rökdykarna hade lyckats ta ut en hel del musikinstrument och annan värdefull utrustning.

UNDERSÖKNINGEN

Primärbrandhärden har lokaliserats till utsidan av byggnaden på den södra långsidan. Där finns en mindre inbyggnad, som en vinkel på ca 2 x 3 meter, belägen i byggnadens mitt. I det östra hörnet av vinkeln finns den lägst belägna skadan. När brandpersonalen anlände brand det mest där med påföljd av att alla brandgaser gick upp på vinden där det blev en tändning och ett snabbt brandförlopp.

SAMMANFATTNING

Allt talar för att branden är anlagd, det finns dock inga spår efter vad den har anlagts med. Det finns inga brytskador på några dörrar och det finns ingen ytterligare brandhärd. Sex rockband använde byggnaden som replokal. Byggnaden är totalförstörd, en mängd instrument mm inne i byggnaden har förstörts. Spridningsrisk till intilliggande byggnader föreligger ej.