

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i fastighet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades Kl 15.01.00 om brand. Utryckningsstyrkan bestod av 11 man, efter ytterligare 8 minuter 12 man, ytterligare förstärkning anlände efterhand. (Se styrkebesked). Räddningsledare var GG och HH. Vid framkomsten var del av fastigheten övertänd. Elden slog ut genom fönster på andra våningsplanet. Räddningstjänstens första åtgärd var att inrikta sig på att skydda närliggande fastigheter med att fördröja branden i objektet med utvändigt släckning och vattenbejuta närliggande fastigheter

UNDERSÖKNING

Fastigheten hade vid två tidigare tillfällen varit utsatt för anlagda bränder, som räddningstjänsten lyckats släcka i sista stund. Fastigheten var totalt nerbrunnen, men vittnesuppgifter och räddningstjänstens iakttagelser tyder på att branden börjat på andra våningsplanet. Brandorsaken har ej med säkerhet kunna fastställas.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till närliggande fastigheter förelåg.

SLUTSATS

Brandorsaken kunde ej fastställas.

ERFARENHETER

Byggnaden har under en längre tid stått oanvänd. Debatt har pågått om huset skulle rivas eller upprustas då det var en av X-stads äldre fastigheter. Detta kan möjligen ha bidragit till att någon har anlagt branden.

