

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Dödsbrand i bostadshus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, räddningstjänsten.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Byggnaden är en 1-plans villa uppförd i trä.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten i X larmades kl 20.37.00 om brand med adressen Y. Utryckningsstyrkan bestod av 11 man. Deltidsavdelningen från Z var först på plats. Räddningsledare var NN. Vid framkomsten konstaterades fullt utvecklad brand, d.v.s huset var övertänt. Lågorna slog ut genom fönstren. Dörren in till huset var låst från insidan. Rökdykargrupp sattes in som slog ner branden. Efter en stund påträffades en man i hallen innanför dörren. Ambulans hade anlänt och upplivningsförsök gjordes med defibrilleringsutrustning. Larm om brand inkom till SOSAB från ägaren till villan. Han uppträdde aggressivt och gav ett förvirrat intryck då han skulle svara på frågor om branden. Kort före hade han ringt till en bekant och sagt att han ämnade ta livet av sig genom att bränna ner sitt hus.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden uppkommit genom att brandfarlig vätska hällts ut och antänds.

SLUTSATS

Branden hade uppkommit genom anlagd brand.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning och faktisk brandspridning till hela bostadshuset förelåg. En man omkom på grund av branden.