

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villafastighet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN, polisen samt i efterhand av Lars-Ove Jansson, Brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brandförsvaret från X-stad fick larm om brand i villafastighet. Villan var helt övertänd vid framkomst. Det brann i ett rum på nedre planet samt farstukvist utanför. Branden hade också gått upp på vinden och övertändning samt genombränning hade skett. Branden slogs ned med angrepp utifrån. Rökdykare sattes in för invändig sökning efter eventuella kvarvarande personer. Ingen person påträffades. Angrepp på vinden med högfordon för släckning. Därefter fortsatt invändig släckning av branden.

ERFARENHETER FÖR BRANDFÖRSVARET

Svårt ställningstagande om livräddning eller ej i helt övertänd byggnad. Upplysningar av grannar vid framkomst gav att det tidigare under dagen setts människor på tomten, samt att det stod bilar samt cyklar parkerade på tomten.



Bilden visar den norra sidan med brandresterna av farstukvisten. På denna sida av fastigheten finns anmärkningsvärt låga brandbilder på båda sidor om farstukvisten.