

HÄNDELSEFÖRLOPP

Enligt vittnesuppgifter har följande inträffat: vid 01:00 tiden hörde en man som bor granne med fastigheten han är anställd vid ett vaktbolag hur någon krossar en glasruta. Han tittar ut och ser 2 personer försvinna, en per cykel och en springande från platsen. Han går ut och ser som han säger meterhöga lågor slå upp innanför entredörren till videobutiken, han rusar in hämtar en hink med vatten slår upp ett större hål i glasrutan och lyckas släcka branden med vattnet i hinken. Vid vår ankomst klockan 01:12:00 konstateras att branden är släckt, innanför entredörren på golvet anträffas en vinflaska som luktar bensin. Vidare ser man en brandskada på mattan innanför dörren samt viss missfärgning på golvmattan. Polisen tar prover på dörrmatta och golvmatta för analys. Jag är hos polisen den yy-yy-yy och luktar på mattbitarna, man kan känna en tydlig bensinlukt. Troligen har personerna som avvek från platsen slagit hål på rutan, det finns ett galler innanför med rutor 10 * 12 cm, stoppat in flaskan, hållt ut innehållet och tänt på.

UNDERSÖKNING

Affären är belägen på nedre botten i ett flerfamiljshus, i fastigheten bor 10 personer. Några större brandskador hade inte skett tack vare det snabba ingripandet av en närboende. En dörrmatta och en gångmatta som låg mot dörrmattan var det enda som skadades vid branden. Pratade med ägaren som är invandrare han säger sig inte ha någon aning vad som kan ligga bakom, har inga ovänner, har aldrig hotats.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning via fönster föreligger. Stor risk för rökspridning till hela fastigheten föreligger denna rökspridning bedöms kunna utgöra risk för människors liv / hälsa.