

## OBJEKT

Flerbostadshus med totalt 20 lägenheter i tre plan med sju ingångar. Bjälklag och stomme är i betong. Hel källare, vinden är en krypvind. Takbeklädnad är falsad plåt, fasaden är i tegel. Brandvarnare fanns inte, en handbrandsläckare (pulver 5 kg) hittades på vänstra sidan innanför dörren till vardagsrummet. Den hade ej används.

## HÄNDELSEN

### Före framkomst

Brodern till lägenhetsinnehavaren anlände till lägenheten ca kl. 14:30, enligt en granne. Brodern hade gått och lagt sig i sängkammaren och sov vid brandstarten. Han vaknade av en knall och kände röklukt. Han gick till vardagsrummet där han upptäckte en brand. Han försökte att släcka branden med en kastrull, som återfanns på spisen. Branden och röken blev för stor så han lämnade lägenheten och stängde dörren till lägenheten.

### Vid framkomst

X-stad var första släckningsstyrkan på plats. Fönstren i vardagsrummet hade gått sönder och lågor slog ut. Räddningsledaren fick uppgifter om att ingen fanns kvar i lägenheten. Rökdykarna släckte branden och ventilerade lägenheten. Styrkan från Z-stad kontrollerade vinden samt öppnade takluckor för ventilation.

## UNDERSÖKNING

Polisen tekniska Q-stad och undertecknad anlände brandplatsen fyra dagar senare ca kl. 13:45. Brandstarten har varit i vardagsrummet, rökskador i övriga delar av lägenheten. Lite värmeskador i hallen och matplatsen. Fönstren i lägenheten är tvåglas. Vardagsrummets fönster och vädringsfönster har varit stängda under branden, fönstret har gått sönder av branden. Fönstret i matplatsen är spräckt, kan ej fastställa om det har samband med branden. Brandstarten är på golvet under ett runt bord och mot framkanten på en tvåsitssoffa. En matta är genombränd samt en genombränning på översta lagret av parketten på ett område av ca 6\* 10 centimeter. Branden har spridit sig till en tvåsitssoffa. Ena sittdelen är bortbränd samt armstödet, andra sittdelen på soffan har brandskador. Sofframen har kolningskador i framkant som vetter mot brandstartsplatsen. TV har blivit brandpåverkan och imploderad. Troligen är det knallen från TV som väckte brodern som sov. Inga brandprover har tagits på brandplatsen, eftersom brandbilden ej visar på brand i brännbar vätska. I brandstartsområdet finns ingen naturlig brandstiftare.

## SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till vinden kan ej uteslutas. Ingen brandspridning till trapphuset och angränsande lägenheterna. Brandgasspridning till trapphuset och vinden.

## SLUTSATS

- Elen kan uteslutas.
- Brandfarlig vätska kan uteslutas.
- I brandområdet finns ingen naturlig brandstiftare.
- Brandstarten är på golvet under ett bord i vardagsrummet.

## ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Lägenheten hade ej brandvarnare som aktiveras av rök. Den sovande personen i lägenheten kunde mycket väl ha omkommit av brandgaserna, om inte TV hade imploderat och väckt personen.