

HÄNDELSEN

Vid räddningstjänstens ankomst till adressen som är ett flerfamiljshus med 4 våningsplan, så fick man uppgift om en fullt utvecklad brand i ett sovrum på 4: de våningen. Enligt uppgift var alla 3 personer som varit i lägenheten ute. Rökdykare trängde in i lägenheten och kunde snabbt slå ner elden, tack vare att den person som befunnit sig sovande i rummet tänkt på att stänga dörren till rummet då han flydde från detta. Brandvarnare hade väckt hyresgästerna, dessa fördes till sjukhuset då de fått i sig en del rök. Egna släckförsök hade ej gjorts, endast begränsning av branden medelst dörrstängning till brandrummet. Tack vare att fastighetsägaren hade monterat upp brandvarnare i samtliga lägenheter slutade denna brand lyckligt.

UNDERSÖKNING

Vid samtal med rökdykarna fick jag klart för mig att det brunnit mest i ett hörn vid fotändan av sängen, detta kunde också ses vid undersökningen. Branden hade startat i detta hörn där rester av en så kallad bergsprängare hittades på denna var en papplåda med kläder placerad, denna låda var till hälften bränd. Vidare fanns en massa bråte i sovrummet. Mot väggen vid nämnda bergsprängare fanns också en uplight-belysning kopplad. Misstänkte att något legat över denna antänts och fallit ner och spridit branden vidare till övrig inredning. Denna teori verkar stämma då jag senare fick reda på att man lagt en handduk över lampan för att dämpa belysningen. En erfarenhet från branden är att man bör se upp med var man placerar uplights samt att absolut inte täcka över dessa för att få "mysbelysning".