

HÄNDELSEN

Larm om röklukt från lillstuga, under färden fick vi besked om att det antagligen brann på vinden i fastigheten. Framme kunde det konstateras att det brann i taket samt på vinden. Branden slogs ner och hål togs i yttertaket för att konstatera att ingen ytterligare spridning skett.

UNDERSÖKNINGEN

Fastighetsägaren berättade att han märkt att blixten slog ner någonstans, efter en stund kom dottern i familjen hem och sa att hon tyckte att det luktade rök ute. De gick då ut för att kolla och såg en svag rök från lillstugan, larmade. Nedslaget hade skett i elledningen in i huset, följt en gammal kuloledning och startat en brand i en kopplingsplint på 1: a våningen, denna har sedan spridit sig upp på vinden.