

FÖRLOPP

Upptäckt samt personalens agerande

En person som hade beställt taxi för transport till sjukhusets psykiatriska avd, berättade för taxichauffören under färden till sjukhuset att han hade tänt eld på sin lägenhet. Taxichauffören ringde till SOS som vidarebefordrade uppgifterna till polisen. Då polisen kom fram till den aktuella adressen upptäckte de att det kom rök ur ett ventilationsrör på taket och att det luktade bränt i omgivningen. De larmade räddningstjänsten via sin larmcentral och därefter utrymmer de personer som bor i lägenheterna på båda sidorna om "brandlägenheten".

Räddningstjänstens agerande

Vid räddningstjänstens framkomst kl. 22.02 konstaterades kraftig rök från ett ventilationsrör på taket. Inbrytning gjordes via entrédörren. Väl inne i lägenheten kunde rökdykarna konstatera brand i ett av rummen, i en säng och i en fåtölj samt i en hög med tyg. Bränderna kunde snabbt släckas med vatten.

UNDERSÖKNING

Byggnad/Objekt

Byggnaden som är ett radhus i ett plan med krypvind och med totalt fyra lägenheter och ingår i ett större radhusområde som uppfördes i slutet av 1960-talet och början på 1970-talet. Brandteknisk sett är byggnaden att anse som en Br 2, d.v.s. varje lägenhet skall kunna motstå brand i minst 60 minuter. Den aktuella lägenheten består av två rum och kök, hall och badrum. Brandvarnare saknades.

Brandorsak

Man hade tänt eld på en bok som sedan placerades i en säng. De andra två brandhärdena i rummet orsakades av nedfallande brinnande gardiner som antänts av värme från den ursprungliga branden.

Spridning och skador

Rummet där branden började är kraftigt brand- och rökskadat. Övriga utrymmen i lägenheten är rökskadade. Inga personer skadades.

Slutsatser/Erfarenheter

Om brandvarnare hade funnits är det mycket troligt att grannarna hade hört ljudet från denna i ett tidigt skede och larmat brandförsvaret.

Åtgärder

Montera brandvarnare.