

HÄNDELSEN

Litet larm till räddningstjänsten om röklukt i flerfamiljshus. Vid framkomst brann det lite i en ventil från yttervägg och in i trapphuset. Ingen vidare spridning uppstod. Fastigheten är i två våningar med två separata trapphus och 12 lägenheter

UNDERSÖKNINGEN

Någon eller några har roat sig med att stoppa in papper i en ventil från utsidan och sedan tänt på detta. Mängden brännbart material har ej varit så stort att någon spridning skett. Plastgallret på insidan i trapphuset uppvisar små värmeskador men har inte smält.

SPRIDNINGSRISKER

Ingen risk för brandspridning, hade man dock använt något annat än papper finns en risk för att rök skulle kunna spridas i trapphuset.