

HÄNDELSEFÖRLOPP

Vid hemkomst upptäckte de boende i fastigheten rökutveckling och larmade SOS. Räddningstjänsten X-stad och Z-stad larmades klockan 21:46:33 till adressen. Vid framkomst slog lågor ut genom köksfönstret och antände ett utskjutande altantak i plast. Branden hade även spridits via takfot upp på vinden. Förstärkning begärdes av hävare från Å-stad för håltagning på taket. Rökdykare sattes in för att försöka släcka branden på nedre botten. Detta lyckades efter ett tag men branden fortsatte på vinden. Då man fått håll på taket fick man snart branden under kontroll. Tillfällig bostad ordnades på hotell i Å-stad för de boende.

UNDERSÖKNING

Startplats för branden är i köket i ett hörn där kyl/frys varit placerad. Djupa bränningar under skåpet, golvet genombrunnet. Även kraftiga kolningsskador ovanför och i vinkeln vid skåpet. Branden har orsakats av skåpets startrelä, det lilla som finns kvar visar att det brunnit inifrån och ut i reläet. All märkning på skåpet borta. Övriga delar av fastigheten är svårt värme och rökskadade, samt i källaren vattenskadade.

SPRIDNINGSRISKER

Risk finns för att rök skulle kunna spridas till omgivande byggnader, risk för brandspridning till omgivande byggnader genom strålning eller flygbränder.