

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet, X-vägen i X-stad, den xx-xx-xx klockan 17:21.
Bostadsbolaget X äger huset.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten, och NN och XX, polisen. Den yy-yy-yy klockan 10:45.

OBJEKTET

Den ena av två sammanbyggda lägenheter i ett fristående enplanshus utan källare. Parlägenheter i ett hus. Huset byggt i trä med plåttak. Ca 5,6 m från huset finns ett likadant hus. Mellan husen står ett förråd/soprum. Avståndet mellan hus och förråd är ca 1,4 m. Varje lägenhet är på ca 25 m². De har ett litet pentry, vardagsrum/sovrumsrum och wc. Det bor en person i varje lägenhet.

HÄNDELSEN

Lägenhetsinnehavaren, herr X, hade under eftermiddagen haft en liten privat fest i sin lägenhet. Vid 17-tiden upptäckte herr X att det brann i lägenheten. Han tog sig ut för att larma sin kompis som bor i den intilliggande lägenheten. Förbipasserande såg att det brann i lägenheten och larmade räddningstjänsten via SOS samt direkt till kommunens alarmeringscentral. När räddningstjänsten anlände brann hela lägenheten. Branden hade spridit sig till vindan och hotade även den intilliggande lägenheten. Rökdykare sökte igenom lägenheten för att det var oklart om det fanns någon kvar där inne. Den var ingen kvar. En snabb effektiv släckning räddade byggnaden från att brinna ner.

UNDERSÖKNINGEN

Hela lägenheten har brunnit, möbler, inredning, allt. Undersökningen tyder på att branden startat i vardagsrummet/sovrumsrummet. Den har inte startat i pentryt eller toaletten. Branden har startat i sängen som står i vardagsrummet/sovrumsrummet. En del av madrassen och sängdynan har brunnit bort. Skadorna på väggen och inredningen visar att sängen är startföremålet. Något elektriskt fel är troligen uteslutet. Herr X som är rökare, uppgav senare att han förmodligen sonnat på sängen. Den troliga brandorsaken är att Herr X lagt sig på sängen med en brinnande cigarett i högra handen och somnat. Glöden på cigaretten har antänt sängdynan och madrassen. Lägenheten saknar brandvarnare.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns risk för brandspridning till den intilliggande lägenheten.

SLUTSATSER

Branden har startat i sängen. Trolig brandorsak är sängrökning. Turen är med Herr X även denna gång, han blir inte kvar i den brinnande lägenheten.

ERFARENHETER

Andra gången samma person råkar ut för en liknande brand i samma bostadsområde. När vänder turen?

FÖRSLAG

Vattensprinkla lägenheterna för de här människorna. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det troligen billigare än att gå på gång bygga upp brandskadade lägenheter. Chansen att överleva ökar också för de boende.

ÅTGÄRDER

Kopia på rapporten har skickats till: Ulf Erlandsson, räddningsverket
Karlstad, och Polisen X-stad.