

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Villabrand xx-xx-xxxx kl 03:18

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Insatsledare Tommy Broholm, Höglandets Räddningstjänstförbund,
yy-yy-yyyy (dagen efter)

OBJEKTET

Äldre tvåvåningsvilla, uppförd i trästomme och utvändigt klädd med revetering. Fastigheten går under namnet XX och används till missbruksboende. På varje våningsplan är det inrymt två mindre lägenheter, bestående av sov/vardagsrum, pentry och WC. Villan har också en mindre krypvind.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Räddningstjänsten får larm om branden strax efter tre på morgonen, vid framkomst brinner det på övervåningen, man möts av en person som passerat och larmat, han uppger då att han dragit ut en av hyresgästerna på undervåningen, men vet inte om det finns någon mer i huset. Rökdykare går in på övervåningen, släcker ner och konstaterar att det inte finns någon boende hemma. Under tiden har en annan rökdykargrupp sökt igenom bottenvåningen och konstaterar att även den är tom. Branden har under tiden spridit sig upp till krypvinden. Övervåningen får stora skador, medan undervåningen klarar sig med vatten och rökskador.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen och samtal med rökdykarna visade att primärbrandplatsen är vid "Trinettköket" i den vänstra lägenheten på övre plan. Misstankar om anlagd brand förekom, men inga spår efter brandfarlig vara kunde hittas. Enligt uppgifter från den i huset hemmavarande mannen, hade ingen varit på övervåningen på ett par dagar. Dock kunde konstateras att en av plattorna på spisen varit påslagen, om det är vållande eller våda får framtida förhör visa. Det kan konstateras att branden med största sannolikhet orsakats av den påslagna spispattan.

ERFARENHETER

Brandvarnare saknades i samtliga lägenheter, fastigheten ligger i utkanten av stan, den boende som var hemma och låg och sov, hade tur att en kille på väg hem från krogen passerade.

Tommy Broholm
Höglandets Räddningstjänstförbund