

HÄNDELSEFÖRLOPP

Fyrverkeripjäs som träffat en balkongmarkis och antänt denna. Släcktes med vatten från släckbil.

UNDERSÖKNING

Branden har startat i balkongens markis troligen orsakad av en fyrverkeripjäs, branden har därefter spridits till plastmöbler på balkongen genom att brinnande tyg från markisen fallit ner. Risk för brandspridning till egna lägenheten via fönster föreligger.

