



# Dödsbränder 2002



**RÄDDNINGSS  
VERKET**

## **Dödsbränder 2002**

Räddningsverkets kontaktperson:

Ulf Erlandsson 054-13 50 39

2003 Räddningsverket, Karlstad  
Räddningstjänstavdelningen  
Enheten för olycksförebyggande verksamhet

Beställningsnummer I99-101/03  
ISBN 91-7253-200-9  
2003 års utgåva

## För ett säkrare samhälle

Räddningsverkets uppdrag är att arbeta med olycks- och skadeförebyggande åtgärder för att skydda människors liv, säkerhet och hälsa. Vidare arbetar vi för att förhindra och begränsa skador på egendom och miljö. Målet är att antalet olyckor ska minska och att konsekvenserna ska minimeras genom ett systematiskt säkerhetsarbete och effektiva förebyggande åtgärder.

Ingen enskild aktör råder själv över säkerhetsfrågorna utan det krävs att vi tillsammans utvecklar säkerhetsarbetet. Vår ambition är att åstadkomma ett effektivt säkerhetsarbete genom ett gemensamt lärande från skador och tillbud.

En förutsättning för ett säkerhetsarbete som leder till ständig förbättring är faktaunderlag och analyser av olycks- och skadeutvecklingen. Räddningsverket tillhandahåller därför ett antal statistiska produkter varav denna är en av dem. Längst bak hittar du en förteckning över Räddningsverkets statistiska produkter.



# Dödsbränder 2002

## Bakgrund

I januari 1999 tog Räddningsverket initiativ till en fördjupad uppföljning av alla dödsbränder i Sverige. För att få ett jämförelsematerial från en längre tidsperiod gjordes dessutom en uppföljning och analys av tidigare material från 1988 och framåt.

Målet med arbetet är att samla erfarenheter och kunskaper som kan ligga till grund för olika åtgärder för att minska antalet människor som omkommer eller skadas vid bränder. Insamlingen av uppgifter har skett genom olika kanaler:

- Samarbete med Svenska Brandförsvarsföreningen som insamlar uppgifter om dödsbränder baserade på tidningsklipp och annan bevakning i massmedierna.
- Faktainsamling om händelsen och de drabbade människorna genom att en särskild kontaktperson vid den kommunala räddningstjänsten fyller i speciellt utformade blanketter.
- Fördjupade brandutredningar genom Räddningsverkets kontrakterade brandutredare.
- Uppgifter från polisens tekniska utredningar.
- I vissa fall samarbete med Vägverkets utredningspersonal för uppföljning av trafikolyckor.
- I vissa fall samarbete med Rättsmedicinalverket och de Rättsmedicinska Institutionerna med uppgifter från obduktionsprotokoll.

## Kriterier för bedömning


Det är ibland svårt att avgöra vad som ska klassificeras som ett dödsfall genom brand. För att få något så när enhetliga bedömningar har vi använt följande kriterier:

- Offret ska ha omkommit till följd av brand eller explosionsartad förbränning.
- Dödsfallet ska ha inträffat inom en månad efter händelsen.
- Vid trafikolycka med brand ska det klart framgå att offret var vid liv när brand eller brandgaser nådde kroppen.
- Dödsfall på grund av krockvåld, elektrisk påverkan, sjukdom, hängning eller annan händelse räknas inte som dödsbrand även om kroppen i efterhand blivit utsatt för brand, explosion eller elektrisk påverkan.

## Dödsbränder, antal omkomna, utveckling

Under 2002 inträffade 126 dödsbränder med sammanlagt 137 omkomna människor. Det är något fler antal bränder än 2001 då det inträffade 121 dödsbränder med samma antal omkomna. Under 2000 inträffade 100 dödsbränder med 106 omkomna.

Antal dödsbränder respektive omkomna per år 1988-2002




## Köns- och åldersfördelning.

(Siffror inom parentes avser 2001)


- Av de omkomna vid bränder 2002 var 98 (88) män och 39 (49) kvinnor.
- Medelålders män är klart överrepresenterade i statistiken.
- När vi närmare studerar de omkomna människors sociala förhållanden ser vi att de flesta av dem bodde ensamma och att en majoritet hade missbruksproblem.
- Bland kvinnorna tilltar frekvensen omkomna med hög ålder. Orsaken är ofta fysiska eller psykiska sjukdomar eller handikapp.

Antal omkomna vid bränder, per åldersgrupp och kön, 2002



Att män är mer utsatta för dödsbränder är klart fastslaget av flera års statistik. I den högsta åldersklassen tycks dock skillnaden utjämnas. En del av förklaringen är att kvinnor normalt lever längre än män. Det finns alltså flera kvinnor än män i de högre åldersgrupperna. I diagrammet nedan redovisas antalet omkomna i de olika åldersgrupperna i förhållande till populationen.

Omkomna vid bränder, antal döda per 100 000 invånare, 2002



## Plats

De allra flesta dödsbränderna inträffar i bostäder. Antalet dödsbränder i servicehus eller andra särskilda boenden för äldre är också oroväckande högt. Att människor omkommer vid bränder på arbetsplatsen är däremot ovanligt. Under 2002 finns inget sådant fall rapporterat.

- Villa, radhus eller motsvarande: 46 dödsbränder med 50 omkomna
- Flerfamiljshus: 50 -"- 56 -"-
- Särskilt boende för äldre: 9 -"- 9 -"-
- Fritidshus eller motsvarande: 8 -"- 8 -"-

Sammanlagt vid bränder i bostäder: 113 dödsbränder med 123 omkomna.

Andra typer av miljöer:


- Brand vid trafikolycka: 5 dödsbränder med 6 omkomna
- Friliggande bastu: 1 -"- 1 -"-
- Ladugård/garage: 2 -"- 2 -"-
- Utomhus: 5 -"- 5 -"-

Sammanlagt alla dödsbränder: 126 dödsbränder med 137 omkomna.

## Brandens uppkomst

För att beskriva händelseförloppet när en brand uppstår klassificeras startutrymme, startföremål och brandorsak.

Antal omkomna vid dödsbränder i bostäder, per startutrymme, 2002




### Startföremål

Det vanligaste startföremålet vid dödsbränder är att det tar eld i offrets bäddutrustning eller säng. Orsaken är oftast en tappad tändsticka eller cigarett, men det förekommer också att branden uppstår genom värmen från till exempel en nedfallen lampa.

Ofta startar en dödsbrand i offrets egna kläder. Det gäller främst gamla, sjuka eller handikappade personer. När kläderna tar eld kan de inte värja sig. Ett enkelt tillbud utvecklar sig då snabbt till en allvarlig brand. Brandfarliga vätskor är varje år inblandade i många dödsbränder. Ibland är orsaken en olyckshändelse men ofta är branden vållad med avsikt.

Antal omkomna vid dödsbränder i bostäder, per startföremål, 2002






## Brandorsak

Den i särklass vanligaste orsaken i till dödsbränder är slarv, vårdslöshet eller olyckshändelse i samband med rökning. Under 2002 omkom minst 45 personer av denna orsak vid bränder. En bidragande orsak är att rökaren ofta är alkoholpåverkad. Detta gäller främst medelålders män. För kvinnorna är inslaget av alkoholpåverkan lägre än bland männen. Ett tänd stearinljus eller lågan från en gasspis kan snabbt antända ett klädesplagg eller annat brännbart föremål i närheten. En annan vanlig brandorsak är en glömd eller av misstag påslagen spisplatta. Potatisresterna i en gryta som kokat torrt kan faktiskt brinna. Lågorna blir tillräckligt höga för att antända spisfläkten och branden sprider sig.

Antal omkomna vid dödsbränder i bostäder, per brandorsak, 2002



## Brändernas fördelning i riket

Länsvis fördelning på dödsbränderna 2002.

Län	Antal dödsbränder	Antal omkomna
Stockholms	20	22
Uppsala	4	4
Södermanlands	2	4
Östergötlands	9	10
Jönköpings	4	4
Kronobergs	4	4
Kalmar	2	4
Gotlands	4	4
Blekinge	2	2
Skåne	15	15
Hallands	2	2
Västra Götalands	20	21
Värmlands	5	7
Örebro	5	6
Västmanlands	2	2
Dalarnas	3	3
Gävleborgs	6	6
Västernorrlands	6	6
Jämtlands	4	4
Västerbottens	2	2
Norrbottnens	5	5

### Brandvarnare och andra larm

Tidig varning från en brandvarnare kan bidra till att liv räddas, det är ett känt faktum med många exempel. Det är dock många av de hushåll där dödsbränder inträffar som saknar en monterad och fungerande brandvarnare. Avsaknad av batteri eller ett batteri som är urladdat är en vanlig orsak till att brandvarnaren inte larmar. Det händer också att brandvarnaren är felaktigt placerad så att den ger larm för sent. Tyvärr är en fungerande brandvarnare inte alltid en garanti för en lycklig utgång på ett brandtillbud. En sjuk eller handikappad människa som får eld i sina kläder kan kanske inte värja sig även om hon upptäcker faran i ett tidigt skede.

En människa som är berusad eller sover djupt av annan orsak kanske inte vaknar av ljudet av en tjutande brandvarnare. Under 2002 inträffade 24 dödsbränder i bostäder där det fanns en fungerande brandvarnare eller annat larm.


- Brandvarnare fanns ej: 63 dödsbränder med 66 omkomna
- Brandvarnare fanns men fungerade ej: 13 -"- 18 -"-
- Brandvarnare fanns och fungerade: 24 -"- 24 -"-
- Okänt om det fanns brandvarnare: 14 -"- 15 -"-

### Tidpunkt

Statistiken för såväl år 2002 som för en längre tidsperiod visar att antalet dödsbränder och antalet omkomna vid bränder är större under vintermånaderna än under sommaren.

Antal omkomna vid alla bränder, per månad, 2002

#### Antal döda




### Veckodag

Dödsbrändernas fördelning över veckodagarna visar normalt en förhöjning över helger och veckoslut. Liksom vid fördelningen på månader och klockslag är underlaget från ett enskilt år alltför litet för att siffrorna ska bli statistiskt rättvisande.

### Antal omkomna vid alla bränder, per veckodag, 2002


#### Antal döda



### Tid på dygnet

Tiderna anger när larmet inkom till ortens räddningstjänst. Vid fyra tillfällen blev räddningstjänsten inte larmad alls eller larmades först långt efter att branden slocknat. Tidpunkten för händelsen är i dessa fall okänd.

### Antal omkomna vid alla bränder, per tid på dygnet, 2002



## Fakta bakom bränderna

*Räddningsverket samlar från många olika källor in ett omfattande material om de dödsbränder som inträffar varje år. Materialet är ofta fylligt och detaljerat och ger en bild av bakgrundsfaktorerna vid dödsbränder. I denna redovisning ges en beskrivning av sådana faktorer för alla dödsbränder under 2002.*

*Materialet har avidentifierats och tidpunkter och åldrar avrundats för att försvåra identifiering av enskilda personer. De bilder som publiceras i anslutning till materialet har ingen koppling till de bränder som de placerats intill. Det är verkets förhoppning att materialet ska leda till fördjupade diskussioner om åtgärder för att förebygga bränder där människor skadas svårt eller omkommer.*

Tisdag kl. 00.30, man 30 år, omkom efter fyrverkeri utomhus  
Släkten hade samlats för att fira nyår. Den omkomne mannen hade ansvar för fyrverkeriet, de övriga tittade på. Han tände den största fyrverkeripjäsen som inte utlöste. Han avfytrade de andra pjäserna, och återvände troligen efter ca 5 minuter till den misslyckade bomben. Uppenbarligen utlöste bomben rakt i hans ansikte. Pjäsen var av typ crescendobomb, som består av en stor kula som kastas upp mycket högt och sedan briserar. Stubintråden har två steg, en som brinner sakta och en senare del som brinner mycket fort. Pjäsen var ordentligt förankrad i ett rör som var nerslaget i marken. Räddningsverkets avdelning för brandfarliga och explosiva ämnen har följt upp ärendet.

Tisdag kl. 19.30, kvinna 40 år, omkom vid lägenhetsbrand  
Kvinnan bodde ensam i en enrumslägenhet på bottenvåningen av ett flerfamiljshus.  
Förmodligen alkoholrelaterad sängbråk. Kvinnan hittades av brandpersonalen på golvet bredvid sin brinnande säng. Sängen var nästan helt uppbrunnen, resten av lägenheten illa nersotad. Tecken tyder på att det tidigare varit brandtillbud, som hon själv hade avvärjt genom att släcka brinnande sängkläder och kasta ut resterna på en altan. Där låg också en helt intakt brandvarnare som tidigare suttit i taket i hallen.  
Brandvarnare saknades.

Onsdag kl. 16.30, kvinna 70 år, omkom i villa med två lägenheter

Kvinnan bodde ensam i en lägenhet i bottenplanet på en tvåfamiljsvilla. Branden startade i en TV. Kvinnan försökte själv släcka och bära ut TVn. Hon trodde hon hade lyckats släcka och öppnade fönster för att vädra röken, men branden blossade upp igen. När hon skulle hämta en handbrandsläckare övermannades hon av röken. Brandvarnare fanns inte.

Torsdag kl. 13.00, man 60 år, omkom vid lägenhetsbrand

Enrumslägenhet i flerfamiljshus. Branden har startat i det kombinerade sovrummet/arbetsrummet. Mannens säng var svårt bränd, förmodligen har branden börjat där. Den omkomne mannen satt på en stol med tydliga tecken på att det brunnit i hans kläder. Intill honom fanns resterna av sängen, en bokhylla och en TV som var helt uppbrända. Rester av självbrunna cigarettfimpar fanns på flera ställen. Lägenhetsdörren var olåst. Mannen var rökare och hade spritproblem. Brandvarnare fanns inte.



Lördag kl. 03.00, man nära 100 år, omkom vid villabrand

Mannen bodde ensam i en 1° plansvilla. Han hade regelbundna besök av hemtjänsten flera gånger per dag. Föregående dag hade de frostat av hans gamla dåligt fungerande kylskåp. Branden tros ha börjat i mannens sovrum på bottenvåningen. Huset var övertänt vid upptäckten. Han var inte rökare. Kroppen hittades på golvet bredvid sängen. Brandvarnare fanns inte.

Söndag kl. 08.30, man 60 år, omkom vid brand i härbre

Mannen bodde ensam i ett mindre härbre med sovloft. Branden har startat i hans säng på loftet, förmodligen på grund av alkoholrelaterad rökning. Den upptäcktes av en kvinnlig släkting. Rummet var då helt rökfyllt. Hon stängde dörren och larmade räddningstjänsten. Dödsorsaken var koloxidförgiftning. Brandvarnare fanns inte.

Söndag kl. 19.30, kvinna 85 år, omkom vid brand servicehus

Trevånings flerfamiljshus från 50-talet som blivit ombyggt till servicehus med 32 lägenheter. Bemannat kl. 07-22. Kvinnan bodde ensam i en tvårumslägenhet. Hon var rökare. En granne såg lågor slå ut genom lägenhetens fönster och larmade räddningstjänsten. Räddningstjänsten gjorde insats med utskjutsstege samtidigt som rökdykare gick in via trappan. Kvinnan påträffas död på golvet i badrummet. Den primära brandplatsen var sovrummet. I dörren mellan hallen och vardagsrummet påträffades en plasthink med fimpar som var helt nersmält. Den har stått placerad intill sängen i sovrummet och använts som askkopp. Branden har uppenbarligen startat i hinken och spridit sig till sängen. Sovrummet var helt utbränt. Det har tidigare varit flera bränder och brandtillbud på samma servicehus. Kvinnan hade trygghetslarm, som inte användes. Brandvarnare fanns men saknade batteri.

Måndag kl. 02.30, man 80 år, omkom vid lägenhetsbrand

Mannen bodde ensam i en lägenhet på 2 rum och kök på tredje våningen i ett större flerfamiljshus. Han var sjuklig och behövde extra värme. Ett elektriskt element (kupévärmare) stod intill sängen. Förmodligen har något plagg hamnat över elementet så att det uppstått brand medan mannen satt och sov i en korgstol i sovrummet. En granne hörde en brandvarnare som tjöt. När brandpersonal bröt sig in var mannen redan död.

Brandvarnare fanns i hallen utanför sovrummet.

Söndag kl. 20.00, man 45 år, omkom vid brand på servicehus

Den brunna lägenheten hade 2 rum och kök och låg i samma hus, en våning rakt över den lägenhet där en äldre kvinna omkom en vecka tidigare. Den nu omkomne mannen bodde ensam. Han hade en psykrelaterad sjukdom och gick på starka mediciner. Branden upptäcktes av en granne när lågor slog ut genom ett fönster. När räddningstjänsten anlände slog lågor ut på framsidan av huset och strax därefter också genom ett fönster på baksidan. Stor risk för spridning via takfoten. Sedan rökdykarna slagit ner den värsta branden kunde de tränga in och söka. De hittade den 45-åriga mannen död och svårt bränd halvsittande i sin säng i sovrummet. Den primära brandplatsen fanns i köket.

Brandvarnare fanns men det är osäkert om den var aktiverad igen efter händelsen veckan innan, då brandvarnaren tjöt.

Söndag kl. 04.30, kvinna 50 år, omkom vid villabrand

Brand i villa 1° plan av trä med stor oordning både inne och ute. Branden har förmodligen börjat i en enplans utbyggnad som användes som matrum och TV-rum. Pappan och 12-årig son fanns i var sitt sovrum på övervåningen. Sonen berättar att han vaknade och på bottenvåningen mötte kraftig rök då han öppnade dörren mot köket. Han och pappan hoppade från sina sovrumsfönster utan skador. Hustrun sov i ett sovrum på bottenvåningen och kunde inte räddas trots att mannen slog sönder en ruta och försökte ta sig in till henne. Huset övertändes och blev helt raserat.

Brandvarnare fanns inte, däremot en handbrandsläckare som inte kom till användning.

Söndag kl. 10.00, man 90 år, omkom vid villabrand

Mannen var handikappad och bodde ensam på bottenvåningen i en 1°-plans trävilla. En granne upptäckte att det brann och försökte tillsammans med en annan person att ta sig in. Men hela huset var rökfyllt och det gick inte. Närmaste räddningstjänst hade 20 km och räddningsskåren hade ytterligare 60 km att köra. Allt var övertänt vid framkomsten. Den omkomne mannen hittades bland brandresterna på golvet invid sin säng. Branden uppstod troligen vid vedeldning i en kamin.

Brandvarnare fanns inte.

Torsdag kl. 12.30, man 65 år, omkom vid brand i ladugård

En förbipasserande kvinna såg att det brann inne i en ladugård. Hon larmade grannar och räddningstjänst och återvände sedan till brandplatsen. Hon såg då inne i ladugården en man vars kläder brann. Hon kunde inget göra. Ladugården brann ner till grunden. Mannen omkom av koloxidförgiftning.

Fredag kl. 15.00, kvinna 90 år, omkom av brand i kläder i servicehus

Servicehuset är ett modernt äldreboende med två huskroppar. Den ena delen är avsedd för vårdkrävande boende och har automatiskt brandlarm med larmlagring. Den andra delen, där kvinnan bodde, består av bostäder som saknar larm. Installation av automatiskt brandlarm är beslutad men inte utförd. Den drabbade kvinnans lägenhet var på ett rum och kök och saknade brandvarnare. Personal tittade in genom den olåsta dörren till kvinnans lägenhet och konstaterade att det brann. Dörren stängdes och räddningstjänsten larmades via receptionen. Brandpersonalen släckte snabbt med två handbrandsläckare.

Kvinnan har troligen rökt och fått brand i sina kläder. En fåtölj och en pall blev nästan helt uppbrända. Kvinnan påträffades svårt bränd död på golvet i lägenhetens hall. Bredvid låg hennes rollator.

Fredag kl. 16.30, kvinna 50 år, omkom vid villabrand

Det gamla trähuset i 1<sup>o</sup> plan var helt övertänt vid räddningstjänstens ankomst. Den omkomna kvinnan påträffades intill sin säng i ett rum på bottenvåningen. Förmodligen har hon legat i sängen när branden startade. Hon var vid brandtillfället ensam hemma. Branden har troligen startat i köket. Orsaken har ej kunnat fastställas men det förekom missbruksproblem.

Enligt uppgift fanns det fyra brandvarnare i huset. Det är okänt om någon av dem fungerade.

Lördag kl. 20.30, man 40 år, omkom vid sängrökningsbrand

Mannen var missbrukare och hade tidigare varit utsatt för brandtillbud. Han bodde ensam i en lägenhet på 1<sup>o</sup> rok på översta våningen i ett treplans flerfamiljshus. En brandvarnare hos en granne utlöste. Ljudet hördes till en annan granne som slog larm. Mannen påträffades medvetlös på golvet i hallen, branden var koncentrerad till hans säng i det kombinerade vardagsrummet/sovrummet. Han var inte bränd men svårt skadad av brandgaserna och avled senare på sjukhus. Allt talar för att brandorsaken är sängrökning.

Brandvarnare fanns men saknade batteri.

Måndag kl. 04.00, kvinna 80 år, omkom vid brand i före detta skola

Kvinnan bodde ensam i en ombyggd före detta skola. Huset var helt övertänt när räddningstjänsten kom till platsen. Kvinnan påträffades efter släckningen i resterna av sin säng. Brandvarnare fanns inte.

Tisdag kl. 02.45, tre personer, män 55 och 41 samt kvinna 31 år, omkom vid villabrand

Den 55-årige mannen bodde ensam i ett reveterat 1°-plans timmerhus. Han hade besök av 41-åringen och kvinnan. En granne upptäckte att lågor slog ut genom ett fönster på bottenvåningen. Grannen såg också en man som rörde sig i ett rum på övervåningen och försökte få kontakt med denne. Ett par polismän som anlände några minuter före räddningstjänsten reste en stege mot en balkong och försökte ta sig in på övervåningen. De hade kontakt med den 41-årige mannen som gick fel och ramlade ner för en trappa där han senare hittades död. Båda poliserna fick svåra rökskador. Den 55-årige mannen hittades svårt bränd i vardagsrummet där branden börjat. Kvinnan låg på golvet i köket. Brandorsaken har inte gått att fastställa. Brandvarnare fanns i hallen på övervåningen men batteriet var bortkopplat.

Tisdag kl. 03.30, man 50 år, omkom vid lägenhetsbrand

Mannen var missbrukare och bodde ensam i en liten lägenhet på nedre våningen av ett trevånings hyreshus. Branden har startat i en fåtölj som stod ca en meter från mannens säng i det kombinerade sov- och vardagsrummet. Den var nästan helt uppbrunnen och det var djupa brännmärken i parketten där fåtöljen stått. Mannen brukade sitta i fåtöljen och röka. Branden har förmodligen haft ett relativt långsamt förlopp. En granne kände röklukt i trappan och slog larm. Rökdykare hittade mannen som låg i sin helt oskadade säng. Han var då djupt påverkad av värme och giftiga brandgaser och avled i ambulansen.

Brandvarnare fanns men saknade batteri.

Söndag kl. 13.00, man 85 år, omkom i pannrum i villa

Mannens villa var till salu. Själv hade han flyttat till ett servicehus. Villans panna hade krånglat men eftersom han tidigare hade jobbat som rörmontör försökte han förmodligen själv laga den inför försäljningen. Av någon orsak uppstod det en brand. Grannar upptäckte rök från källaren och larmade 112. Rökdykare hittade mannen död och svårt bränd när de kom ner i pannrummet. Brandvarnare fanns inte.



Söndag kl. 18.30, rullstolsbunden man 75 år, omkom efter brand i sina kläder

Mannen var rullstolsbunden och bodde ensam i en stuga på landet. När hemtjänstpersonal besökte honom var huset rökfyllt. De larmade räddningstjänsten. Rökdykare fann mannen liggande död på köksgolvet. Mannen brukade tända eld i vedspisen genom att tända en hoprullad tidning och hålla den i handen. Förmodligen har han tappat tidningen så att det tog eld i hans kläder. I sina försök att undkomma hade han ramlat ur rullstolen och hamnat på golvet medan kläderna fortsatte att brinna.

Brandvarnare fanns och fungerade.

Onsdag kl. 10.19, man 75 år, omkom vid villabrand

Mannen bodde ensam i äldre stuga i ett plan och med oinredd vind. En granne såg att det brann kraftigt i den del av huset där mannen hade sitt arbetsrum/sovrumsrum.

Övertänt vid räddningstjänstens ankomst, totalskada. Vid polisens undersökning påträffades mannens kropp bredvid sängen i hans kombinerade arbetsrum/sovrumsrum. I närheten påträffades också rester av en äldre elektrisk strålkamin, som möjligen kan ha orsakat branden.

Brandvarnare fanns inte.

Lördag kl. 23.30, kvinna 65 år, omkom efter lägenhetsbrand

En granne kände röklukt från kvinnans lägenhet på 2 rok på andra våningen av sjuvånings hyreshus och larmade. Vid räddningstjänstens ankomst slog lågor ut genom ett sovrumsfönster. Rökdykare fann två medvetlösa personer: En man hade försökt ta sig ut från brandlägenheten och låg vid hissen i trapphuset, en kvinna hittades på golvet i köket. På grund av handhavandefel vid försök att öppna en röklucka, övertrycksventilation och otäta lägenhetsdörrar blev det kraftig rökspridning till hela huset. Totalt 35 personer måste evakueras. Kvinnan i brandlägenheten var svårt rökskadad och hade 40 % iga brännskador. Hon avled efter nio dagar på sjukhus. Mannen återhämtade sig.

Branden hade startat i sängen i sovrumsrummet, förmodligen på grund av sänggrökning.

Brandvarnare fanns inte.

Söndag kl. 11.30, kvinna 80 år, omkom i villabrand

Kvinnan var ensam hemma i en tvåvåningsvilla. Enligt en dotter brukade hon på förmiddagarna tända en brasa i en så kallad Bergslagsskamin och sitta i vardagsrummet och läsa. Den primära brandhärden finns på golvet intill en kopparbunke som brukade användas för aska och rester från spisen. Förmodligen har glödrester från spisen hamnat bredvid askhinken och det har blivit en pyrande brand som sövt kvinnan. En granne upptäckte och slog larm. Huset var övertänt vid räddningstjänstens ankomst. Kvinnan hittades på golvet i vardagsrummet.

Brandvarnare fanns och fungerade troligen.



**Fredag kl. 23.00, kvinna 23 år, dödligt bränd vid lägenhetsbrand**

Kvinnan bodde ensam i en lägenhet 2 rum och kök på översta våningen i ett trevånings flerfamiljshus. Grannar hörde en brandvarnare samt att någon skrek till. Räddningstjänsten larmades. Vid ankomsten syntes lätt rök från lägenheten. De bröt upp den låsta lägenhetsdörren och tog sig in. Kvinnan påträffades på golvet i sovrummet och var bränd i ansiktet och på armarna. Hjärtlungräddning fick igång hjärta och andning. En brand i vardagsrummet släcktes snabbt. Kvinnan omkom en vecka senare av sina skador. Den primära branden har uppkommit i ett hörn mellan en soffa och en fåtölj i vardagsrummet. Där påträffades rester av en ljusstake samt av flera värmeljus. Troligen har ett glömt ljus orsakat branden, kvinnan har försökt släcka med en filt som påträffades i brandresterna och bränt sig. Omtöcknad av brandgaserna har hon inte förmått sig att gå ut utan blivit medvetslös. Förutom kvinnan omkom två katter som fanns i lägenheten.

Brandvarnare fanns men var inte uppsatt. Den låg på en bänk ca 90 cm över golvet. Den gav larm men förmodligen så sent att kvinnan redan var påverkad av giftig rök.

**Söndag kl. 10.00, två män, 20 och 25 år, omkom i lägenhetsbrand**

Den 25-årige mannen bodde i en lägenhet på tredje våningen i ett sjuvånings flerfamiljshus. 20-åringen var på besök. En granne hörde en duns och att någon krafsade på lägenhetsdörrens insida. Grannen försökte öppna den låsta dörren men misslyckades och larmade räddningstjänsten. I detta skede fanns det ingen rök i trappan. Däremot hade rök trängt ut i köksskåpen i en grannlägenhet på grund av otätheter. När brandpersonalen trängde in brann det i köket och lägenheten var full av rök. En av männen låg i hallen och den andre i vardagsrummet. Orsaken var torrkokning på spisen som antänt köksskåpen mm. Dödsorsak rökgasförgiftning.

Brandvarnare fanns men saknade batteri.

**Onsdag kl. 08.30, man, omkom vid brand efter trafikolycka**

Mannen körde med sin personbil in i en lastbil bakifrån. Bilen fattade eld, mannen klämdes fast. Först sedan branden släckts kunde han tas loss. Han avled på sjukhus någon timme senare.

**Fredag kl. 03.30, man 50 år, omkom och fyra skadades vid brand i bostad ovanför maskinhall**

Kombinerad verkstad och bostadshus i 2° plan. Frun och två barn sover i ett rum på mellanplanet men vaknar av en duns. Det brinner i det sovrum på vindsplanet där hennes man bor. Hon räddar först ett tredje barn som sover i ett annat rum på vindsplanet. När hon sedan tränger in i brandrummet är det för sent, hon får tag i mannens ena ben men orkar inte släpa ut honom. Hon blir illa brännskadad. Branden begränsades till det rum där den omkomne sov. Brandorsaken var förmodligen sängrökning.

Ingen brandvarnare fanns.

Söndag kl. 16.00, kvinna 55 år, omkom vid lägenhetsbrand

En kvinna och en man befann sig i en lägenhet 2 rum och kök på andra våningen i fyravånings hyreshus. Spritkonsumtion och rökning förekom. Branden startade i lägenhetens hall där det fanns stora mängder papper. Enligt egen uppgift låg mannen och sov i vardagsrummet då han vaknade och upptäckte att det brann i hallen. Han tog sig ut på en balkong varifrån han räddades av brandpersonal. Kvinnan påträffades av rökdykare i ett sovrum. Hon var då redan död. Orsaken till branden är inte fastställd. Rökning kan misstänkas. Brandvarnare fanns inte.

Torsdag kl. 19.30, kvinna 85 år, omkom vid brand i stuga

Kvinnan bodde ensam i en liten stuga 1° plan. Brandförloppet var långsamt. Den alkoholpåverkade kvinnan låg i sin säng i ett annat rum och omkom av brandgaserna. Två brandvarnare fungerade men väckte inte kvinnan. Branden upptäcktes av några personer som hörde en brandvarnare tjuta trots att de befann sig ca 50 meter från byggnaden. Ett fönster hade då gått sönder och det brann med lågor i gardinerna. De släckte branden genom att ösa jord över den glödande inredningen. Branden startade troligen i ett vägguttag i vardagsrummet på grund av pyrolyt efter glappkontakt.



Fredag kl. 23.00, man 70 år, brännskadades till döds i grillstuga

En grillstuga intill några hyreshus var byggd av trä med plåttak och hade en öppen eldstad i mitten. Ett större sällskap hade grillfest. När de andra gick därifrån stannade mannen ensam kvar. Han uppgav att han skulle sova i grillstugan under natten. Förmodligen har han fallit över resterna av eldstaden och fått eld i sina kläder. Kroppen blev mycket svårt bränd.

Fredag kl. 12.00, man 80 år, omkom vid lägenhetsbrand

Flerfamiljshus i fyra våningsplan. Mannen bodde ensam i en lägenhet i källaren (suterrängplan). Brand uppstod i hans vardagsrum. Mannen hittades av rökdykarna i hallen. Han var medvetslös men vid liv. Han avled några dagar senare på sjukhuset. Branden spred sig inte utanför vardagsrummet men trapphuset var så rökfyllt att flera andra hyresgäster fick räddas med utskjutsstege. Brandvarnare fanns inte.

Måndag kl. 17.30, man 47 år och kvinna 48 år, omkom vid lägenhetsbrand

Mindre brand i lägenhet på översta våningen av fyravånings flerfamiljshus. Grannar kände röklukt, räddningstjänsten misstänkte torrkokning och när dörren bröts upp hittades två omkomna. Lägenheten bestod av ett rum och kök. Stor oordning med kläder och skräp överallt. De döda låg påklädda på en säng med var sitt täcke på sig. De var inte brända. På kvinnans täcke låg ett stort antal cigarettfimpar som släckts direkt på lakanet. Sot i andningsvägarna visar att paret uppenbarligen omkommit av rökförgiftning från en mindre brand i kläder och skräp bakom TVn. Någon naturlig brandsak kan inte bestämmas men troligen har branden uppkommit genom slarv vid rökning. Brandvarnare fanns inte.

Lördag kl. 09.30, man 95 år, omkom vid radhusbrand

Mannen var svårt handikappad och tog sig långsamt fram på en kontorsstol. Han bodde ensam i en pensionärslägenhet i en radhuslänga. Han lagade sin mat själv men hade regelbundna besök av hemvårdspersonal flera gånger per dag. När hemtjänstpersonalen kom på sitt morgonbesök vällde rök ut ur hans lägenhet. De hörde den gamle mannen skrika där- inne men hade ingen möjlighet att undsätta honom utan larmade räddningstjänsten. Brandmännen hittade honom död på golvet i köket, bara ett par meter från ytterdörren. Lägenheten blev helt utbränd och branden spred sig till vinden över grannlägenheten i radhuslängan. Brandorsaken var troligen en glömd spisplatta.

Brandvarnare fanns och fungerade troligen. Mannen hade nersatt hörsel.



Söndag kl. 00.00, man 55 år, omkom vid omfattande brand i flerfamiljshus

Sammanlagt 12 lägenheter i ett trähus om 2<sup>o</sup> våningsplan. Huset hade två trappuppgångar. Branden startade på bottenvåningen i lägenhetens kök. Den 55-åriga mannen var alkoholpåverkad. Han hittades i sitt sovrum och räddades ut av rökdykare. Han hade hjärtstillestånd med återupplivades av brandpersonalen. Han avled senare på sjukhus av svåra bränn- och rökskador. Orsaken var rökgasförgiftning. Två personer, man 25 och kvinna 35 år, räddades via stegar. Huset blev totalförstört.

Brandvarnare fanns inte.

Onsdag kl. 03.00, man 65 år och kvinna 55 år, omkom vid lägenhetsbrand som självslocknade

Flerfamiljshus i tre plan i ett tätbebyggt men inte särskilt attraktivt område där flera byggnader skulle rivras. Flera lägenheter i huset var tomma. Mannen bodde ensam på bottenvåningen i ett rum med kokvrå men hade tillfälligt besök av kvinnan. Branden har börjat i det kombinerade vardagsrummet/köket och varit mycket intensiv en stund för att sedan självslockna. Lägenheten är mycket tät. Händelsen upptäcktes av en besökare nästa dag. Kvinnan låg mitt på golvet i vardagsrummet och var helt uppbränd. Mannen låg på golvet mellan hallen och vardagsrummet. Han hade omkommit av rökgasförgiftning. Alkoholrelaterad rökning? Räddningstjänsten larmades aldrig.

Brandvarnare fanns inte.

Torsdag kl. 22.45, man 80 år, omkom vid villabrand

Mannen bodde ensam i ett äldre timmerhus i 2 plan som värmdes med vedspis och några äldre el-element. Den primära brandplatsen finns i sovrummet där trossbotten var helt genombrunnen. Branden startade troligen på grund av en påslagen strålkamin intill mannens sovplats. Branden upptäcktes av en förbipasserande bilist. Vid räddningstjänstens ankomst var allt övertänt. Vid undersökning av resterna påträffades mannens kropp vänd utåt i dörröppningen mellan köket och en förstuga.

Kvarliggande tidning från dagen innan i postlådan kan tyda på att branden uppstått redan föregående natt, och blossat upp först många timmar senare.

Brandvarnare fanns inte.

Fredag kl. 14.30, man ca 70 år, omkom när hans bil tog eld

Bilen tog eld när mannen körde på en mindre enskild väg. Han lyckades ta sig ur bilen svårt bränd. Mannen avled senare. Enligt polisens bedömning och Vägverkets djupstudie omkom mannen av brandgaser som uppstod sedan han tappat en brinnande tändsticka eller pipa i bilen. Mannen var handikappad och kunde bara förflytta sig med hjälp av kryckor varför han förmodligen hade svårt att ta sig ut ur bilen.

Lördag kl. 13.30, man 75 år, omkom då eldning spred sig till gräsbrand

Mannen hade dragit ihop en rishög i sin trädgård. Branden spred sig i gräset och hotade annan bebyggelse. Vi släckförsöken ramlade han omkull så att hans kläder fattade eld. Hans hustru försökte hjälpa honom men orkade inte. Hon chockades och fick brännskador. Mannen avled av sina brännskador.

Fredag kl. 06.45, kvinna 65 år, omkom vid villabrand, man svårt rökskadad

Grannar upptäckte att det brann i köket i 1° plansvillan och larmade räddningstjänsten. De var på plats inom drygt fem minuter men då var branden och rökutvecklingen mycket omfattande. Rökdykare lyckades ta sig in och fann ca 20 minuter efter larmet en medvetlös och svårt rökskadad man i ett sovrum. Fem minuter senare fann de en kvinna i det brinnande köket. Hon levde men var svårt bränd och avled senare. Paret var samlare och brandbelastningen i villan var mycket hög. Den primära brandplatsen finns i köket i en hög skräp på golvet intill matplatsen. Brandorsaken är förmodligen rökning. Fyra katter räddades, fem katter omkom. Brandvarnare fanns inte.

Tisdag kl. 02.45, pojke 12 år, omkom vid villabrand

Modern villa i 1° plan. På övervåningen sov föräldrarna, en dotter och den omkomne sonen i tre olika sovrum. Pappan vaknade och upptäckte att det brann kraftigt i hallen och sonens rum. Dörren mellan hallen och sonens rum var borttagen. Fadern fick kraftiga brännskador när han försökte undsätta sonen. Föräldrarna och dottern lyckades ta sig ut genom att hoppa från fönster. Branden har börjat i pojkens rum, troligen i en videoapparat. Han omkom av brandgaserna. Brandvarnare fanns men fungerade troligen inte.

Torsdag 15.00, man 76 år, omkom vid gräsbrand

Mannen bodde i ett rum på övervåningen i en gammal mangårdsbyggnad. Tillsammans med en släkting höll han på att elda gräs. Det spred sig och hotade byggnaderna. Räddningstjänsten tillkallades. När den kom fram brann bostadshuset på övervåningen och taket. En äldre man försökte begränsa gräsbranden. När rökdykare gick in för släckning i bostadshuset hittade de ägaren liggande livlös i trappan till övervåningen. Livräddning med hjärt/lungåtgärder hjälpte inte. Mannen utomhus visste inte att hans kamrat hade gått in i huset. Brandvarnare fanns inte.

Söndag kl. 02.45, psyksjuk man 35 år, omkom vid villabrand

Mannen var allvarligt psykiskt sjuk och sjukpensionär. Han bodde i ett mindre hus på samma tomt som sitt föräldrahem. När branden upptäcktes var huset helt övertänt. Kroppen återfanns först efter långt sökande. Flera tomma bensindunkar hittades bland resterna. En nära vän till den innebrände mannen hade tagit livet av sig en vecka tidigare. Ärendet avslutat.

Brandvarnare fanns inte.

Torsdag kl. 21.30, man 75 år, omkom vid lägenhetsbrand

Förmodligen inträffade branden redan två och ett halvt dygn tidigare, men upptäcktes först på torsdagskvällen. Mannen bodde ensam i en lägenhet på andra våningen i ett flerfamiljshus. Grannar slog larm till polisen när de misstänkte att något var fel hos mannen. Polismän hittade mannen död i sin säng i ett sovrum. Den primära brandplatsen var en fätölj i vardagsrummet. Där fanns mycket förkolnat av en brand som hade självslocknat. Mycket talar för att branden orsakades av en brinnande cigarett som hamnat mellan sits och ryggstöd i fätöljen.

Brandvarnare fanns. Ingen hade hört den tjuta. Efter branden var den smält och låg på golvet med batterierna separerat.

Torsdag kl. 03.00, man 50 år, omkom vid lägenhetsbrand

Mindre flerfamiljshus med fyra lägenheter. Vid upptäckten var branden i ett sovrum på andra våningen redan omfattande och rök hade spridit sig till den andra lägenheten på övervåningen. I den rökfyllda lägenheten fanns en man som räddningstjänsten räddade via utskjutsstege. Han fick rökskador. En 51-årig man som fanns i brandlägenheten fick rökdykarna ut för sent. Branden spred sig upp till krypvinden och blev mycket svårsläckt. Sänggrökning kan inte uteslutas.

Brandvarnare fanns, okänt om den fungerade.

Torsdag kl. 05.00, kvinna 55 år, omkom vid villabrand

Nattlig brand i äldre villa i två plan. Mormor och hennes barnbarn vaknade och upptäckte att det brann i vardagsrummet på bottenvåningen. De kunde ha tagit sig ut i det skedet, men försökte först ringa 112. Telefonen på bottenvåningen fungerade inte, kvinnan uppmanade ett 14-årigt barnbarn gå upp och ringa från en telefon på övervåningen. Den fungerade inte heller. Plötsligt rökfylldes övervåningen och pojken måste hoppa ner från ett fönster. Detta uppfattades troligen inte av kvinnan som började leta efter honom. Hon omkom i branden, hittad innanför balkongdörren. När branden först upptäcktes brann det bara i en gardin och i väggen i ett hörn i vardagsrummet där det stod en TV. Polisen misstänker att branden börjat i ett vägguttag.

Okänt om det fanns brandvarnare

Lördag kl. 08.00, man 61 år, omkom vid villabrand

Mannen bodde ensam i villan som var på 2 våningar. Förbipasserande upptäckte branden. Mannen var radioamatör och brukade sitta uppe om nätterna. Det brukade finnas mycket brännbart material i närheten av den elektriska spisen i köket. Övertänt vid räddningstjänstens ankomst, villan helt nerbrunnen. Mannens kropp hittades strax innanför ytterdörren. Det har inte gått att klarlägga om någon av plattorna till spisen var tillslagen. Okänt om det fanns brandvarnare.

Lördag, troligen på efternatten, man 55 år, omkom då fritidshus brann ner

Huset var en gammal mangårdsbyggnad som låg avsides utan farbar väg. Mannen hade tagit sig dit ensam genom att gå över en frusen sjö. Under den följande dagen gick isen upp. Branden upptäcktes först när han saknades och polis tog sig dit. Huset var då helt nerbrunnet, bara en murstock stod kvar. Mannen påträffades död i ett uthus. Han hade lyckats ta sig ut ur branden men omkommit av sina brännskador som omfattade ca 80 % av kroppen. Räddningstjänsten kallades ej. Okänt om det fanns brandvarnare.

Lördag kl. 14.00, man 50 år, omkom av brand

Familjedrama med brandfarlig vätska. Kvinna misshandlades till döds, därefter hällde mannen brandfarlig vätska över sig och tände på. Han brännskadades dödligt. En granne blev rökskadad, två barn chockade.

Fredag kl. 09.00 man 50 år, omkom vid brand i husvagn

Mannen var missbrukare och bodde ensam i en husvagn uppställd på en tomt i centralt i en stad. Han fick ström från ett grannhus. På morgonen märkte grannarna att en jordfelsbrytare löst ut. De knackade på i husvagnen, som var full av kall rök. En brand i en kudde, som hade hamnat över ett el-element, hade självslocknat. Mannen hittades på golvet strax innanför dörren. Han var död sedan flera timmar. Brandvarnare fanns inte.

Tisdag kl. 08.30, kvinna 85 år, omkom efter brand i sina kläder

Kvinnan var handikappad och svårt synskadad men bodde ensam i en enrumslägenhet på andra våningen i ett femvånings flerfamiljshus. Hon hade trygghetslarm med knapp på ett armband. Det gick till en larmcentral. Ett manligt hemtjänstbiträde kallades till kvinnans lägenhet. När han kom dit var det rökigt i lägenheten och kvinnan låg på rygg i öppningen mellan köket och vardagsrummet med brand i sina kläder på armar, ben och mage. Hon var vid medvetande och skrek på hjälp. Mannen kvävde branden med en filt och kylde sedan med kallt vatten. Förutom trygghetslarmet som går via en larmcentral hade kvinnan också ringt till den servicecentral hon var knuten. Ytterligare hemvårdspersonal anlände strax efteråt. Ambulans tillkallades men den svårt brända kvinnan avled efter några timmar. En spisplatta stod i läge 6, en brännskadad duk låg i diskhon. Kvinnan hade uppenbarligen försökt att koka kaffe men i stället fått eld i sina kläder och inte själv kunnat värja sig. Brandvarnare fanns.





Tisdag kl. 02.00, man 65 år, omkom vid villabrand

Mannen bodde ensam i en villa 1° plan. Han låg och sov när katten väckte honom. Det brann då i vardagsrummet på bottenvåningen. Han hoppade ut genom ett fönster och larmade räddningstjänsten hos en granne. När räddningstjänsten anlände 14 minuter efter larm var vardagsrummet övertänt och slog lågor ut genom två fönster. Mannen var då utomhus men hade omfattande brännskador och avled en timme senare på sjukhus.

Branden har troligen startat i en fätölj på grund av ovarsamhet vid rökning.

Brandvarnare fanns inte.

Tisdag kl. 14.30, man 95 år, på servicehem, omkom då han fick brand i sina kläder

Mannen bodde ensam i en lägenhet i anslutning till ett servicehem. Han hade trygghetslarm som han utlöste. När personal skyndade till låg han på golvet i sitt badrum med eld i kläderna. Personalen släckte det sista och kylde med vatten. Mannen berättade att han försökt tända sin pipa med hjälp av ett stearinljus och att det då tagit eld i hans kläder.

Han avled några timmar senare på sjukhus.

Brandvarnare eller släckredskap fanns inte.

Lördag kl. 07.00, tre män i åldern 35, 45 och 55 år, omkom vid lägenhetsbrand

Enrumslägenhet på andra våningen i flerfamiljshus i utkanten av ett samhälle. En förbipasserande upptäckte rökutveckling och larmade räddningstjänsten. När rökdykarna trängde in hittade de tre omkomna män på golvet i det kombinerade sov- och vardagsrummet. Branden i en säng och ett bord var av mindre omfattning och släcktes lätt. Orsaken var troligen sängrökning. Enligt räddningsledaren hade alla tre männen omkommit av rökförgiftning. Ovarsamhet i samband med rökning. Alkoholrelaterad brand.

Lördag kl. 09.00, man 65 år, omkom vid lägenhetsbrand

Den omkomne mannen bodde ensam i en lägenhet 2 rum och kök på plan 4 i ett 6-våningshus. Grannar kände röklukt och larmade räddningstjänsten. Den omkomne mannen hittades i en delvis uppbrunnen bäddsoffa i vardagsrummet inne i lägenheten. Allt talar för alkoholrelaterad sängrökning.

Brandvarnare fanns inte.

Måndag kl. 10.00, man 80 år, omkom vid lägenhetsbrand

Mannen bodde ensam i en lägenhet på andra våningen i en av kommunens uthyrningslägenheter för äldre och handikappade. Han var samlare och hela lägenheten var belamrad från golv och tak. Tre spisplattor stod påslagna och hade startat branden. Mannen satt död på en stol i köket. Dödsorsaken var koloxidförgiftning. Branden spred sig via dåliga tätningar i ventilationskanal och bjälklag till ovanliggande lägenhet.

Brandvarnare fanns inte.



Måndag kl. 16.30, rörelsehindrad kvinna 82 år, omkom vid brand på servicehus

Servicehus inrymt i sjuvånings flerfamiljshus med en trappa (rök-lucka fanns) utan automatiskt brandlarm eller brandvarnare monterade i lägenheterna. Däremot fanns det batteridrivna brandvarnare på varje våning i trapphuset. Personal finns i gemensamhetsutrymmen på bottenplanet dygnet runt. Kvinnan bodde ensam i en lägenhet med två rum och kök på plan fyra. Hon fick brand i sina kläder i samband med rökning. Personal larmade. Kvinnan påträffades av brandpersonalen i sin brinnande säng. Brandvarnare fanns inte.

Fredag kl. 07.00, man 80 år, omkom vid villabrand

Mannen som var svårt rörelsehandikappad bodde ensam i en stor modern enplansvilla. Han hade regelbunden tillsyn av hemtjänsten. Mannen som var rökare hade för vana att tömma askkoppen i en papperskorg av plast. Tillbud med brand i papperskorg hade tidigare inträffat. Branden, som upptäcktes av grannar, uppstod i vardagsrummet medan mannen befann sig i sitt sovrum. Han försökte fly men påträffades död på tröskeln mellan sovrummet och hallen. Brandvarnare fanns inte.

Tisdag kl. 06.00, man 80 år, omkom vid lägenhetsbrand

Mannen var storrökare och bodde ensam i en lägenhet i ett flerfamiljshus. Han var svårt handikappad och kunde gå enbart med stöd. På sängbordet och på golvet bredvid sängen fanns flera cigarettpaket samt fimpar mm. Ett askfat bredvid sängen var tomt. En teori är att mannen råkat välla askfatet över kläder och sängkläder som låg på golvet. Branden tycks ha börjat i eller intill mannens säng och sedan spridit sig till en fåtölj. Den omkomne påträffades liggande på golvet helt nära en fransk balkong. Brandvarnare fanns inte trots att fastighetsägaren var medveten om Räddningsverkets allmänna råd och hade varit inbjuden till en informationsträff.

Tisdag kl. 23.30, man 55 år, omkom vid lägenhetsbrand

Den omkomne mannen, som hade spritproblem, bodde ensam i en lägenhet på 2 rum och kök på bottenvåningen av flerfamiljshus. Branden upptäcktes av en granne som hörde en smäll (rökgas-explosion?) och såg lågor slå ut genom ett krossat fönster. I ett tidigare skede har mannen enligt andra vittnen varit ute på sin balkong och ropat på hjälp men sedan gått in i lägenheten igen. Den omkomne mannen hittades av räddningstjänsten död inne i lägenheten. Brandvarnare fanns inte.

Onsdag kl. 03.30 man 53 år, omkom vid brand i fritidshus

Mannen vistades ensam i ett fritidshus som låg tillsammans med ett par andra byggnader avsides från farbar väg. Bilister på en större väg några kilometer därifrån såg eldskenet och larmade. Övertänt vid räddningstjänstens ankomst. Såväl 53-åringens hus som två intilliggande hus förstördes. Brandorsaken har inte kunnat fastställas. Okänt om det fanns brandvarnare.

Torsdag kl. 00.30, kvinna 90 år, omkom vid lägenhetsbrand

Lägenhet 4 rum och kök på sjätte våningen av ett flerfamiljshus. Två äldre systrar, 90 respektive 100 år fanns i lägenheten. En granne i lägenheten under hörde ett par dunsar och en brandvarnare som började tjuta. Han larmade räddningstjänsten. Lägenhetsdörren var låst men han märkte att någon där inne försökte låsa upp ett sjutillhållarlås utan att lyckas. När räddningstjänsten anlände bröt de upp dörren, den var bara låst med ordinarie lås, inte med sjutillhållarlåset. En medvetlös kvinna hittades på golvet i det högra sovrummet, den andra kvinnan satt på en stol i köket. Hon var svårt omtöcknad men vid medvetande. Branden har börjat i en TV-apparat i vardagsrummet. Den hade tidigare krånglat men nu nyligen kommit tillbaka från reparation. Enligt ett telefonsamtal till en dotter hade en smäll hörts från TVn med röklukt. Dottern hade uppmanat sin gamla mor att dra ut kontakten ur vägguttaget.

Brandvarnare fanns och fungerade men utlöste förmodligen för sent.



Måndag kl. 01.30, man 75 år, omkom vid brand i radhus

Mannen bodde ensam i en lägenhet ytterst i en långa om fyra enplans före detta pensionärlägenheter. Vid räddningstjänstens ankomst var mannens lägenhet helt övertänd. Två andra personer i andra lägenheter kunde evakueras utan skador

Söndag kl. 12.30, man 90 år, omkom vid brand i villa

Den gamle mannen bodde ensam i en tvåvåningsvilla. Branden har möjligen börjat i köket. Åsknedslag kan inte uteslutas. Grannar larmade, övertänt vid räddningstjänstens ankomst. Mannen hittades död med rykande kläder utanför villan. Förmodligen hade han upptäckt branden för sent och tvingats forcera ett brinnande utrymme för att ta sig ut.

Brandvarnare fanns inte.

Lördag kl. 10.30, man ca 75 år, omkom i brand på äldreboende

Mannen hade en lägenhet på 8:e våningen i ett 10-vånings servicehus. Automatiskt brandlarm med rökdetektorer fanns i korridorerna, vanliga brandvarnare på rummen. En patient på samma våningsplan observerade att en brandvarnare tjöt och utlöste sitt trygghetslarm. Personal som skyndade dit kände röklukt och hörde brandvarnaren. De öppnade dörren till brandlägenheten men kunde inte tränga in på grund av tät rök. I stället stängde de dörren för att larma. Då utlöstes automatlarmet i korridoren. Räddningstjänsten kunde snabbt släcka men mannens liv gick inte att rädda. Den boende satt i en fätölj och rökte. Han var handikappad och kunde inte resa sig upp själv. Brandorsaken var förmodligen en tappad tändsticka eller cigarett.

Söndag kl. 05.00, man 55 år, omkom vid brand  
övernattningsrum på kontor

Mannen övernattade i ett större kontorsrum där han hade en säng. Rummet låg i ena änden av en barackliknade kontorslänga. Branden upptäcktes av en förbipasserande. När räddningstjänsten anlände brann det kraftigt i flera kontorsrum samt i den långa korridoren mot utgången. Strax innanför den låsta ytterdörren påträffades den omkomne. Han hade troligen vaknat i sista stund och tagit sig ut i korridoren och fram till ytterdörren men varit för omtöcknad för att få upp den. I stället hade han skurit sig illa på en krossad ruta. Brandorsaken är sannolikt sängrökning. Brandvarnare eller automatiskt brandlarm fanns inte.

Måndag kl. 18.15, man ca 55 år, omkom vid brand som  
självlocknade

Mannen bodde ensam i en liten lägenhet i ett flerfamiljshus. Branden inträffade troligen redan en vecka innan den upptäcktes. Mannen har uppenbarligen legat i sin säng i en sovalkov och rökt. Sängen har blivit antänd och det har blivit en pyrande brand. Han lyckades ta sig ut i hallen innan han blev liggande på golvet. Kraftig sotbeläggning i lägenheten, men den täta dörren har hindrat rökspridning till trapphuset. Branden har självlocknat och händelsen upptäcktes först när en bekant kom för att hälsa på. Brandvarnare fanns inte.

Söndag kl. 03.30, man 70 år, omkom vid brand då lampa föll  
ner i säng

Mannen bodde ensam i en enplans radhusliknande tvårumslägenhet. Branden upptäcktes av grannar som såg hur rök och lågor kom ut från en ventil strax under takfoten. I lägenheten påträffades mannen sittande på en stol i vardagsrummet. De släpade ut mannen och började med upplivningsförsök utan resultat. Branden hade startat i mannens säng, förmodligen på grund av en sänglampa som ramlat ner. Begränsade brandskador. Spår i sotet visar att mannen suttit i vardagsrummet under stor del av brandförloppet. Dödsorsak var koloxid och cyanidförgiftning. I lägenheten fanns två brandvarnare, en i köket och en i vardagsrummet. Den ena var nyinstallerad av sotarna genom ett kommunalt brandvarnarprojekt. Det var först oklart om de fungerade. Varnarna skickas därför till SKL för undersökning. Enligt SKL fungerade sannolikt båda brandvarnarna.

Lördag kl. 13.00, kvinna 85 år, omkom vid sängrökningsbrand

Kvinnan bodde ensam i en lägenhet på tredje våningen i ett flerfamiljshus. Hon hade stora svårigheter att själv ta sig upp ur sängen, men kunde annars röra sig med hjälp av rollator. Förmodligen har hon legat i sängen och rökt och somnat från en brinnande cigarett. Grannar larmade strax innan hemtjänstpersonal kom för att besöka henne. En brand i hennes säng hade nästan självlocknat men kvinnan var död. Sovrumsdörren har varit stängd under hela brandförloppet.

Brandvarnare fanns. Den satt i taket i hallen helt nära dörren till sovrummet där branden startade. Efter branden låg den nersmält på golvet. Okänt om den fungerade.

Tisdag kl. 23.45, kvinna 40 år, omkom vid brand på grund av glömd spis

Kvinnan bodde ensam i ett radhus i ett plan. Branden upptäcktes av en förbipasserande privatperson. Det brann då kraftigt i köket. Kvinnan hittades av brandpersonalen på golvet i ett annat rum. Hon har förmodligen upptäckt faran och försökt utrymma men inte klarat det. Branden har förmodligen startat på spisen i köket. I taket i hallen fanns märken efter en brandvarnare. Efter branden låg den nersmält på hallgolvet. Okänt om den fungerat.

Fredag kl. 01.30, kvinna 75 år, omkom vid dramatisk brand på äldreboende

Kombinerat servicehus/åldringsvård med ca 45 platser byggt som ett U i två plan. Två personer tjänstgjorde nattetid. Automatiskt brandlarm med (rök-?) detektorer i korridorerna, inget i lägenheterna. Den omkomna kvinnan bodde ensam i en lägenhet på andra våningen. Hon var storrökare. Branden upptäcktes när fönstren sprängdes och det blev en fet övertändning. Den spred sig genast till kallvinden. De två personerna som var i tjänst aktiverade en larmkedja som kallade in mycket annan personal. Första brandstyrka om 6 man var på plats efter ca 10 minuter. Livräddning av andra boende. Nästan alla var sängbundna. Alla de boende måste evakueras och inkvarteras på hotell eller hos anhöriga. ”Om inte allmänheten hjälpt till hade flera brunnit inne”, säger räddningsledaren. Vindsbranden begränsades med flera dimspikar.

Tisdag kl. 17.00, handikappad man, 60 år, lägenhetsbrand  
Mannen var svårt handikappad och bodde i en lägenhet på tredje våningen i ett flerfamiljshus. En granne såg att det kom rök från lägenheten. Räddningstjänsten larmades och bröt upp dörren. Den omkomne mannen satt framåtlutad i sin säng. Han var redan likstel. Branden har startat i en soffa i vardagsrummet där mannen troligen suttit och rökt. När branden bröt ut flyttade han sig på något sätt in i sovrummet där han sedan avled.  
Brandvarnare fanns inte.

Torsdag kl. 01.00, man 65 år och hans mamma 85 år, omkom vid lägenhetsbrand

Brand i lägenhet 4 rum och kök på översta våningen i treplans hyreshus. Vid räddningstjänstens ankomst slog lågor ut genom ett fönster till mannens sovrum och spred sig via takfoten till vinden. Svårt för brandpersonalen att ta håll i yttertaket. Branden spred sig också till en intilliggande lägenhet. Två personer omkom och ytterligare två fördes till sjukhus med bränn- och rökskador. Branden startade i mannens säng, orsaken var alkoholrelaterad sängrökning. Kvinnan påträffades i sin säng i ett annat rum, hon var handikappad och hade svårt att röra sig.  
Brandvarnare fanns men saknade batteri.

Onsdag kl. 05.30, man 55 år, omkom vid brand på uteplats vid hyreshus

Flerfamiljshus med tre våningar. På uteplatsen till en lägenhet på bottenvåningen satt den omkomne. Han hade några dagar tidigare blivit uppsagd från sin lägenhet. Han drack sprit och lyckades på något sätt få eld på sig själv och en del utemöbler. Grannar upptäckte rökutvecklingen och larmade räddningstjänsten. Mannen var då redan död.

Lördag kl. 11.30, man 20 år, dog av brännskador efter trafikolycka

Singelolycka, ung man körde i hög fart med pappas nytankade bil in i ett berg. Vägen var smal och krokig, han fick dubbelsladd och bilen gick med hög fart med sidan före in i en bergvägg. Han kastades delvis ut utanför bilen men blev hängande med underkroppen i bältet. Bensintanken skars upp i krocken med berget och uttrinnande bensin antändes. Han fick svåra brännskador och avled av dessa.



Måndag kl. 01.00, rökande man 77 år, omkom vid brand i säng

Närboende såg rök från ett fönster på tredje våningen i ett fyra våningshus i centrum av staden. Räddningstjänstens personal fick bryta upp den låsta dörren till lägenheten som var på 3 rum och kök. I hallen påträffades en naken man med mycket svåra brännskador. Han fördes genast till sjukhus. Där avled han två dagar senare. Branden har börjat i sovrummet. Startplatsen är huvudändan av mannen säng. Allt talar för att brandorsaken är att en av mannens hemrullade cigaretter fallit ner i sängen och antänt den. På sängbordet fanns cigaretter, cigarettändare, askkopp och ett tomt ölglas. I köket fanns flera tomma vinflaskor. Brandvarnare fanns inte.

Onsdag kl. 15.00, man omkom vid brand i sommarstuga

En granne såg att det kom rök från stugan och knackade på dörren. Då ett fönster ”exploderade” vågade han inte vara kvar utan ringde 112. När räddningstjänsten anlände hade delar av bjälklaget redan rasat samman. Inträngning via altandörr till kök och sovrum. Mannens kropp hittades senare under rasmassorna i vardagsrummet. Brandvarnare fanns inte.

Tisdag kl. 23.45, man 60 år, rökförgiftades till döds i bastu

Nattlig brand i en kombinerad garage-, verkstad och bastubyggnad upptäcktes av en granne. Den omkomne hade olovligen tagit sig in i byggnaden. När räddningstjänsten hittade honom låg han död på nedersta laven i bastun dit branden ännu inte hade nått. Enligt polisen har branden börjat i verkstadsdelen, troligen genom att mannen varit vårdslös med eld eller tobaksrökning.

Fredag kl. 22.30, flicka, 15 år, omkom vid lägenhetsbrand i flerfamiljshus

Äldre men renoverat flerfamiljshus av trä i tre plan med ett tiotal lägenheter. Branden började i köket i den lägenhet på andra våningen där flickan och hennes mor och en bror bodde. Flickan var för tillfället ensam hemma. Hon hittades av rökdykare på golvet i sitt sovrum. Upplivningsförsök och ambulans till sjukhus där hon avled. Branden spred sig upp till vinden och blev mycket svårsläckt. Ordentliga brandmurar gjorde att brandskadorna kunde begränsas till halva huset. Brandorsaken kan vara glappkontakt i ett vägguttag i köket. Brandvarnare fanns och fungerade.



Lördag kl. 17.00, kvinna 75 år, brännskadades till döds

Kvinnan bodde ensam i en lägenhet 2 rum och kök på 6: e våningen i ett flerfamiljshus. Grannar kände röklukt och larmade. Dubbla lås måste forceras av brandpersonalen. Hallen var rökfylld från 1,8 meter över golvet. Kvinnan låg på rygg på golvet i vardagsrummet, hon var vid medvetande men hade 60 % brännskador. Hon avled 29 dygn senare. Branden har förmodligen börjat dels i en soffa, dels i en fätölj i vardagsrummet. Dessutom låg det en bränd jacka på diskbänken i köket. Brandorsaken är inte klarlagd. Brandvarnare fanns inte.

Lördag kl. 05.00, två män, 30 år och 25 år, omkom vid lägenhetsbrand

Lägenhetsbrand på vindsvåningen i flerfamiljshus med tre våningar i centrum av en stad. Lägenhetsbrand på översta våningen som var en vindsvåning. Räddningstjänsten fick snabbt branden under kontroll. De två omkomna hittades i lägenheten. Brandorsaken är inte fastställd. Brandvarnare fanns, okänt om den fungerade.

Måndag kl. 05.15, man 30 år, omkom vid lägenhetsbrand

Brand i lägenhet om 2 rok i tvåvåningshus på landet med boende för missbrukare.

Polisen fick larm från grannar om lägenhetsbråk. Vid ankomst slog lågor ut genom fönster från en lägenhet på övre våningen,. Grannar evakuerades av polisen. Räddningstjänsten satte igång utvändigt släckning genom fönster. Rökdykarna fann en omkommen man på köksgolvet. Branden hade startat i en soffa i vardagsrummet, troligen på grund av rökning.

Brandvarnare fanns inte

Tisdag kl. 23.45, pojke 15 år, omkom vid villabrand

Mindre villa 1° plan, föräldrarna och två pojkar bodde i två sovrum på övervåningen, en flicka, 16 år, hade sitt sovrum nere. Branden startade sannolikt i vardagsrummet på bottenplanet. Flickan hoppade ut genom ett fönster. Inströmmande luft gav snabb övertändning. Föräldrarna tog sig över trapphallen och in i pojkarnas rum. De fick tag i den ene pojken som var i förskoleåldern och de tre tog sig via ett fönster ut på ett altantak och hoppade ner. De uppmärksammade inte den 15-årige pojken som låg på golvet helt nära fönstret. Pojken omkom. Villan totalförstördes. Trots omfattande polisundersökning har brandorsaken inte kunnat fastställas. Brandvarnare fanns men saknade batteri.

Torsdag kl. 14.15, handikappad kvinna 75 år, omkom vid villabrand

Ett äldre par bodde i en enplansvilla. När mannen kom hem efter ett ärende upptäckte han att villan brann. Kvinnan som var handikappad hade inte kunnat ta sig ut själv. Hon påträffades i den helt uppbrända sängen i sitt sovrum där branden börjat. Kvinnan var storrökare och hade tidigare orsakat brandtillbud. Brandorsaken var förmodligen sängrökning. Låg halt av koloxid i blodet pekar på att hon avled i ett tidigt skede av branden. Brandvarnare fanns inte.

Onsdag kl. 03.00, man ca 60 år, omkom vid explosion i villa.

Före detta fritidshus om ett plan med källare som var ombyggt till åretrunthus.

Mannen bodde i huset tillsammans med fru och två barn. Han var uppfinnare och uppehöll sig i källaren då det plötsligt inträffade en explosion med snabbt brandförlopp. När räddningstjänsten kom fram möttes de av kvinnan och barnen. De var oskadade men chockade och klädda i nattkläder. Huset var delvis övertänt. Efter cirka en halvtimme hittade rökdykarna den omkomne mannen i den helt rökfyllda källaren.

Brandvarnare fanns inte.

Torsdag kl. 15.00, kvinna 85 år, omkom vid lägenhetsbrand

Kvinnan bodde ensam i en egen lägenhet i ett flerfamiljshus. Hon hade trygghetslarm med ansluten rökdetektor. Brandlarmet utlöstes till hemtjänstens central. Hemtjänstens personal hittade kvinnan sittande på en stol med brand i kläderna från fötterna och uppåt. Hemtjänstpersonalen släckte, insatsen fungerade på bästa sätt, men kvinnan omkom på sjukhus ett par veckor senare. Brandvarnare fanns och fungerade.

Torsdag kl. 20.30, man 70 år, omkom vid torrkokning i lägenhet

Tvårumslägenhet på nedre botten av flerfamiljshus. En granne kände röklukt och larmade. Räddningstjänsten bröt sig in. Brand på spisen och i skåpen över spisen. Två plattor var tillslagna. Torrkokning. I sovrummet påträffades en medvetlös man i en säng. Han avled någon timme senare på sjukhuset. Social misär. Brandvarnare fanns inte.

Lördag kl. 01.00, man 25 år, omkom vid singelolycka

Trafikolycka med brand. Föraren klämdes fast och omkom troligen vid branden. Tre passagerare undkom med lindriga skador.

Fredag kl. 14.00, man, ca 35 år, omkom vid brand i föreningslokal.

Enligt uppgift hade man haft en fest i lokalen som låg i källarplanet med högt belägna fönster. Den omkomne mannen låg kvar och sov i ett inre rum när det utbröt brand i garderoben för ytterkläder. När han försökte utrymma fick branden syre och flammade upp. Han påträffades död omedelbart innanför ytterdörren. En nödutgång var igen-svetsad.

Fredag kl. 23.30, man 45 år, omkom vid brand i jaktstuga

Fem jägare och några hundar övernattade i en jaktstuga. Det var 17 grader kallt och mycket långt till bebyggelse. De eldade i en kamin och i en öppen spis. Medan de sov utbröt det brand men alla jägarna lyckades rädda sig ut. En av dem sprang in igen för att försöka rädda hundarna. Han omkom tillsammans med två hundar.

Räddningstjänstens körtid uppgick till 45 minuter.

Brandvarnare fanns inte.

Söndag kl. 01.30, man 85 år, omkom vid lägenhetsbrand

Mannen var svårt rörelsehindrad och bodde ensam i en lägenhet på 1 rum och kök i ett flerfamiljshus. Hans säng var av typ sjukhussäng med elektrisk manövrering. Han hade en lampa utan skärm på ett nattduksbord. Den har uppenbarligen ramlat ner i sängen och antänt sängkläderna. Mannens brända kropp påträffades på golvet bredvid den svårt brända sängen.

Brandvarnare fanns inte.



Söndag kl. 04.30, man 30 år, omkom vid lägenhetsbrand

Sexvånings före detta hotell som gjorts om till flerfamiljshus. Mannen var rökare. Han bodde ensam i en lägenhet tvårumslägenhet på 3: e våningen. Branden har enligt uppgift börjat i en bäddsoffa framför TVn i vardagsrummet. Förbipasserande larmade. Rökdykare hittade mannen medvetslös på golvet i köket. Sannolikt hade han i omtöcknat tillstånd försökt utrymma via köket men dörren mellan köket och sovrummet gick inte att öppna. Mannen omkom några dagar senare på sjukhus i Uppsala. Alkoholrelaterad sängrökning. Brandvarnare fanns inte.

Tisdag kl. 12.30, kvinna 50 år, omkom av brand på spis

Rök från lägenhet på andra våningen i flerfamiljshus. Grannar larmade, räddningstjänsten bröt sig in. Lägenheten var helt rökfylld ända ner till golvet, däremot var branden inte så omfattande. Alldeles innanför dörren hittade de kvinnan som låg död på golvet med telefonluren i handen. På en påslagen spisplatta stod en förkolnad kastrull. Alkoholrelaterad brand.

Brandvarnare fanns inte.

Lördag kl. 06.00 man 75 år, omkom vid lägenhetsbrand

Enrumslägenhet i en lång korridor på 6: e våningen i ett 8-våningshus. Grannar tyckte att sig känna gasluk och larmade räddningstjänsten. Brandpersonal bröt sig in. Brand med lågor i en soffa som också användes som säng. I en fätölj omedelbart intill satt den omkomne mannen med sin tröja träd över ansiktet. Han hade inga brännskador men var kraftigt sotad. Den primära brandhärden var på golvet omedelbart framför den brinnande soffan. Där fanns en smälta efter en klockradio. Det har inte gått att fastställa om branden börjat i denna. Andra tecken tyder på alkoholrelaterad sängrökning.

Brandvarnare fanns inte.



Måndag kl. 20.00, man 70 år, omkom vid villabrand

Mannen bodde ensam i en mindre villa. En förbipasserande bilist upptäckte att det brann och larmade räddningstjänst och grannar. Byggnaden var övertänd då räddningstjänsten anlände. Branden har troligen börjat i köket. Möjligen kan den ha startat vid eldning i vedspis. Branden är möjligen alkoholrelaterad. Brandvarnare fanns inte.

Onsdag kl. 21.30, kvinna 70 år, innebrändes i villa

Kvinnan bodde ensam i en stor villa vid havet. Huset var larmat med inbrottslarm och brandvarnare till en larmsändare, okänt vart den var kopplad. Kvinnan var handikappad och hon fick besök av hemtjänsten två gånger per dygn. Hon var storrökare. En bilist såg eldsken genom ett fönster och larmade räddningstjänst och grannar. De lyckades ta sig in och dra undan kvinnan men hon var då redan avliden. Brandskadorna begränsades till en soffa i vardagsrummet.

Fredag kl. 04.30, man 65 år, omkom vid sängbrand i radhus

Mannen bodde ensam i en lägenhet i en radhuslänga om fyra lägenheter. En granne vaknade av röklukt och såg hur lågor slog ut genom ett fönster. Branden har förmodligen börjat i en säng i mannens sovrum. Hans kropp hittades i resterna av vardagsrummet. Stora delar av längan totalförstördes. Troligen alkoholrelaterad sängrökning. Brandvarnare fanns inte.

Måndag ca kl. 13.00, mor 35 år samt 15-årig son, omkom av brand vid trafikolycka. Far 39 år omkom av krockvåldet. Flicka 10 år brännskadades men överlevde

Familjen med två vuxna i framsätena och 15-årig son och 10-årig dotter i baksätet fick sladd i halt väglag och åkte mot fronten av stor buss. Bilvraket släpades med bussen, tanken gick sönder och utrunnen bensin tog eld. En förbipasserande bilist lyckades få ut flickan genom bakrutan levande. Pojken låg svårt bränd i den öppna bakdörren, troligen omkom han och hans mor av branden.

Torsdag ca kl. 00.30, kvinna 95 år, innebrändes i sin villa i centrala staden

Kvinnan, som bodde ensam i huset, var svårt handikappad och kunde inte förflytta sig utan sin rollator. Branden som upptäcktes av förbipasserande hade startat i sovrummet vilket blev helt utbränt. Övriga rum i enplansvillan fick svåra sot- och värmeskador. Orsaken till branden är inte helt fastställd. Kvinnans kropp påträffades på sovrumsgolvet intill sängen. Brandvarnare fanns inte.

Lördag kl. 23.30, Ängelholm, man 60 år, omkom vid brand i vindslägenhet

Mannen bodde ensam i en vindslägenhet på tredje våningen i ett reveterat trähus. Han var sjuklig och använde starka mediciner. Dessutom var han storrökare. När räddningstjänsten anlände var hans sovrum helt övertänt och mannen stod i ett annat mycket smalt fönster där tät rök bolmade ut. Brandpersonalen reste en utskjutsstege och en brandman klättrade upp. Men mannen vägrade klättra ut. I stället fick han luft från brandpersonalens lufttuber. Men efter en stund föll han in i rummet och försvann. Räddningspersonalen lyckades få ut två äldre kvinnor innan hela vindspanet övertändes. Brandvarnare fanns troligen inte.

Lördag kl. 03.30, okänd man 35 år, omkom vid villabrand

Helt övertänt vid räddningstjänstens ankomst. Huset brann ner till grunden. Familjen som bodde i villan var bortresta och ingen visste till en början vem den innebrände mannen var eller vad han gjorde i huset.

Lördag kl. 08.00, man 70 år, omkom vid brand i soppåse under diskbänken

Mannen var rullstolsbunden och bodde ensam i en tvårumslägenhet på markplanet i ett flerfamiljshus. En granne kände röklukt och larmade. Mannen hittades av räddningstjänsten omedelbart innanför lägenhetsdörren. Han hade försökt ta sig ut men kunde inte nå den högt placerade knappen till det elektriska dörrlåset. Lägenheten var helt rökfylld men branden var av mindre omfattning. Den hade startat i soppåsen under diskbänken. Förmodligen hade mannen tömt en askkopp med glöd bland soporna. Alkoholrelaterad olycka. Brandvarnare fanns

Torsdag kl. 03.30, man 74 år, omkom i rökrum på servicehus

Mannen satt ensam i en fåtölj i ett rökrum och rökte. Förmodligen har han somnat och cigaretten har fallit ner och antänt skumgummistoppningen i ryggen på fåtöljen. Mannen påträffades död och svårt bränd sittande i fåtöljen.

Automatiskt brandlarm fanns, men i rökrummet fanns bara värmedetektor. Eftersom ventilationen var god kom larmet mycket sent.

Onsdag kl. 12.30 rullstolsbunden man 95 år, på servicehus fick brand i sina kläder

Mannen satt ensam i en rullstol och rökte. Glöd trillade ner på hans kläder så att de fattade eld. Automatiskt brandlarm med rökdetektorer fanns och fungerade. Tillskyndande personal lyckades släcka med en pulversläckare men mannen avled några timmar senare på sjukhuset.

Onsdag kl. 12.30, kvinna 100 år, omkom vid lägenhetsbrand  
Kvinnan bodde ensam i en lägenhet på bottenvåningen av ett sexvåningshus. Hon var rullstolsburen och hade just haft besök av en dotter. Troligen har hennes kläder kommit i kontakt med ett tätt värmeljus. Hon larmade med sitt trygghetslarm men när hemtjänstpersonalen kom satt kvinnan svårt bränd på golvet strax innanför dörren. De bar ut henne och släckte branden med våta handdukar innan räddningstjänsten anlände. Men kvinnan avled några timmar senare av sina skador.  
Två fungerande brandvarnare fanns i hallens tak.



Måndag, okänd tidpunkt, kvinna 85 år, omkom då hennes stuga brann ner

Kvinnan bodde ensam i en avsides belägen stuga. Huset saknade el och värmdes främst av mängder av stearinljus. Händelsen upptäcktes av hemtjänstpersonal på rutinbesök. Då var huset redan nerbrunnet och resterna hade kallnat.  
Brandvarnare fanns inte.

Söndag kl. 19.30, man 75 år, omkom vid lägenhetsbrand

Lägenhet 3 rum och kök på 5: e våningen av ett 6-våningshus. Många äldre boende i fastigheten. Mannen bodde ensam men hade trygghetslarm anslutet till hemtjänsten. Grannar hörde en brandvarnare och larmade. Vid räddningstjänstens ankomst stod lägenhetsdörren på glänt med låskolven ute. Lägenheten var rökfylld ner till golvet. Mannen hördes där inne, det brann i hans kläder. Rökdykare släpade ut honom och släckte. Han var vid medvetande med hade svåra brännskador på bröst, ansikte och armar. Kylning och annan vård men han avled senare på sjukhus. Andra hyresgäster evakuerades med andningsmask. Glas till rökluckans manöverhandtag var okrossbart, dessutom var rökluckan spärrad med en käpp. Brandorsaken var troligen en cigarett som antänt en soffa i vardagsrummet.  
Brandvarnare fanns och fungerade.

Måndag kl. 15.45, man 83 år omkom vid brand i kläderna

Mannen bodde ensam i en lägenhet i ett flerfamiljshus. Han var sjuklig och deprimerad. En granne som skulle besöka honom upptäckte att det var rök i lägenheten och fann mannen på köksgolvet. Det brann då fortfarande i hans kläder men mannen var redan död. Grannen släckte de sista lågorna och larmade polisen. Ingen räddningstjänstinsats behövdes. Förmodligen rökning.  
Brandvarnare fanns inte.

Onsdag kl. 03.15, man 90 år, avled vid brand på seniorboende

Mannen bodde ensam i ett så kallat seniorboende i flerfamiljshus om fyra våningar. Han hade åldersrelaterade besvär men var i övrigt ganska frisk. Förmodligen försökte han tända eller kom för nära en tänd ljustake och fick eld i sina kläder. Han utlöste sitt trygghetslarm och centralen hörde hur han skrek. När hemtjänstpersonal anlände låg han svårt bränd på köksgolvet. Branden i hans kläder hade då slocknat. Han vårdades på sjukhus ett par dygn men avled sedan på grund av brännskadorna.  
Brandvarnare fanns och fungerade.

Torsdag, okänd tidpunkt, kvinna ca 85 år, omkom då hennes morgonrock tog eld

Kvinnan bodde ensam i en mindre villa. Hon var dement. En spisplatta var påslagen av misstag. På den stod en bunke av plast. Plasten tog eld. Hon försökte släcka genom att flytta brandhärden till diskbänken. Droppande plast tände hennes morgonrock. Hon hittades svårt bränd på köksgolvet. Branden självslocknade och händelsen upptäcktes först långt senare när hemtjänsten kom på ett rutinbesök.

Fredag, okänd tidpunkt, kvinna 55 år, omkom vid lägenhetsbrand

Kvinnan eller någon annan hade anlagt brand i en garderob i lägenheten. Social misär.  
Brandvarnare fanns inte.

Lördag kl. 01.30, kvinna 30 år och son 3 år, omkom vid villabrand

Kvinnan och sonen var på besök hos hennes föräldrar när brand uppstod i villan mitt i natten. Föräldrarna lyckades ta sig ut och sprang över till en granne där de larmade SOS. De klarade sig med rök- och chockskador men den 30-åriga kvinnan och pojken omkom. Brandorsaken misstänks vara ett glömt ljus.  
Brandvarnare fanns och fungerade.

Lördag kl. 07.30, man 78 år, omkom vid brand i radhus

Mannen bodde ensam i en marklägenhet för pensionärer. Lägenheten låg i mitten av en länga om sex. Grannar kände brandrök och larmade. Brandpersonal bröt upp dörren och fann den omkomne mannen på golvet i tamburen. Branden har börjat i sovrummet men hela lägenheten blev förstörd och rök spreds via vinden också till de övriga lägenheterna. Polisen misstänker elektriskt fel.  
Enligt grannarna fanns det brandvarnare men ingen har hört den tjuta.



Tisdag kl. 00.30, man 60 år, omkom vid brand i flerfamiljshus

Mannen bodde ensam i en lägenhet på bottenvåningen av ett hus med sex lägenheter. Lägenheten var övertänd när branden upptäcktes. Det var minus 32 grader och branden spred sig genom bjälklaget och snart var också ovanliggande lägenhet övertänd. Dagen efter hittades den svårt brända kroppen i det som varit hans sovrum och där man bedömer att branden startat. Branden kan ha uppstått vid sänggrökning.

Brandvarnare fanns inte.

Onsdag kl. 02.30, kvinna 60 år, omkom vid lägenhetsbrand

Brand i lägenhet om två rum och kök på bottenvåningen i flerfamiljshus. Vid räddningstjänstens ankomst slog lågor ut genom ett köksfönster. En man som också fanns i lägenheten hade själv lyckats ta sig ut. Kvinnan hittades medvetslös på golvet bredvid sin säng intill den öppna dörren mot det brinnande köket. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Köket helt utbränt. Orsaken är troligen ett glömt ljus men el-fel i en dosa till en adventsstjärna kan inte uteslutas.

Brandvarnare fanns inte.

Torsdag 02.30, man 60 år, omkom vid villabrand

Mannen bodde ensam i en mindre villa. Under föregående kväll hade han haft besök av några släktingar. De gick vid 23-tiden. Mannen hade många elektriska apparater samt en braskamin. Några dagar tidigare hade vattenledning frusit och tinats med en el kupévärmare. När räddningstjänsten anlände var det mycket stark värme i hela huset, dock inte övertänt. Mannen påträffades av brandpersonalen strax innanför ytterdörren. Troligen hade han försökt att ta sig ut. Huset totalförstördes. Brandvarnare fanns men enligt uppgift sov mannen tungt och var svårväckt.

Torsdag kl. 23.45, Gävle, man 90 år, omkom vid brand av gnistor från öppen spis

Mannen bodde ensam och brukade elda i en öppen spis. När branden upptäcktes var vardagsrummet där mannen fanns helt övertänt. Mannens kropp återfanns i en fåtölj i vardagsrummet. Brandorsaken var förmodligen gnistor från den öppna spisen. Brandvarnare fanns inte.

Lördag kl. 02.00, pojke 12 år, omkom vid brand på grund av glömt ljus

Pojken, hans föräldrar och ett syskon var på besök hos bekanta där de övernattade. När de gick och la sig glömde de släcka ett ljus i köket. Det uppstod brand. Pojken sov på övervåningen med dörren mot trappan på glänt. Två av de vuxna fick skärskador då de försökte rädda pojken, hans syskon chockades. Branden blev omfattande, intilliggande radhus fick brand- och rökskador. Brandvarnare fanns inte.

Söndag kl. 07.30 man 60 år, omkom vid villabrand

Mannen bodde ensam i en villa. En granne upptäckte att det brann i hans sovrum och larmade 112. Räddningsledaren kom fram någon minut före den övriga styrkan. Sovrummet var övertänt. Då räddningsledaren gläntade han på ytterdörren märkte han att luft sögs in och att en total övertändning var nära förestående. Rökdykare fick kyla ner branden innan de kunde tränga in. Mannen hittades på golvet i hallen strax innanför ytterdörren. Han visade livstecken men omkom senare. Troligen alkoholrelaterad sängrökning. Brandvarnare fanns inte.

Tisdag kl. 10.00, kvinna 85 år återvände in i brinnande byggnad, omkom

Kvinnan bodde ensam i en mindre villa. En förbipasserande uppger att han såg henne utanför huset när branden upptäcktes men att hon uppenbarligen gick in igen för att ringa 112. SOS-centralen uppger att samtalet bröts. Vid räddningstjänstens ankomst var branden så omfattande att brandpersonalen inte kunde tränga in i huset. Branden lär ha startat i köket. Kvinnan hittades i resterna av vardagsrummet. Brandvarnare fanns förmodligen inte.

Tisdag kl. 14.30, man 70 år, omkom vid bilbrand i fristående garage

Mannen och hans son svetsade på en bil inne i ett större garage när det uppstod brand. De gjorde släckförsök med handbrandsläckare, bar ut gastuber, knuffade ut andra fordon mm. Vid räddningstjänstens ankomst låg mannen livlös utanför det övertända garaget. Även hans son hade andats in mycket rök. Den 72-årige mannen omkom senare. Brandvarnare fanns inte, däremot fanns och användes handbrandsläckare

Måndag 19.30, man 66 år, omkom vid lägenhetsbrand  
Brandvarnare fanns inte.

## Tabellbilaga – Dödsbränder 2002

Antal dödsbränder respektive omkomna  
per år, 1988-2002

År	Dödsbränder	Omkomna
1988	111	121
1989	115	138
1990	113	126
1991	116	123
1992	115	134
1993	105	119
1994	109	126
1995	97	107
1996	121	131
1997	136	152
1998	109	177
1999	100	110
2000	100	106
2001	121	137
2002	126	137

Antal omkomna vid bränder, per åldersgrupp och kön, 2002

Åldersgrupp	Män	Kvinnor	Summa omkomna
0– 6 år	1	0	1
7–17	4	1	5
18–24	5	1	6
25–44	14	6	20
45–64	31	10	41
65–79	24	6	30
80+	16	15	31
Okänd ålder	3	0	3
<b>Summa</b>	<b>98</b>	<b>39</b>	<b>137</b>

Antal omkomna vid dödsbränder i  
bostäder, per startutrymme, 2002

Objekt	Antal omkomna
Sovrum	35
Vardagsrum	38
Kök	21
Pannrum	2
Hall	1
Övrigt	7
Okänt	19
<b>Summa</b>	<b>123</b>

**Antal omkomna vid dödsbränder i bostäder, per startföremål, 2002**

<b>Startföremål</b>	<b>Antal omkomna</b>
Kläder	15
Sängmaterial	25
Brandfarlig vara	8
Mat	9
Stol/fåtölj	8
Soffa	9
Byggnadsdelar	9
Eldstad	3
TV-apparat	3
Övrigt	7
Okänt	27
<b>Summa</b>	<b>123</b>

**Antal omkomna vid dödsbränder i bostäder, per brandorsak, 2002**

<b>Brandorsak</b>	<b>Antal omkomna</b>
Rökning	45
Öppen låga	14
Egen avsikt	7
Överhettning	9
Glömd spis	8
Elektriskt fel	6
Felaktig användning	4
Annan orsak	3
Okänd orsak	27
<b>Summa</b>	<b>123</b>

**Antal omkomna vid alla bränder, per månad, 2002**

<b>Månad</b>	<b>Antal omkomna</b>
Januari	12
Februari	11
Mars	17
April	10
Maj	9
Juni	8
Juli	6
Augusti	8
September	9
Oktober	10
November	14
December	18
<b>Summa</b>	<b>137</b>

**Antal omkomna vid alla bränder, per veckodag, 2002**

<b>Veckodag</b>	<b>Antal omkomna</b>
Måndag	16
Tisdag	20
Onsdag	16
Torsdag	18
Fredag	18
Lördag	29
Söndag	20
<b>Summa</b>	<b>137</b>

**Antal omkomna vid alla bränder, per tid på dygnet, 2002**

<b>Tid på dygnet</b>	<b>Antal omkomna</b>
00–03	26
03–06	24
06–09	12
09–12	11
12–15	18
15–18	15
18–21	12
21–24	15
Okänd tidpunkt	4
<b>Summa</b>	<b>137</b>



# Statistiska publikationer

## **Dödsbränder 2002**

Utkommer i augusti 2003

Tidigare utgivna:

Dödsbränder 2001, I99-096  
” 2000, I99-089  
” 1999, I99-077

## **Kommunal räddningstjänst 2002 – en lägesredovisning**

Finns digitalt på [www.srv.se](http://www.srv.se)

Tidigare utgivna:

Lägesredovisning för 2001, I99-099/02  
” 2000, I99-092/01  
” 1999, I99-081/00  
” 1998, I99-071/99  
” 1997  
” 1996

## **Olycksfrekvens och samhällstruktur**

Utkommer digitalt under hösten 2003

## **Olyckor i siffror**

Utkommer i början av 2004

Tidigare utgivna:

Olyckor i siffror. En rapport om olycksutveckling i Sverige, I99-098

## **Räddningstjänst i siffror**

Utkommer hösten 2003. Finns digitalt på [www.srv.se](http://www.srv.se)

Tidigare utgivna:

Räddningstjänst i siffror 2001, I99-097  
” 2000, I99-093  
” 1999, I99-082  
” 1998, I99-074  
” 1997, I99-064  
” 1996, I99-058

## **Skadeatlas**

Utkommer januari/februari 2004

## **Äldreskadeatlas**

Utkommer hösten 2003





**BÄTTRE STATISTIK**



**BÄTTRE BESLUT**

Räddningsverket, 651 80 KARLSTAD  
Telefon 054-13 50 00, fax 054-13 56 00. Webbplats [www.srv.se](http://www.srv.se), e-post [srv@srv.se](mailto:srv@srv.se)  
Beställningsnummer I99-101/03, ISBN 91-7253-200-9. Telefon 054-13 57 10, fax 054-13 56 05