

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i radgarage.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, räddningstjänsten.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Byggnaden är en 1-våningsbyggnad och består av garageplatser på ena långsidan och förråd på den andra sidan. Byggnaden är uppdelad i brandceller med fem bilplatser i varje brandcell. Förrådet är också brandtekniskt avskilt från garaget. Den brandcellsbegränsande brandklassen är EI 30, med 13 mm gips regler 13 mm gips.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades Kl 0.50.00 om brand på adressen Y-gatan, X-by. Utryckningsstyrkan bestod av 12 man. Räddningsledare var NN. Vid framkomsten konstaterades brand mitt på garagelängan. Lågorna slog ut genom taket. Rökdykargrupp sattes in som slog ner branden. Branden var intensiv med kraftig rökutveckling.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden uppkommit i mittendelen av garaget.

SLUTSATS

Branden hade förmodligen uppkommit genom anlagd brand.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till hela garagelängan och till bostadshuset förelåg. Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till hela garagelängan förelåg. Risk för skador på människor förelåg.

ERFARENHETER

Garaget var indelat med brandceller om 5 garageplatser. Förrådet var också egen brandcell. EI 30, konstruktionen med 13 mm gips regler 13 mm gips fungerade väl. Skadorna blev därför begränsade.