

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i pizzeria X. Den xx-xx-xx klockan 02.48.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten. AA, polisen den xx-xx-xx klockan 09.00.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Pizzerian är inrymd i suterrängplan på gaveln i ett större bostadshus. Detta hus är i tre våningar. Huset är byggt i betong och tegel. Bostadshuset är i korsningen X-gatan-Y-gatan. Pizzerian har entrén från X-gatan. Till vänster om entrén finns ett stort fönster. På sidan mot Y-gatan finns tre st mindre fönster. Lokalen har tidigare varit livsmedelsbutik. Själva pizzerian består av två rum. Ett rum med stolar och bord där gästerna kan sitta och äta. Ett andra rum med kassa, kök, kylar, arbetsbänkar, ugn, ett hörn som är kontor.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

En person som passerade huset, såg att det brann i pizzerian. Denna person larmade räddningstjänsten, samt väckte de personer som bodde i lägenheten ovanför pizzerian. När insatspersonalen anlände brann det i den del som innehöll stolar och bord. De krossade fönstret i entrédörren och släckte branden. Lokalerna ventilerades.

UNDERSÖKNING

Lokalerna har fått brand och värmeskador. Mest brandskador har den del som innehåller stolar och bord. Där har ett bord och två soffor stående i ett hörn brunnit. Även golvmattan har brunnit. En träpanel på väggen har också brunnit, panelen är ca 1,3 m hög. All övrig inredning har också fått skador av brand och värme. På golvet under soffan hittades en flaskhals samt skärvor av en flaska. I köket är det mest sot och rester av någon vätska som brunnit. På golvet till höger om diskbänken, hittades en flaskhals med en trasa i, samt resterna av en flaska. Framför kylskåpen hittades ytterligare en flaska. Denna flaska som var hel, var liggande på golvet. Innehållet har en bensinliknande lukt. Platsen där flaskorna hittades är markerade med ett kryss på bif. skiss. Alla fönster mot Y-gatan är krossade. De är krossade utifrån. Ute i buskarna utanför pizzerian hittade insatspersonalen en flaska med en trasa instoppad i. Innehållet luktar bensin. Undersökningen visar att någon har krossat lokalens fönsterrutor utifrån, och kastat in brinnande flaskor, troligen innehållande bensin, s k Molotovcocktails, in i lokalen.

I undersökningen hittades resterna av två st Molotovcocktails i lokalerna och en flaska som var hel, plus den som fanns ute i buskarna. Den ena flaskan har kastats från fönstret mot soffan i hörnet, ca 5,2 m, den brinnande vätskan har antänt sofforna, bordet, väggspanelen och golvet.

Brandförloppet har blivit en kort snabb brand i vätskan, branden har sedan tagit sig i soffornas stoppning och övrig inredning. Den andra flaskan har kastats från fönstret i köket mot väggen till tvätt och wc, ca 4 - 4,5 m. Flaskan har krossats, och den brinnande vätskan har kastats ut på golvet och väggen och brunnit.

Brandförloppet har varit snabbt, vätskan har brunnit, men har sedan slocknat. Elden har inte fått fäste i något på golvet eller väggen. Den tredje flaskan har också kastats från fönstret in i köket, men har inte krossats. Den har blivit liggande på golvet framför kylskåpen, men inte brunnit. Flaskhalsarna och skärvorna, flaskorna med innehåll, har skickats till SKL för analys.

SLUTSATSER

Branden är anlagd. Bensinbomber, s k Molotovcocktails, har kastats in i lokalerna genom fönstren.

ÅTGÄRDER

Prover på vätskan har skickats till SKL för analys.