

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i källare.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandutredare Per Ahlberg, Kriminaltekniker NN den yy-yy-yy kl 09.00.

## **HÄNDELSEN**

Hyresgäster känner röklukt och larmar SOS. Som drar stort larm på huvudstation bilarna 201, 202, 203 och 218 med insatsledare XX åker mot adressen. Vid framkomsten börjar trapphusen bli rökfyllda. Rökdykare tränger in till källaren igenom en utvändig källartrappom har i början svårt att lokalisera branden då det brinner i en förråds del som är beläget i ett skyddsrum men hittar brandhärden efter en stund och kan enkelt släcka branden. Problemet när källare brinner är att ventilerade utrymmena som är rökskadade på ett effektivt sätt framförallt när det gäller skyddsrum efter som fönster saknas.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Byggnaden är en 3 vånings hyresfastighet i betong byggd på 19xx-talet. Källaren är uppbyggd på två sektioner med två öppna trapphus som förbindelse mellan dessa. Den sektion som branden anlades i är skyddsrum och dörrarna var stängda så branden har haft begränsad tillgång till syre varför brandförloppet ej varit så häftigt. Inne i skyddsrummet fanns cirka 15 förråd med varierande mängd brännbart material men branden har ej kunnat sprida sig i utrymmet på grund av syrebrist. Det har säkert brunnit en bra stund innan branden upptäcktes.

## **SLUTSATS**

Branden är anlagd i ett förråd som var uppbrutet, där vi även fann en ask tändstickor.

## **ERFARENHETER**

På grund av att skyddsrummet är en brandcell och att dörrarna varit stängda har ej branden kunnat sprida sig.