

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i musteri.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och krimtek. XX och YY, polisen.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

En gård belägen mellan väg X och vattendraget Y. Ekonomidel som består av fyra sammanbyggda byggnader och en öppen gård i mitten. Mot vattnet ligger själva musteriet. De övriga byggnaderna är försäljningslokal, vagnslider, trökloge och ladugård. På förrådets gavel mot vagnslidret finns ett torn. Ingen människa kom till skada i den branden.

HÄNDELSEN

Branden fick ett häftigt förlopp och det är ägaren själv som larmar räddtj. I övrigt hänvisar jag till bilagan insatsrapport och beskrivningen där.

UNDERSÖKNINGEN

Startar dagen efter branden kl.10:00.

Allt är nerbrunnet är bara några silos och betongfundament kvar. Och så själva musteriet (tillverkningen) som har klarat sig och kan fortsätta producera utan avbrott. Vi letar men kan inte hitta något som visar vad som orsakat den här branden. Enligt ett vittne så har blixten slagit ner på gården. Vittne såg blixtnerslaget och att det började brinna i hörnet försäljningslokal och vagnslidret.

SLUTSATSER

Orsaken till branden har vi inte kunnat fastställa. Men enligt vittne som sett åsknedslag, så finns misstanken om att det är åskan som orsakat detta.

SPRIDNINGSRISK

Var mycket nära till själva musteriet (produktionslokalen) men det kunde räddas.