

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Villabrand. Dödsbrand. Den xx-xx-xx klockan 17.05.

UNDERSÖKNING GJORD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten. Den yy-yy-yy klockan 10.30.

OBJEKTET

Villa i två plan med källare. I källarplan finns ett stort garage, pannrum, wc, litet vilorum, dusch och bastu. Plan 1 har 1 sovrum, TV-rum, vardagsrum, kök, wc och dusch. Plan 2 har tre sovrum, kök och wc. Huset är byggt med trästomme och fasadtegel. Byggt år ca 1959-1960.

HÄNDELSEN

Enligt uppgift har frun pratat i telefon med en bekant i Z-stad. Denne person har hört något konstigt ljud i bakgrunden, det lät som man eldar torr granved i spisen, säger han. Han har bett frun gå och titta efter vad det var för något. Plötsligt hördes ett skrik, sedan blev allt tyst. Familjen har två telefoner i detta plan, den ena i köket, den andra i sovrummet. Frun använde den i sovrummet. Man ringde då till sonen som bor i huset intill. Där fanns även den frugans man. De tog sig snabbt hem och såg då att det brann i huset. Sonen försökte ta sig in, men det gick inte på grund av att det var för mycket rök. Han krossade ett fönster men kunde inte ta sig in den vägen heller. Räddningstjänsten larmades, en person befarades vara kvar i huset. Efter ca 20 minuter var räddningsstyrkan på plats. Det brann då i plan 1, övriga delar av huset var rökfyllt. Rökdykare sattes in för att söka efter frun som befarades vara kvar i huset.

Efter några minuter hittades den avlidna (frugan). Hon låg på golvet i TV-rummet. Rökdykare tog ut henne ur huset och ambulanspersonal tog hand om henne. Hon kördes till sjukhus där de konstaterade att hon avlidit. Branden släcktes, personal fanns på plats hela natten.

UNDERSÖKNING

Hela plan 1 har stora rök och brandskador. De största brandskadorna är i köket. Där har skåpen, taket och väggarna brunnit. Även plan 2 har stora skador. Värme och rök spreds bland annat genom den öppna trappen. Brandspridning blev det i köksväggen där vatten och avlopp fanns till köket i övre plan. Undersökningen visar att branden börjat i köket i plan 1. Den ena väggen i köket har stora brandskador. Där finns bl a spisen. Branden har troligen pågått en längre tid innan den upptäcktes. Enligt uppgift från den person som frugan pratat med i telefon, har de samtalat i ca 10 minuter. Dörren mellan köket och hallen har varit stängd, därför har branden inte uppmärksamats. Någon brandvarnare kan inte upptäckas i huset vid undersökningen.

På spisen i köket stod en kastrull på en av värmezonerna. Spisen har en keramikhäll. Värmereglaget till denna zon var på full effekt, läge 12. Övriga värmezoner var inte påslagna. Den troliga brandorsaken är att kastrullen på spisen har blivit bortglömd under en tid, det som varit i kastrullen har antänts och lågorna har nått upp till fläkten och de övriga skåpen som börjat brinna. Branden har pågått en tid i köket, när sedan den avlidna kvinnan öppnat dörren till köket för att kolla vad som låter, får hon värmen och brandgaserna mot sig, därav skriket som hörs. Branden får nu ett snabbare förlopp och sprider sig ut till hallen och övriga rum. Kvinnan som troligen dragit i sig giftiga brandgaser försöker komma undan branden och går in i TV-rummet där hon senare hittas av rökdykare.

SLUTSATSER

Branden har börjat i köket. Branden har pågått en tid innan den upptäcks. Troligen har en kvarglömd kastrull på spisen antänts.

ERFARENHETER

En fungerande brandvarnare hade troligen räddat livet på kvinnan.

ÅTGÄRDER

Kopia av rapporten har skickats till Räddningsverket, Polisen i distriktet. Polisens tekniker gjorde en undersökning av brandplatsen den zz-zz-zz. Räddningsverkets dödsbrandsrapportering har gjorts.