

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i plasttält/förråd.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten, och AA och BB, polisen.

OBJEKTET

Företaget X tillverkar belysningsarmaturer i olika storlekar och modeller. Allt från små spotar till stora utomhusstrålkastare. Detta görs i en stor fabriksbyggnad. Vid byggnadens ena gavel har företaget monterat upp två stora tält. Tälten används som förråd av emballagematerial. Ett av tälten som är ca 15 x 30 m står 90 cm från byggnadens vägg. Det andra tältet, det som brunnit, är 9 x 20 m. Det står 3,2 m från det stora tältet. Tälten består av en plastväv på ett metallstativ. Portar i den ena gaveln. Båda tälten är bågformade.

HÄNDELSEN

En person ringde räddningstjänsten och sade att det rök ur ett av tälten hos företaget X. Företaget finns i närheten av ett villaområde. När räddningsstyrkan lämnade brandstation såg de en stor svart rökpelare från industriområdet. Vid räddningstjänstens framkomst hade ett av tälten nästan brunnit ner. Släckningen blev i skydd av det andra tältet. Inga släckförsök har gjorts av någon annan innan räddningstjänsten anlände.

UNDERSÖKNINGEN

Ett av tälten med måtten 9 x 20 m har brunnit ner helt, det finns bara metallstativet kvar. Bland brandresterna finns en åkgräsklippare, ett stort antal belysningsarmaturer, mm. I tältet/förrådet har funnits papp, trä och frigolit för emballage av belysningsarmaturerna. Enligt uppgift fanns det frigolit från marken upp till taket i tältet. Det finns ingenting kvar av det, endast en svart massa på marken. Utanför tältet fanns det lastpallar. De har brunnit i kanten närmast tältduken. Undersökningen visar att det fanns ingen elektrisk anslutning till tältet. Varken belysning eller uttag. Inga kemikalier har förvarats i tältet. Brandfarliga varor, bensin, fanns endast i gräsklipparen. Ingen av personalen har varit i tältet sedan i fredags, branden upptäcktes på söndag. Det andra tältet, det som finns intill det som brunnit, har smältskador på det ena hörnet som är närmast det nerbrunna tältet. Värmen från branden har smält tältduken men inte antänts.

På insidan finns emballagematerial av papp liggande på lastpallar. Avståndet mellan tälten är 3,2 m. I detta tält har duken skurits sönder på två ställen under helgen. Någon eller några har varit inne i tältet och dragit ut papper och annat på golvet. Detta har förekommit tidigare enligt företaget, barn-ungdomar har setts i området på kvällar och helger. Tältduken har lagats några gånger efter objudna gäster. Detta tält är ca 15 x 30 m. Det är placerat 0,9 m från fabriksbyggnaden. Byggnaden har inga fönster eller andra öppningar på denna sida som gränsar mot tältet. Den troliga brandorsaken är att någon eller några har skurit sönder tältduken och tagit sig in och antänt något i tältet/förrådet. Brandförloppet har varit mycket snabbt. Tack vare en gynnsam vindriktning kunde det andra tältet räddas. Startföremål kan inte fastslås.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns stor risk för brandspridning till intilliggande tält.

SLUTSATSER

Brandorsaken är troligen att någon anlagt en brand i tältet.

ERFARENHETER

Cellplast/frigolit brinner mycket snabbt.

FÖRSLAG

Om företaget har behov av ett förråd, föreslås att de bygger ett i plåt eller annat material som inte är så lätt att ta sig in i. En inhägnad skulle försvåra för objudna gäster att ta sig in på området.



Hörnet på intilliggande tält/förråd. Plasten smälte av värmen.