

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i pizzeria klockan 04.54.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Bo Wiberg, räddningstjänsten, samt representanter från polisen.  
Klockan 10.25.

## **OBJEKTET**

Pizzerian är inrymd i bottenplan i en fastighet som ägs av bostadsbolaget X. I lokalerna finns plats för ca 50 personer. Där finns också kök, personalrum, förråd, kontor, WC. På övre plan finns en livsmedelsbutik på ca 800 kvm. Byggnaden är byggd i betong, tegel och trä. Den är av souterängstyp. Ingen annan verksamhet finns i byggnaden.

## **HÄNDELSEN**

Tidigt på morgonen passerade ett tidningsbud pizzerian. Han såg att ett inbrott hade gjorts i pizzerian. Han ringde SOS med sin mobiltelefon, där frågade de om det var en olycka som skett. Han svarade nej, ingen olycka, det är ett inbrott. Kontakten bröts med SOS. Han åkte då med sin bil till vaktstugan och talade om att det var ett inbrott i pizzerian. Vaktpersonalen larmade polisen. Klockan var då 04.13 En polispatrull åkte från X-stad till Z-stad. De hade fått larm om ett inbrott, troligen pågående. Vid deras framkomst upptäckte de ett hål i entrédörrens glasparti, innanför dörren låg en sten. Det luktade rök i lokalerna men ingenting brann. Polisen larmade räddningstjänsten, styrkan från Z-stad åkte ut. Räddningstjänsten larmades klockan 04.54, var framme på brandplatsen klockan 05.03. Deras uppgift blev att ventiler lokalerna. Ca 2,5 m till vänster om dörren inne i lokalen låg en flaska på golvet med en trasa instoppad i flaskan. Flaskan var hel. Polisen tog hand om flaskan för analys.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökningen gjordes dagen efter händelsen. Vid entrédörren låg en sten som troligen kastats genom entrédörrens fönster. Lokalen har sot- och rökskador, brandskadorna är små. Det har brunnit lite i en vägg och på en liten yta av golvet. Under pizzaugnen fanns kartonger för pizza, de har brunnit bort, den branden har spridit sig till väggen bakom ugnen men inte längre, skadorna är på väggytan samt de elektriska kablarna. På framsidan ugnen fanns en hylla av spånplatta, den har brunnit och ramlat ner på golvet. Framför väggen och på golvet fanns rester av något som undersöktes noggrant. Där hittades resterna av en flaska. I flaskans hals fanns en trasa instoppad. Bland resterna fanns små metallbitar av okänd sort, samt små spikar. Flaskan var av en fyrkantig sort. En hel sida av flaskan kunde tas upp och på den sidan satt en etikett. Etiketten visade att det var en olivoljeflaska. Golvmattan där flaskan låg skars bort. Resterna av flaskan, metallbitarna, spikarna samt mattan har skickats till SKL för analys. Troligen har någon kastat in en sten genom entrédörrens glasruta, kastat in en flaska med okänt innehåll till vänster om dörren mot en vägg, men den flaskan höll, den blev liggande på golvet. Någon har kastat ytterligare en flaska med okänt innehåll rakt in i lokalen. Den flaskan har antänt en del av en vägg, golvet samt några tomma pizzakartonger. Flaskan har troligen innehållit en brandfarlig vätska. Vätskan har brunnit och antänt väggen, golvet, kartongerna och sedan självlocknat. Röken spreds i lokalerna samt till livsmedelsbutiken i det övre planet av huset. Butiken fick av den anledningen hålla stängt hela dagen för att sanera butiken. Det var ett tunt lager av sot på de flesta varorna. Orsaken till rökspridningen kan vara att ventilationssystemet är gemensamt för de båda verksamheterna. Röken har spridits i kanalerna.

## **SPRIDNINGSRISK**

Det var faktisk rökspridning till annan verksamhet. Stora delar av

livsmedelsbutiken fick sot- och rökskador.

### **SLUTSATSER**

Branden är anlagd. Branden har anlagts genom att någon krossat fönstret i entrédörren och kastat in s k Molotovcocktails.

### **ERFARENHETER**

Vid förändringar av verksamheter i byggnader bör man se över även ventilation och göra avskiljningar för att undvika rökspridning.

### **FÖRSLAG**

Se över hela ventilationssystemet, montera in brandspjäll eller annat som förhindrar rökspridning mellan de olika verksamheterna.

### **ÅTGÄRDER**

Kontakt har tagits med fastighetschef, fastighetsägarna samt fastighetsskötare. Material har genom polisens försorg skickats till SKL för analys. Kopia på rapporten har skickats till: Räddningsverket samt polisen i X-stad.