

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand. Lägenheten har sot och brandskador.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och NN, polisens tekniker.

OBJEKTET

Flerfamiljshus med tre våningar med krypvind och utan källare. Stomme i betong. Yttre beklädnad tegel och takplåt. Fyra trapphus med vardera 6 lägenheter. Denna lägenhet består av 2 rum och kök och är placerad på tredje vån. Möblering, det nödvändigaste.

HÄNDELSEN

Larm till räddningstjänsten inkom den xx-xx-xx, kl. 17:06. Grannar som larmat. Lägenheten var tom vid insatsen. Ingen människa kom till skada. I övrigt hänvisar jag till insatsrapporten.

UNDERSÖKNINGEN

Startar den yy-yy-yy, kl. 10:00. Lägenheten har två rum och kök och hela lägenheten har skador. Hall, sovrum och vardagsrum är sotskadade. Det är köket som är brandskadat. Sotet i vardagsrummet ligger i ett par cm höjd, och är mycket flyktigt. Kökets brandskador är inte så omfattande, det är en köpmandisk som brunnit och tapet upp mot taket. Av brandbilden att tolka så har branden startat vid köpmandisken då skadorna ej är ända ner till golv. Köpmandisken har ganska omfattande skador. Och vid närmare undersökning och friläggning så finner vi en ljusstake för levande ljus, gjord av porslin, den är trasig och har inga ljus eller vekar kvar men den har sot skador i och runt själva ljushållarna. Och delar av en kassetbandspelare, kan vara den som orsakat allt detta sot i övriga delar av lägenheten.

SLUTSATSER

Vi finner inga naturliga brandorsaker, och kassetbandspelaren tror vi inte har orsakat denna brand, som kan ha orsakat branden är då kvarglömt ljus i ljusstaken, sotskadorna som syns är nere i själva ljusstaken.

SPRIDNINGSRISK

Hänvisar till spridningsintyg.