

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet den xx-xx-xx klockan 07:42, X-vägen i X-stad.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten och NN, polisen. Den xx-xx-xx klockan 10:45.

OBJEKTET

Bostadsområde med hyreshus. Lägenheten är i ett trevåningshus med källare. Varje våningsplan har tre lägenheter. Det är fem ingångar (trapphus) i huset. Den aktuella lägenheten är i plan 1. Huset byggt i början på 1950-talet. Hela byggnaden är i sten och betong. I området bor 198 personer.

HÄNDELSEN

En person boende i samma trapphus som den brunna lägenheten kände rökluft vid 7-tiden på morgonen. Han konstaterade bara detta, men gjorde inget mer. Vid kl. 07:41 fick räddningstjänsten larm om en lägenhetsbrand i ett hyreshus på X-vägen. En granne larmade om att det rök ur en lägenhet. Vid räddningstjänstens framkomst rök det från en öppen balkongdörr på plan 1. De fick uppgift om att det fanns en person kvar i lägenheten. Rökdykare gick in via balkongen och hittade en kvinna liggande på golvet i vardagsrummet. Kvinnan bars ut och togs om hand av ambulanspersonal. Hon kördes till sjukhus för vård. Rökdykarna gick åter in i lägenheten och släckte branden, det brann mest i hallen. Samtidigt hade en personal gått in i trapphuset för att ta sig in i lägenheten. Dörren var låst, men den hade brunnit igenom på den nedre vänstra sidan. En pulversläckare dämpade branden. Branden släcktes och lägenheten genomsöktes, det fanns ev. två katter kvar. Lägenheten ventilerades.

UNDERSÖKNING

Utanför huset på gräsmattan ca 5 m från balkongen, hittades en brandvarnare. Brandvarnaren är i gott fungerande skick, det finns inget sot eller skador på den. Vid undersökningen konstaterades att den suttit i halltaket i den brunna lägenheten. Dörren från trapphuset till lägenheten har brunnit igenom på den nedre vänstra sidan. Dörren är i brandteknisk klass B 30. De största brandskadorna är i hallen, övriga rum har stora skador av värme och rök. Lägenheten som är en tvårummare och kök är totalförstörd. Efter hallens ena vägg har det stått ett skoställ och en låg bänk med luckor samt en stol i trä. På bänken stod en telefon, tidningar, tjock duk, lite kläder och annat. I skostället fanns ett antal skor. Här fanns ingen elektricitet, inga lampor eller annat. Det fanns inget elektriskt väggurtag.

I sovrummet finns spår efter en brand på golvet. Golvmattan har brandskador, sot finns i nedre kanten av garderobsdörrarna. Även i köket fanns spår av en brand på golvet. En liten trappstege som står där har plastfötter, de har smält. Ett av bordsbenen har brandskador upp till ca 4 cm från golvet. Sot finns på golvsöcklar och nedre delen av skåpluckorna. Vid undersökningen hittades på ert skåp i vardagsrummet, en flaska i plast med ett innehåll som luktade bensin.

Den troliga brandorsaken är följande: Kvinnan har på morgonen tagit en stol i hallen, flyttat den under brandvarnaren som hon plockat ner och kastat ut på gräsmattan från balkongen. Bensin har hållits ut på golvet i köket och i sovrummet samt på bänken och golvet i hallen. Ett ljus har tänts och ställts på bänken. Bensinen har antänts i köket och sovrummet, den har brunnit snabbt men självslocknat. I hallen har ljuset antänt bensinen och det som fanns på bänken och golvet. Det har blivit en brand med ett snabbt förlopp.

Undersökningen styrker ovanstående teori. Kvinnan är inlagd på sjukhus för vård.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns ingen risk för brandspridning till någon annan lägenhet.
Det fanns risk för rökspridning till trapphuset.

SLUTSATSER

Branden är troligen anlagd. En brandfarlig vätska har använts.
Branden har pågått minst 30 minuter innan någon larmar.

ERFARENHETER

Om man bor i ett hyreshus och känner röklukt, varför undersöker man inte orsaken och larmar? Kan det vara så att i ett stort hyreshus bryr man sig inte om grannarna? Enligt SOS AB var det endast en person som larmade. I huset bor 45 personer och i grannhuset 30 st.

ÅTGÄRDER

Material har tagits i beslag av polisen. Kopia på rapporten har skickats till Ulf Erlandsson räddningsverket Karlstad, Polisen i X-stad.