

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i svinstall.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg, räddningstjänsten, och
Polismyndigheten.

HÄNDELSEN

Någon upptäcker att det brinner i en byggnad och larmar 112. Stort larm dras på huvudstation och man får veta genom SOS att byggnaden är övertänd samt att spridningsrisken är stor. Från station åker insatsledarbilen, 2 släckfordon, 2 tankbilar och 1 hävare. Vid insatsledarens ankomst är vind och takdelen på byggnaden övertänd och stor spridningsrisk till tre stycken närliggande byggnader. Gårdens ägare håller på att riva en sammanbyggnad mellan brandbyggnaden och en annan byggnad med en frontlastare för att förhindra en brand och rökspridning.

Insatsledarens beslutar sig för att låta brandbyggnaden brinna och skydda intilliggande byggnader. När dom efter en stund fått upp begränsningar mot dom övriga byggnader och anser att spridningsrisken minskat. Då börjar man rädda griskultingar. Som har varit skyddade från strålningsvärme av ett isolerat plåttak i svinstallet som har rasat ner och hamnat på spilltorna. Man lyckas med att få ut cirka 150 grisar i varierande kondition, en veterinär som kallats till platsen avgör vilka grisar som ska avlivas direkt på grund av värme och rökskador och stress.

UNDERSÖKNINGEN

Se polisens protokoll.

SLUTSATS

Branden har troligen startat i elcentralen placerad på utsidan av södergaveln i byggnaden och sedan genom yttre brandspridning nått takfot och vind.

ERFARENHETER

Tack vare gårdens ägare agerade så snabbt med rivningen av djurgången mellan byggnaderna så lyckades man att stoppa brandspridningen till den byggnaden.