

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i restaurang, den xx-xx-xx klockan 04:07. Den andra branden på fyra dagar i samma restaurang.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten, den xx-xx-xx klockan 05:10.

OBJEKTET

Restaurang X finns i en större byggnad med ett antal olika verksamheter. Hela byggnadens storlek är ca 87 x 40 m. Restaurang X har ena hörnet av byggnaden. I restaurangen finns plats för 90 gäster.

HÄNDELSEN

Ägaren till restaurangen hade ett inbrottslarm kopplat till sin mobiltelefon. Vid fyratiden på morgonen fick han ett larm om inbrott i restaurangen. Han tog sin bil och åkte dit. Väl framme upptäckte han att någon hade tagit bort plywoodskivan som satt för ett fönster efter en brand för fyra dagar sedan. Inne i restaurangen var det fullt med bensin. Han tog då sin bil och åkte till polisstationen för att larma. En sträcka på ca 3 km. Polisen hade ingen bemanning av stationen just då, men han fick kontakt med larmcentralen via polisens telefon som skickade en patrull till stationen.

Restaurangägaren talade om vad han sett dvs. att restaurangen var indränkt med bensin. Polispatrullen åkte dit och såg då att restaurangen brann. Räddningstjänsten larmades av polisen. När de anlände brann hela restaurangen. Vid ankomsten fick de uppgift om att det troligen fanns folk som övernattade i kontoren på övre plan.

Räddningstjänsten tog sig in i lokalerna och genomsökte de. Inga personer fanns där. Det var planerat för övernattning men planerna ändrades i sista stund. En mycket bra insats begränsade branden till enbart restaurangen, branden spred sig inte till några andra lokaler.

UNDERSÖKNINGEN

Plywoodskivan som satt för restaurangens fönster efter den tidigare branden har tagits bort. Den står på utsidan bredvid fönstret. Hålet i glasrutan är lite större än tidigare. På väggens utsida finns några hakkors målade med blå spray. Hela restaurangen är brandskadad, även köket och förråden är skadade, en sk totalbrand. Brandorsak: Anlagd med uppsåt. Någon har tagit bort plywoodskivan som satt för fönstret, kastat in bensin, men blivit störd av att ägaren dök upp. När sedan ägaren åker iväg till polisstationen passar denne någon på att antända bensinen i restaurangen. Det finns inga vittnen som sett eller hört något vid tidpunkten för branden.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns stor risk för brandspridning till övriga delar av byggnaden. Det var faktisk rökspridning till intilliggande möbelaffär, samt till kontoren på övre plan.

SLUTSATSER

Någon har tagit bort plywoodskivan för fönstret. Bensin har kastats in i restaurangen. Bensinen har antänts. Branden är anlagd med uppsåt.

ERFARENHETER

Varför åkte ägaren till polisstationen för att larma? Han hade ju en fungerande mobiltelefon. Tyvärr lades polisens utredning om branden (bränderna) ner.