

## **SAMMANFATTNING - ERFARENHETER**

Se polisens undersökningsprotokoll.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

### **Omfattning vid ankomst**

Vid räddningstjänstens ankomst var stugan helt övertänd.

### **Räddningstjänstens åtgärder**

Släckningsarbetet påbörjades, och order gavs om att beakta risken för gasflaskor.

### **Brandförlopp**

Kvinnlig granne till stugan upptäckte branden men kunde inget göra på grund av hetta. Branden spreds snabbt och stugan övertändes.

### **Skadeomfattning**

Totalskada i hela stugdelen.

### **Spridningsrisker**

Stugan var en del i ett stugområde. Risk för spridning till garage/förråd och uppställd husvagn. Stugan låg på ett sådant avstånd från annan bebyggelse att spridning till annan fastighetsägare inte förelåg.

### **Primärbrand**

Omkring vedkamin.

### **Brandorsak**

Får lämnas öppen.

## **RAPPORTEN UPPRÄTTAD**

av Kjell-Åke Svensson