

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Polismyndigheten begär assistans vid utredning av lägenhetsbrand XX i Z-stad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och Kjell Gustavsson från Polismyndigheten

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Ett flerfamiljshus i två plan med inredda vindslägenheter. Byggandens källare består av betong i övrigt är husets stomme och bjälklag i trä. Yttre beklädnad i träpanel, takbeklädnad i taktegel.

Drabbad lägenhet består av två rum och kök är beläget på andra våningen.

BESKRIVNING AV HÄNDELSE

Utlarmning Kl: 05:16

Framkomst Kl: 05:23

Larmstyrka X-stad deltidstyrka 1+5 X-stad heltidstyrka 1+6

Före ankomst

Är ett tidningsbud som håller på att lämna ut tidningar, han känner redan i trapphuset röklukt och ser en lätt rökridå. När tidningsbudet skall lägga ner tidning i brevinkast så väller rök ut. Han larmar då räddningstjänsten och börjar att ringa på andra lägenheter för att utrymma övriga huset.

Vid ankomst

Hänvisar till insatsrapporten. En person förs rökskadad till sjukhus. Brandvarnare fungerade.

UNDERSÖKNING

Inleds xx-xx-xx kl: 10:00 med en rundvandring utanför huset. Vi går sedan in och tittar och upptäcker snart att branden har varit begränsad till vardagsrummet. Rökdykarna har lämpat ut resterna av en fåtölj och en soffa. Branden har endast varit i fåtölj och soffa. Syns en liten plym på väggen bakom soffans placering. Brandförloppet tolkar vi att det startat i fåtölj och sedan spridit sig till soffa med tidningar. I övrigt har lägenheten sot och rökskador. Vi finner massor med flaskor, fimpas, cigarrettaskar, tändare och tidningar. Enligt rökdykarna så var det brand i fåtölj och soffan med tidningar. Misstanke om rökning som orsak väcks tidigt, mot bakgrund av hur det ser ut i lägenheten, vi finner inte något annat som kan förklara orsaken till branden.

SPRIDNINGSRISK

Finns sakkunnigutlåtande bifogat denna rapport

SLUTSATSER

Vi kan inte fastställa den direkta brandorsaken. Mycket troliga orsaken är cigarrettrökning, som grundar sig på brandbilden och hur lägenheten ser ut i övrigt.

ERFARENHETER, FÖRSLAG

Bostadssprinkler något för framtiden. Då personer som befinner sig i detta stadie är svåra att nå fram med information till.

ÅTGÄRDER

Har varit i kontakt med ägare angående byggnationen av huset.



Bild tagen från golvet. Där fåtöljen har varit placerad.