



**RÄDDNINGSTJÄNSTEN**  
Smedjebackens kommun

## Insatssammanställning

Datum: 2010 – 09 – 25

Diariernr: 2010.000083

Utredare: Veikko Koskelainen

Eget larmnummer: 201000337

SOS

larmnummer: 5-1656144

Orsaken till undersökningen: Anlagd brand

### Händelsedata

Datum för händelsen: 2010 – 09 – 25

Adress: [REDACTED]

Typ av olycka: Brand i byggnad

Typ av skada(or): Bränd matta samt pulver från släckaren i hela trapphuset.

Orsak: Brand i trapphus, utanför en lägenhetsdörr.



**Fakta**

**Orsaken till Undersökningen:** .. Förmodad anlagd brand .....

**Utredare:** Veikko Koskelainen..... SOS larmnummer: .. 5-1656144 .....

**Datum för händelsen:** .. 2010 – 09 – 25 ..... Eget larmnummer: .. 201000337 .....

**Adress:** .. [REDACTED] .....

**Typ av skada(or):**

**Orsak:** .. Brand i byggnad .....

**Larm till SOS:** .. 00:21:30 ..... 0

**Larm till Rtj:** .. 00:21:58 ..... 28 sek

**Första bil ut:** .. 00:28:14 ..... 6 min 16 sek

**Ankomst skadeplats:** .. 00:59:00 ..... 30 min 46 sek

**Insatsen påbörjades:** .....

**Rtj avslutades:** .. 02:12:26 ..... 1 tim 50min 28 sek

**Plats och objektsbeskrivning**

## Sammanfattning av olyckan:

Paret var på en fest i grannhuset på kvällen.

De gick hem strax efter midnatt och när de öppnade dörren till trapphuset bolmade det ut rök, de fick tag i en brandsläckare och började släcka branden. Under tiden ringde den andra till SOS och larmade.

När räddningstjänsten från Skinnskatteberg kom fram möttes de av två [REDACTED] personer som berättade att det brunnit i trapphuset utanför deras dörr. Två rökdykare skickades in och konstaterade att branden var släckt.

När räddningstjänsten från Smedjebacken kom till platsen informerades de om läget och tog över ansvaret samtidigt som personalen från Skinnskatteberg återvände till stationen.

## Händelseförlopp

Det hade varit en fest i grannhuset [REDACTED] och hyresgästen tyckte att nu får det vara nog, så hon sa till att nu får ni gå här ifrån. Grabbarna gick iväg men grannarna var kvar en stund till. Sedan gick även de hemåt (de bor i huset intill på baksidan). När de öppnade dörren till trapphuset bolmade det ut rök, de fick tag i en brandsläckare och började släcka branden under tiden ringde den andra till SOS och larmade.

## Samarbete

Räddningstjänsten samarbetade med Skinnskattebergs räddningstjänst, som också blev larmade. Skinnskatteberg larmades 00:25:00 (3min och 2sek efter SMB) och var på plats 00:47:00 (24 min efter larm) 13 min före Smedjebackens räddningstjänst. Informationen mellan räddningstjänsterna var via radiotrafik.

## Ledning

Räddningstjänsten i Smedjebacken tog över räddningsledarrollen vid framkomsten och Skinnskatteberg fick åka tillbaka.

## Slutsatser och viktiga erfarenheter

- Vikten av att ha en fungerande brandsläckare samt kunskap i hantering av den.
- Se till att inte ha brännbart material i trapphuset.
- Anspänningstiden överstiger 5 min.

**Bilder**

