



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för lärande av olyckor och kriser
651 81 Karlstad

BRANDUTREDNING

Typ av brand: Brand i kläder
Insatsrapport: 2010101704
Larmtid: 2010-03-18 kl. 15:47
Kommun: Stockholm
Adress: [REDACTED]
Objektstyp: Servicehus ([REDACTED] servicehus)
Startutrymme: Lägenhet, vardagsrum
Startföremål: Kläder
Brandorsak: Rökning
Bilagor: Foto





Anledning till undersökningen

Brand i rullstolsbundens persons kläder

Undersökningen utförd av

Jan-Erik Jansson. Brandinspektör och brandutredare i Storstockholms brandförsvaret. Tel. 08-4548831 eller 070-7648831.

Objektsbeskrivning

Servicehus ([REDACTED] servicehus) med eget boende. Aktuell lägenhet består av ett rum och pentry, på våning 1. Varje lägenhet är brandtekniskt avskiljd mot korridoren med EI 30 dörrar. Byggnaden, br 1, består av 3 våningar med trapphus i mitten och avdelningar åt båda håll. Det finns ett automatiskt brandlarm, med larmlagring, som är kopplat till brandförsvaret.

Beskrivning av händelsen före brandförsvarets ankomst.

Brandlarmet löste ut på våningsplanet. Personal, som befann sig i korridoren, såg på brandtablån att det larmade från en intilliggande lägenhet. De öppnade dörren och såg att det brann med öppen låga runt kvinnan som satt i sin rullstol. Två i personalen tog ned kvinnan på golvet samtidigt som ytterligare en person från personalen hämtade en skumsläckare och släckte de brinnande kläderna mm. I samma skede trycktes en larmknapp in för att få direktlarm till brandförsvaret. Larm till SOS kom in 15:47. De påbörjade kylning av en brännskadad arm samtidigt som hon togs ut ur rummet. Röken vädrades ut genom att ett fönster öppnades. De ringde 112 för att lämna en lägesrapport. Den drabbade är 71 år.

Beskrivning av händelsen efter brandförsvarets ankomst.

Brandförsvaret ankom till skadeplatsen 15:55, dvs. 8 minuter efter larm. De konstaterade att branden var släckt och att det var rökfritt i rummet. Ambulanspersonal i samråd med läkare konstaterade att den drabbade endast fått lättare brännskador på en arm. Tillsvidare fick hon vila i ett annat rum på servicehuset. Polisen har ingen brottsmisstanke.

Undersökningen

Jourhavande brandinspektör informerades om branden efter avslutad räddningstjänst. Beslut togs att åka till platsen för att göra en utredning. Händelseförloppet gicks igenom med berörd personal. Det kunde konstateras att personalen agerat föredömligt samtidigt som det fanns en hel del lyckliga omständigheter som gjorde att detta slutade bra.

- * Det var personalskifte och det fanns gott om hjälpande händer.
- * Personalen befann sig alldeles utanför lägenheten.
- * Larmtablån fanns i närområdet, liksom handbrandsläckaren.
- * Personalen har fått en bra utbildning i brandskydd.

Händelseförlopp: Kvinnan ca 70 år, som är storrökare, satt i sin rullstol och rökte, samtidigt som hon läste en tidning. Cigaretten/ glöd föll ned och antände tidningen samt hennes fliströja. Tidningen föll ned på golvet där den fortsatte att brinna samtidigt som den antände delar av rullstolen. Undertecknad hade även ett samtal med anhöriga om brandorsaken och personalens agerande. De skall försöka förmå sin mor att sluta röka. De skall även ha samtal med servicehuset om andra lösningar.



Spridningsrisk

Om inte någon släckinsats gjorts skulle branden troligen tagit fäste i övriga kläder och resten av rullstolen. Ett bord med plastduk och några andra möbler runt om skulle troligen ha antänts. Men då lägenheten i övrigt har relativt måttlig brandbelastning, samt är en egen brandcell, bedöms inte brandspridningsrisken till övriga utrymmen som överhängande. Viss rökspridning kan dock inte uteslutas.

Slutsats

Tack vare personalens kunskap och agerande, slutade denna händelse lyckligt.

**Erfarenheter och
åtgärdsförslag**

Det kanske ska till andra rutiner i samband med att "boende" skall röka. Samordna röktilfällen tillsammans med personalen, speciella platser, tider, sprinkler eller att bistå med rökförkläden el.dyl.

Anhöriga är en viktig del i denna process, då många boende, även om de är vårdkrävande, har "egna hyreskontrakt"

En viktig faktor är att påverka valet av kläder så att de "boende" inte använder lättantändligt material i dessa.

**STORSTOCKHOLMS
BRANDFÖRSVAR**

I samråd med

Jan-Erik Jansson
Brandutredare

Per Norén
Brandutredare



FOTOBILAGA



Den brandskadade fliströjan.



Delar av rullstolen har brunnit.



Tidningen som antänds.



Brandskadat golv.



Bordet som stod bredvid rullstolen.