



ÄLVSBYNS
KOMMUN
Räddningstjänsten

Olycksundersökning



| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Utredare Roger Bohman | Myndighet Räddningstjänsten | Telefon 0929-171 25 |
| Medutredare | Myndighet/organisation Räddningstjänsten Älvsbyn | Telefon 0929-171 33 |
| Olycksdatum 2012 | Olycksplats Älvsbyns kommun | Olyckstyp Brand |
| Utredningsdatum | Bilagor | |
| Insatsrapportnummer 8-1723879 | Utredning (<i>Utökad</i>/Fördjupad) | Granskad av PW |

POSTADRESS
Fluxenvägen 49
942 33 Älvsbyn

BESÖKSADRESS

TELEFON
0929-171 33

TELEFAX
0929-174 09



Innehåll

| | |
|--|---|
| Anledning till undersökningen | 3 |
| Avgränsningar | 3 |
| Datainsamling | 3 |
| Plats och/eller objektsbeskrivning | 3 |
| Händelseförlopp | 3 |
| Direkta orsaker till olyckan | 3 |
| Bakomliggande orsaker till olyckan | 4 |
| Slutsatser/ Erfarenheter | 4 |
| Återföring | 4 |
| Bilagor | 5 |



Anledning till undersökningen

Brand i flerbostadshus pga. sängrökning.

Avgränsningar

Händelsen är undersökt utifrån den sociala aspekten i samband bostadsplacering samt brandorsak.

Datainsamling

- Samtal med RL samt SL på plats.
- Fotodokumentation i samband med platsbesök.
- Intervju med fastighetsägaren
- Samtal med ambulanspersonal

Plats och/eller objektsbeskrivning

Flerfamiljshus med två våningar samt vindsvåning, bestående av åtta lägenheter. Br 1 med öppet trapphus. Brandventilation i trapphus genom befintliga fönster. Byggår 50 talet. Renoverat efterhand med bl.a. nya fönster och ytterpanel.

██████ ligger ca 2mil från närmaste räddningstjänst.

Händelseförlopp

Torsdagen den █████ 2012 kl. 00.29 fick räddningstjänsten larm om brand i en lägenhet i █████.

Ambulansen var först på plats. Ingen människa och ingen brand syntes till när dom kom fram, men det luktade brandrök. Ambulanspersonalen gick in i trapphuset och påträffade mannen från lägenheten sittande i trappen. Han uppgav att det inte fanns någon mer i lägenheten. Ingen annan människa syntes till i trapphuset. Dom tog ut han från byggnaden. Ingen direkt rök i trapphuset från början eftersom den drabbade stängt dörren till lägenheten.

Enligt den drabbade hade han krupit ut och stängt dörren. Sen har han vänt tillbaka för att se var det brann men vände igen till trapphuset och stängde dörren (Brandvarnare fanns och fungerade men låg på en hylla se bilaga).

En från ambulansen gick tillbaka för att varna andra hyresgäster, han knackade på i första lägenheten till höger om den som brann (visade sig att det var han som larmat). Han fortsätter att knacka på i de övriga lägenheterna. När första räddningsstyrkan kom på plats var den drabbade lägenhetsinnehavaren ute i ambulansen.

Alla hyresgäster i fastigheten hade utrymt, utom två. De fick vara kvar till dess att miljön i trapphuset var bättre. När räddningstjänsten öppnade dörren till lägenheten var det svart rök från golv till tak och ordentligt varmt. Ingen brand syntes. Rök kom ut i trapphuset den korta stunden dörren var öppen.

Rökdykare gick in. Bara små brandhärddar samt glödbränder i startföremålet (sängen). Man lämpade bl.a. säng och madrass genom sovrumsfönstret. Endast ena fönsterglasat hade gått sönder av värmen, tack vare det uppstod troligtvis syrebrist och branden självslocknade.

Efter det ventilerade man trapphus och lägenhet. Man gjorde även en undersökning med värmekamera för att säkerställa sig att det inte fanns fler glödbränder.

Man kunde även få ut den sista hyresgästen. En av lägenheterna var tom (bröt upp dörren för att säkerställa det). Alla hyresgäster fick ett tillfälligt boende under natten.

Direkta orsaker till olyckan

Sängrökning var den direkta orsaken till branden i kombination med alkohol. Mannen hade helt enkelt somnat med cigaretten tänd. Cigaretten var inte av den självslocknande typen (märke: Jin ling köpt på tax free butik).



Bakomliggande orsaker till olyckan

Den drabbade hyresgästen är en person med långvarigt missbruk. Han har bott mestadels i olika flerfamiljsfastigheter i centrala Älvsbyn.

Person är vanligtvis skötsam, förutom när hans så kallade kompisar kommer på besök. Det är då problemen börjar. Det blir liv i hela fastigheten och grannarna börjar klaga.

Ambulansen har hämtat honom ett antal gånger för olika åkommor. Ambulanspersonalen och fastighetsägaren säger att man ofta sett brännmärken efter cigaretter lite var stans i lägenheterna han bott i.

Fastighetsägaren har kontaktat socialen angående denna person samt andra med liknande problem för att påtala problemen med dessa personer som är boende i flerfamiljsfastigheter. Fastighetsägaren tycker man borde se på andra boendeformer för att man inte ska riskera andra personers liv och hälsa. Han tycker inte han får något gehör från sociala myndigheten.

Fastighetsägaren gav då sagda person ett boende i [REDACTED] ca:2 mil från närmaste räddningstjänst.

Tanken var att hans kompisar inte skulle kunna ta sig dit. Detta hjälpte inte. Enligt mannen själv har han haft besök tidigare under kvällen av en "kompis". Fastighetsägaren satte upp en brandvarnare men nu var den nedplockad av någon anledning (dock fungerande).

Slutsatser/ Erfarenheter

Tack vare att lägenhetsinnehavaren kom ihåg att stänga dörren till lägenheten samt att fönsterrutorna höll, blev det en syrefattig brand som i stort sett självlocknat.

Om han haft självlocknande cigaretter eller mobil sprinkler kanske branden kunnat undvikas.

Kanske inte så klokt att placera människor med den här typen av problem långt från ambulans och räddningstjänst dessutom i en flerfamiljsfastighet.

Ett samarbete mellan sociala myndigheter, fastighetsägare och kanske räddningstjänst, polis?

Återföring


Fastighetsägaren
Socialtjänsten i Älvsbyns kommun
MSB



Bilagor





Branddrabbade lägenheten





Olycksundersökning

Brandrum






ÄLVSBYNS
KOMMUN
Räddningstjänsten

Olycksundersökning



Sängens placering.
Huvudändan mot vägg



Brandvarnare



POSTADRESS
Fluxenvägen 49
942 33 Älvsbyn

BESÖKSADRESS

TELEFON
0929-171 33

TELEFAX
0929-174 09