

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision mellan två personbilar

Sammanfattning av händelsen

Två personbilar har kolliderat i vägkorsning med väjningsplikt för en av bilarna.

Innehåll i undersökning (undersökningens djup)

Rapporten är översiktlig, dock lite djupare om de fysiska förhållandena på olycksplatsen med bilder och skiss över olycksplatsen.

Direkta och bakomliggande orsaker till olyckan och olyckans förlopp

Bil på väg xxxx har stannat för stopplikten men troligen inte observerat bilen som framfördes på väg yyy och kom österifrån.

Insatsutvärdering

Framgår inte av rapporten.

Åtgärder som föreslås

Åtgärder som höjer uppmärksamheten för stopplikten. Målning med upphöjda markeringar.

Slutsatser som bör föras vidare till berörda säkerhetsaktörer

Dålig geometrisk utformning av väg/vägkorsning, svackan förefaller leda till allvarlig sikttnedsättning.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten

Handläggare
JK

Datum Dnr:
2006-07-23
Eget larm nr: 2006A00094.

Utrednings protokoll.
Olycksutredning.
Enl; LSO 3kap 10§.

Anledning till utredning.

Trafikolycka, väg xxxx/vvv, xxxxxxxx.



Uppdragsgivare: Ängelholms räddningstjänst

Uppdrag: Dokumentation av olycka med personskador. Uppföljning av åtgärder från vägverket.

Utredningen utförd: Brandmästare Jan Klauser.

Bilagor: Foto, skiss.

Kontakt vägverket: Lars Ekman, vägverket Regions Skåne, Box 543. 291 25
Kristianstad. 044-195136.

Larmtid: 2006-03-15, klockan 07.25.

Adress: Väg xxxx/yyy

Olyckstyp: Trafikolycka.

Personskador: 2 skadade, 1 person omkommen.

Olycksorsak: Ej observerat stopp plikt av norrifrån kommande bil, se skiss.

Postadress	Gatuadress	Telefon	Telefax	
Ängelholms Räddningstjänst	Östra vägen 11	0431-	0431-	
Östra vägen 11	Ängelholm	87995.	127 65	262 51 ÄNGELHOLM
		070-5924187.		



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten

Datum Dnr:
2006-07-23
Eget larm nr: 2006A00094.

Handläggare
JK

Sammanfattning/händelseförlopp samt konsekvenser av olyckan.

Onsdagen den 15/3 klockan 07.25 inträffade en trafikolycka på adress väg xxxx/yyy belägen vid xxxxxxxx samhälle.

Trafikolyckan rörde två personbilar som kolliderat i korsningen på nämnd adress, väderläget vid det aktuella olyckstillfället har inte kunnat dokumenteras, detta beroende på att dessa uppgifter ej var medtagna i räddningstjänstens insatsrapport. Olyckan krävde ett större räddningspådrag i form av räddningstjänst 5 st enheter, ambulans sjukvården 4 st enheter samt polis. Totalt var det tre personer som var direkt inblandade i olyckan.

Skadebilden blev följande, detta enl IL bedömning: En person med lättare skador, en person med svårare skador samt en person som avled.

Bakgrundsbeskrivning.

Den aktuella korsningen har under årens lopp varit en bidragande faktor till ett antal trafikolyckor. Korsningen är försedd med både stopp plikt samt belysning.

Problematiken är en nedsatt sikt för trafik som kommer från den norra delen av väg xxxx och skall ut på väg yyy, för trafik som kommer från öster och kör mot väster, detta på grund av en svacka där väg yyy passerar under E6.

Vid olyckstillfället hade dock den bil som kom från väg xxxx stannat för stopplikten. Men körde ut framför bilen som kom från öster på väg yyy.

Direkta orsaker till olyckan.

Troligtvis har bilen på väg xxxx ej observerat bilen som framfördes på väg yyy och kom österifrån.

Bakomliggande orsaker till olyckan.

Ej klarlagt, ev kan sikten österut spelat in.

Förslag till åtgärder.

För att ytterligare belysa vikten av stoppet vid korsningen bör man vidtaga åtgärder som uppmanar till större försiktighet samt höjer medvetenheten hos trafikanterna att verkligen vara observanta vid korsningen. Detta skulle man kunna göra med ex målning på vägbanan med upphöjda markeringar, med början strax efter t-korsningen mot xxxxxxxx samhälle.

Återföring.

Vägverket Region Skåne, Lars Ekman.
Räddningstjänsten Ängelholm.

Postadress	Gatuadress	Telefon	Telefax	
Ängelholms Räddningstjänst	Östra vägen 11	0431-	0431-	
Östra vägen 11	Ängelholm	87995.	127 65	262 51 ÄNGELHOLM

070-5924187.




ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten

Datum Dnr:
2006-07-23
Eget larm nr: 2006A00094.

Handläggare
JK



Postadress	Gatuadress	Telefon	Telefax	
Ängelholms Räddningstjänst	Östra vägen 11	0431-	0431-	
Östra vägen 11	Ängelholm	87995.	127 65	262 51 ÄNGELHOLM

070-5924187.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten

Handläggare
JK

Datum Dnr:
2006-07-23
Eget larm nr: 2006A00094.



Bild tagen norrifrån (det hållet som olycksbil 1 kom ifrån. Obs svackan som börjar vid blå pil.

Olycksbil ett kör riktning röd pil.

Olycksbil två kör riktning gul pil.

Postadress	Gatuadress	Telefon	Telefax	
Ängelholms Räddningstjänst	Östra vägen 11	0431-	0431-	
Östra vägen 11	Ängelholm	87995.	127 65	262 51 ÄNGELHOLM
		070-5924187.		



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten

Handläggare
JK

Datum Dnr:
2006-07-23
Eget larm nr: 2006A00094.



Bild tagen framme vid stoppmarkeringen. Bilden tagen mot öster.

Postadress	Gatuadress	Telefon	Telefax	
Ängelholms Räddningstjänst	Östra vägen 11	0431-	0431-	
Östra vägen 11	Ängelholm	87995.	127 65	262 51 ÄNGELHOLM
		070-5924187.		