



Räddningstjänsten Öland

Olycksundersökningsprotokoll Nivå 2

Dnr: 2014-153-01

SOS larmnr: 4489007

Olyckstyp: Brand i byggnad
Adress: Köpingevägen 41, Köpingsvik
Datum för olyckan: 2014-06-15

Rapportförfattare: Rutger Thuresson, RCB
Rapporten granskad av: Kenneth Möller, brandinspektör

Rapportdatum: 2014-08-04



Bild 1. Gatuköket.

Underlag för rapporten

Egna upplevelser vid insatsen.

Händelseförlopp

Gatuköket var stängt. En förbipasserande ser att det ryker från byggnaden och ringer 112. Vid framkomst kommer mörk kraftig rök från byggnaden. Alla dörrar är stängda och alla fönster är hela.

Rökdykare sätts in som snabbt kan slå ner branden. Det brinner då inte med öppna lågor på grund av syrebrist. Det har varit varmt och över delen av väggarna samt innertaket är kraftigt förkolnat, se bild 2.



Bild 2.

Därefter kontrolleras att det inte brinner i konstruktionen innan räddningsinsatsen avslutas.

Direkta orsaker till olyckan

Inte helt klarlagt, men elskåpet har brunnit och väggen ovanför är kraftigt förkolnad, se bild 3.



Bild 3. Elskåpet.

Detta gör det troligt att elfel har orsakat branden.

Bakomliggande orsaker till olyckan

Okänt.

Räddningsinsatsen

Det är vid utvärdering av räddningsinsatsen viktigt att ha i åtanke de svårigheter som finns att hantera i samband med utförandet av räddningsinsatser. Exempel på svårigheter:

- Kort/ingen förberedelsestid.
- Behovet av mycket snabb insats = stressmoment.
- Okänd skadeplats/skadeobjekt.
- Organisation – ofta unik för varje insats och i samverkan med andra.

Bl.a. dessa faktorer gör att den helt felfria räddningsinsatsen troligtvis aldrig kommer att genomföras. Men genom att öppet lära från erfarenheter, och dokumentera dessa, säkerställer räddningstjänsten möjligheterna till ständiga förbättringar.

Räddningsinsatsen var okomplicerad. Det uppstod inga problem.

Förslag till åtgärder

Inga.

Återföring

Rapport tillsänd:

MSB

Mappen Olycksundersökningar

Fotobilaga



Bild 4. Innertaket bröts upp för kontroll.



Bild 5. Rökskador i resterande del av gatuköket.