



OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

Trafikolycka på Fältskärsleden i Gävle.



| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Utredare Magnus Östlund | Myndighet Gästrikke Räddningstjänst | Telefon 026-179663 |
| Medutredare | Myndighet/Organisation | Telefon |
| Olycksdatum 2015-10-15 | Olycksplats Fältskärsleden i Gävle | Olyckstyp Trafikolycka |
| Utredningsdatum 2015-10-22 | Bilagor Insatsrapport | |
| Insatsrapportnummer 2015A01549 | Typ av utredning(utökad eller fördjupad) Fördjupad olycksutredning | Granskad av Johan Melin |

Allmän information

Anledning till undersökning

Att enligt lagen om skydd mot olyckor i skälig omfattning utreda olycksorsak, olycksförlopp och hur insatsen genomförts vid en trafikolycka på Fältskärsleden i Gävle den 15 oktober 2015 klockan 15:11.

Olycksplats

Korsningen Fältskärsleden, Waldenströmsgatan på stadsdelen Brynäs i Gävle.

Beskrivning av händelsen

En förare av en personbil hinner inte stanna i tid när en person med barnvagn plötsligt går ut i gatan. Barnet i vagnen omkommer av skadorna vid kollisionen.

Beskrivning av objektet

Personbil av märket Volvo xc60.

Personskador

Ett barn på tre månader omkommer.

Egendomsskador

Barnvagnen får stora skador och bilen mindre skador.

Miljöskador

Inga synliga miljöskador förekom.

Sammanfattning/slutsats

En förare av en personbil kör fältskärsleden söderut när en fotgängare med barnvagn plötsligt kliver ut i vägen framför bilen. Fordonet träffar barnvagnen med barnet.

Räddningstjänst och ambulans är snabbt på plats och avtransport till sjukhus sker omgående då ambulanspersonalen bedömer skadorna som mycket allvarliga.

Barnet avlider senare på sjukhuset.

Bristande uppmärksamhet är troligen den bakomliggande orsaken till olyckan.

Orsaksutredning

Undersökning

Undersökningen utfördes 2015-10-22 av brandinspektör Magnus Östlund.

Fordonet

Personbil av märket Volvo xc60

Människan

Barnet låg i barnvagnen och var tre månader gammalt.

Med svåra skador förs barnet till sjukhus men livet går inte att rädda.

Kvinnan som drog barnvagnen klarade sig från fysiska skador.

Föraren av personbilen klarade sig från fysiska skador.

Direkta orsaker till olyckan

Den direkta orsaken till olyckan är att personen som drar barnvagnen går ut i gatan utan att se sig för.

Bakomliggande orsaker till olyckan

Den bakomliggande orsaken till den här olyckan är troligen den bristande uppmärksamheten hos personen som drar barnvagnen.

Olycksplatsen



Bild 1: Den röda stjärnan anger olycksplatsen och röda pilen visar varifrån personbilen kom körande och gula pilen visar var den gående med barnvagnen kom ifrån.



Bild 2: visar placeringen av reklamskyltar.



Bild 3: pilarna visar stråk och nedsänkta kantstenar

Olyckan skedde i en fyrvägs korsning (se bild 1) med goda siktförhållanden och hastighetsbegränsning var 50 km/h på aktuell vägsträcka. Vägbanan var torr, siktbarheterna var goda vid olyckstillfället.

Vägens beläggning var asfalt och det fanns inga hål eller ojämnheter i vägbanan.

Vid olycksplatsen fanns det två reklamskyltar uppställda men de bedöms inte haft någon påverkan på siktförhållandena vid denna olycka (se bild 2). På båda sidor av korsningen finns det asfalterade stråk mot vägen samt nedsänkta kantstenar (se bild 3) efter tidigare övergångsställen.

Olycksförloppsutredning




Bild 4: Röda pilen visar riktningen som personbilen kommit ifrån och gula pilen visar var Fotgängaren går ut i vägen med barnvagnen.

En förare av en personbil kör fältskärsleden söderut när en fotgängare med barnvagn plötsligt kliver ut i vägen framför bilen (se bild 4). Fordonet träffar barnvagnen som barnet ligger i. Det är för räddningstjänsten okänt varför personen går rakt ut i vägen med barnvagnen. En trolig förklaring är bristande uppmärksamhet.

Insatsutvärdering

Insatsens händelseförlopp

Larm om trafikolycka inkom till Gästrikre Räddningstjänst torsdagen den 15 oktober 2015 klockan 15:10:46 Station Gävle som fått ett förlarm på händelsen lämnar station med räddningsfordon 1010 och är framme på olycksplatsen klockan 15:12:15.

När räddningstjänsten anländer hjälper personer barnet genom att hålla fria luftvägar.

Räddningstjänstens personal tar över vården och ger även syrgas.

Ambulansen anländer ca 1,5 minuter efter räddningstjänsten. Ambulans personalen bedömer skadorna som mycket allvarliga och lastar barnet omedelbart för transport till sjukhus.

Barnet förs till sjukhus men livet går inte att rädda.

Inga fördröjningar eller brister har rapporterats efter insatsen och det har inte framkommit något under utredningens arbete.

Avgörande faktorer för insatsen

Då ingen var fastklämd och att ingen brand brutit ut så kunde insatsen helt inriktas på sjukvård.

Slutsatser för insatsen

Både räddningstjänst och ambulans är snabbt på plats men trots detta gick inte livet att rädda.

Insatsen bedöms att ha gått bra med tanke på omständigheterna.

Erfarenhetsåterföring

- Att bygga bort alla alternativ för att en fotgängare ska kliva ut i vägen efter fältskärsleden går inte. Fältskärsleden är trafiktät och är en del av sträckan ”lokala slingan” runt centrala Gävle.
- Gävle kommun kan titta över situationen i just denna korsning och på prov testa olika lösningar för att få gångtrafikanter att använda en plats att passera fältskärsleden. De asfalterade stråken kan exempelvis fräsas bort och gräs kan planteras där så det inte blir så likt ett övergångsställe. På den sida som stråket tas bort kan även kantstenarna höjas så det blir en ordentlig nivåskillnad. Detta kan göras på en sida så fotgängare som ska gå över gatan förhoppningsvis koncentreras på ett ställe (se bild 5).



Bild 5: gröna pilarna visar var övergångsställen kan göras och röda strecket är den del som kan tas bort med gräsmatta och förhöjda kantstenar.

Referenser

Utredningen är genomförd enligt metoden platsundersökning. Analyser och bedömningar grundar sig på:

- Underlag från polismyndigheten Gävleborg
- Underlag från Gästrikе Rådningstjänst
- Underlag från sos-alarm
- Besök på platsen.

Information

Gästrikе Rådningstjänst avser att sprida informationen angående denna olycka till:

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Trafikverkets olycksutredare.
- Rådningdirektionen för Gästrikе Rådningstjänst
- Gävle kommun (Säkerhetsavdelningen)
- Gästrikе Rådningstjänst

Magnus Östlund

Brandinspektör/olycksutredare
Gästrikе Rådningstjänst