



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

## Förundersökning

**Undersökning av röklucka, Möllevångsgatan 42,  
Malmö  
2017-03-03**



Ulf Bergholm

---



## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Ulf Bergholm
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.01018
Händelse:	Barn som fallit ner genom en röklucka.

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
		Förundersökning	UBM	BLN

**Bilagor:**

Polisrapport: 5000-K206549

## **Anledning till förundersökningen**

Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

## ***Beställning/uppdrag***

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning och eventuellt förslag till förbättringar.

## ***Byggnad/Objekt***

Byggnaden är ett underjordiskt parkeringsgarage. På innergården mellan flerbostadshusen finns rökluckan ner mot parkeringsgaraget.

## ***Beskrivning händelse***

Anledningen till undersökningen är att två barn har fallit ner genom rökluckan till parkeringsgaraget under och skadats i samband med detta enligt polisrapporten.

## ***Trolig orsak***

Rökluckan har varit bristfällig eftersom barnen har kunnat få upp luckan och det har heller inte varit galler eller liknande som hade förhindrat att barnen ramlade ner till garaget.

## ***Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering***

Vid utredarens platsbesök 2017-03-03 konstaterades det att rökluckan på innergården var utbytt mot en ny lucka. Luckan har ett lås som är avsett för rökluckor och tvärgående metallstänger som ska förhindra att någon ska falla ner genom luckan.

Ansvar och underhåll för att rökluckan upprätthåller sin funktion ligger på fastighetsägaren eller på ansvarig fastighetsskötare, detta ska vara reglerat vem som har ansvaret.

*Lund 2017-03-08*

*Ulf Bergholm  
Brandinspektör  
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Polisrapport 5000-K206549  
Utredaren gjorde platsbesök 2017-03-03



**Bild 1.** Den nya rökluckan och där låset öppnas med "brandkårsnyckel"



**Bild 2.** Luckan i uppfällt läge med tvärgående metallstänger som ska förhindra att någon faller ner genom luckan.



**Bild 3.** Schaktet ner till parkeringsgaraget uppifrån luckan