

## Förundersökning

**Brand på toalett, Thoréns Business School, Stora  
Nygatan 52 Malmö  
2017-04-28**



---

Anna Andersson Carlin

## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Anna Andersson Carlin
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.01803
Händelse:  Branden/olyckan 2017-04-28, fredag, klockan. 10.30 Insatsrapport	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-05-05	Förundersökning	ACN	UBM

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/02148 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K441048-17 Bilaga 2

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

## **Beställning/uppdrag**

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## **Byggnad/Objekt**

Byggnaden är en skolbyggnad på sex våningar. Det huvudsakliga byggnadsmaterialet i byggnaden är betong, tegel och stenmaterial. Trapphuset är brandtekniskt avskilt mot de olika våningsplanen.

## **Beskrivning händelse**

Enligt berättelser av personal på skolan samt i insatsrapporten hade en person tagit sig in på skolan och anlagt branden på en toalett, foto 1, som finns på bottenvåningen i trapphuset. Personen avlägsnade sig sedan och en elev på skolan upptäckte branden. Eleven varskodde personal på skolan som släckte branden och larmade räddningstjänsten.

## **Beskrivning skador**

Toaletten blev kraftigt sotskadad, foto 2-3 och delar av inredningen brandskadades, foto 4. Rök spreds till trapphuset samt till intilliggande kontorsrum.

Inga personskador inrapporterades.

## **Trolig orsak**

Branden är anlagd, troligen i den handdukstork som var placerad på väggen inne på toaletten.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Utredningen skickas till distrikt Centrum för uppföljning i samband med pågående eller kommande tillsyner på objektet.

*Lund 2017-05-04*

*Anna Andersson Carlin  
Brandingenjör  
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning

Insatsrapport 2017/02148

Polisrapport 5000-K441048-17

Intervju med styrkeledare, insatsledare

Besök på plats 2017-04-28 samt 2017-05-02



Foto 1 dörren in till toaletten



Foto 2 skador på toaletten



Foto 3 skador på toaletten



Foto 4 brandskadad handdukstork