



Storstockholms  
brandförsvär

## **Kompletterande händelserapport Brand i flerbostadshus**

2017-04-19

Vi skapar trygghet!

Anders Bergh, SSBF

## Innehåll

<b>Objekt .....</b>	<b>3</b>
<b>Bakgrund.....</b>	<b>3</b>
<b>Fokus för undersökning.....</b>	<b>3</b>
<b>Händelseförlopp .....</b>	<b>3</b>
<b>Slutsatser .....</b>	<b>3</b>
<b>Förslag till åtgärder/Rekommendationer .....</b>	<b>4</b>
<b>Mottagare.....</b>	<b>5</b>
<b>Erfarenheter återförda 2017-05-10 .....</b>	<b>5</b>

## Objekt

Flerbostadshus, 6 våningar byggt 1949 och ombyggt 1999.

I fastigheten finns genomgångsbostäder för vuxna samt ett stödboende som båda drivs av SHIS (Stiftelsen hotellhem i Stockholm).

## Bakgrund

Den 19 april 2017 kl. 18.36 inkom till SOS ett larm om en lägenhetsbrand på fjärde våningen i ett flerbostadshus beläget på [REDACTED] i Stockholm. Orsaken till branden är okänd men räddningstjänsten tror att den har startat i närheten av sängen och därefter spridit sig till övriga delar av lägenheten.

## Fokus för undersökning

- Hur har det tekniska brandskyddet fungerat i fastigheten
- Hur har utrymning/inrymning fungerat
- Hur har det mänskliga beteendet varit vid branden

## Händelseförlopp

När räddningstjänsten anländer ses en man i fönstret till lägenheten där det brinner och det kommer ut kraftig rök. Beslut fattas om att ta fram räddningskudde, resa stegfordon i syfte att livrädda mannen i fönstret samt att påbörja rökdykning från trapphuset. Mannen omhändertas av stegpersonalen och rökdykargruppen tar sig upp i trapphuset som är avskilt av en dörr mot en korridor med lägenhetsdörrar. Väl inne i korridoren möter rökdykarna ett flertal personer som försöker få upp dörren till lägenheten där det brinner varpå de beordrar dessa personer att gå tillbaka till sina lägenheter och stänga dörrarna. Under tiden av dörrforceringen är det flera personer som kommer ut i korridoren men blir återigen tillsagda att stanna kvar i lägenheten. Då det är mycket brandrök i korridoren andas en utav personerna i sig så mycket att denne tvingas uppsöka ambulanspersonal. När branden är under kontroll söker räddningstjänsten av intilliggande lägenheter efter nödställda personer och eventuell rökspridning.

## Slutsatser

Slutsatsen är att det tekniska brandskyddet har fungerat tillfredsställande bortsett från de äldre dörrarna till lägenheterna där minst en har släppt in en mindre mängd rök p.g.a. att den har varit skev.



Dörr till grannlägenhet där mindre mängd rök trängt in.

Räddningstjänsten rekommenderar boende i flerbostadshus att stanna kvar i sin bostad vid brand i intilliggande lägenhet/brandcell. Vid behov evakueras de boende via fönster med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning.

Slutsatsen är att inrymningen inte har fungerat tillfredsställande p.g.a. det mänskliga beteendet. Hade de personer som försökte öppna dörren till brandlägenheten lyckats, skulle korridoren sannolikt snabbt rökfyllas och personerna skulle ha riskerat en brandgasförgiftning. Däremot kan det konstateras att utrymningen med hjälp av räddningstjänstens stegbil har fungerat på ett tillfredsställande sätt.

## Förslag till åtgärder/Rekommendationer

För att minska riskerna för att en liknande händelse ska inträffa igen har Storstockholms brandförsvaret tagit fram ett antal förbättringsförslag. Dessa förslag är riktade till fastighetsägaren i syfte att stödja denne i sitt systematiska brandskyddsarbete.

Storstockholms brandförsvaret rekommenderar följande:

- **Egenkontroll:**  
Fastighetsägaren kontrollerar dörrarna i fastigheten. Eventuella brister rörande brand och rökgasspridning i dörrar åtgärdas.
- **Information:**  
Verksamheten informerar de boende om hur de bör agera i händelse av brand. Detta kan göras muntligt eller med hjälp av informationsblad.

## **Mottagare**

██████████, Stockholmshem  
██████████, SHIS  
Sara Hultman, Storstockholms brandförsvär

## **Erfarenheter återförda 2017-05-10**

Stockholmshem:

██████████, fastighetsförvaltare, levererades via mail 2017-05-10.

Förväntat resultat:

SSBF har delgivit Stockholmshem utredningen som för närvarande ser över sitt SBA-arbete och har möjlighet att använda utredningen i förebyggande syfte.

SHIS:

██████████, Platsansvarig SHIS Östgötagatan 56, via mail 2017-05-10.

Förväntat resultat:

SHIS har bokat ett möte med SSBF:s brandinstruktörer 2017-05-30 för att informera personal och boende om grundläggande brandskydd. Även Brandinspektör Anders Bergh kommer att delta för att diskutera eventuella frågor om utredningen.