



Datum            Beteckning  
2010-04-14    164/10-309

## BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST

### UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL



**Objekt:** Lägenhetsbrand  
**Larmtid:** Torsdag den 2010-04-01 kl. 22:22  
**Företag:** [Redacted]  
**Fastighetsbet:** [Redacted]  
**Adress:** [Redacted]  
**Ort:** Kristinehamn  
**Polis nr:** KS 61 98-10

**Bilagor:**

1. Bildbilaga
2. Ritning
3. Dödsbrandsrapport
4. Insatsnummer: 201000367

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Lägenhetsbrand med en omkommen.  
Undersökningen göres utifrån Lagen (2003:779) skydd mot olyckor kap 3 § 10.

## OBJEKT

Flerbostadshus i tre våningar med vind och källare.  
Brandstartslägenheten är belägen på våning ■■■  
Objektet har två ingångar med 9 lägenheter i varje ingång  
Tre lägenheter i varje våningsplan.  
Brandvarnare finns, men den hade inga batterier.

## BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

**Utlarmning:** Lägenhetsbrand  
**Larmtid:** kl. 22:22  
**Framkomst:** kl.22:25  
**Larmstyrka:** SL-4 Bm Khn  
SL-4 Bm Kga Fick motbud och stannade på brytpunkt Bodalen.

### Före framkomst:

Larmet är tvåstationslarm med automatik från Khn och Kga.

En granne kände röklukt i trapphuset. Han öppnade brevinkasten och luktade, och han hittade den aktuella lägenheten. Dörren till lägenheten var stängd men inte låst. En säkerhetsbygel var påsatt, så det gick inte att komma in. Han ringde 112 för att larma och mötte räddningstjänsten vid entrédörren, och informerade om att det kan vara en person kvar i lägenheten.

### Vid framkomst:

SL fick informationen och inriktningen blev livräddning och dörrforcering.

En person hittades omgående i sängkammaren. Branden hade självslocknat, endast lite glöd fanns på vissa platser. Lägenheten ventilerades och överlämnades till Polisen, som sedan överlämnades till bostadsföreningen.

## UNDERSÖKNING

Undertecknad har inte varit på plats, utan fick vetskapen om dödsbranden via lokalradion, och att en person omkommit i Kristinehamn.

I kontakt med Polisen Kristinehamn den 6/4 fick jag bilder. Räddningstjänsten tog inga bilder, de trodde att brandpersonalen inte behövde göra något. Jag var även i kontakt med Polisens Tekniska Karlstad för att söka information.

Brandstartsrummet är sängkammaren där den innersta glasrutan i fönstret har gått sönder av brandens värme. Sängrökning kan inte utesluta som brandstiftare.

Branden har varit uppe i sängen och under sängen.

Övrigt i lägenheten finns och värme- och rökskador.

Inga uppgifter om skador på närliggande lägenheter har inkommit.

**SPRIDNINGSRISK**

Ingen brandspridningsrisk finns enligt SL, branden hade självslocknat på grund av syrebrist.

**SLUTSATS**

- Brandstartsrummet är sängkammaren
- Brandstartplatsen är i sängen.
- Kan inte utesluta att brandstiftaren är sängrökning.

**ERFARENHETER OCH FÖRSLAG**

- Placeringen av brandvarnare är på väggen, en mycket sämre alternativ en i taket.
- Brandvarnare skall ha fullgod batterikapacitet. Vid många dödsbränder saknas brandvarnare, eller saknar brandvarnaren batterier.

**FÖRKORTNINGAR**

SL = Styrkeledare heltid  
Bm = Brandmän  
Khk = Kristinehamn  
Kga = Karlskoga

**SÄNDLISTA**

Polisen Kristinehamn  
Lena Anstensen MSB

**BRANDUTREDARE**

Sven-Erik Andersson  
Brandinspektör/Brandutredare  
Tele: 0550-636 11  
Mobil: 070-31 636 11  
e-post: sven-erik.andersson@brt.se

**UTREDNINGEN ÄR GRANSKAD AV**

Nerikes Brandkår  
Jan Nordin




Bilden tagen på lägenhetsdörren i trapphallen, inga synliga röskador.



Bilden tagen i hallen, och där är mycket rökskador. Dörr till vänster är köket, dörr bortom byrå vänster är sängkammaren och brandstartrummet. Dörren längst bort är till badrum, rum bortom byrå höger är vardagsrummet.




Pilen visar på brandvarnaren som saknade batteri enligt rökdykarna. Ingången under brandvarnaren leder till brandstarttrummet, som är sängkammaren.




Brandstartsrummet



Fönstrets innersta ruta har spräckts av värmen. Lite brandskador, mycket värmeskador och sängen syns i bildens nedre högra hörn.



I hörnet vid sängens andra sida syns brand- och värmeskador.



Golvet har värmeskador.



**09**

Närmare titt på golvet framför sängskåpet.


**10**

Sängsargen har förkolningsskador.



Under sängen där personen som omkommit låg.  
Sängbotten är bränd underifrån.

## Ritning över lägenheten



**X = Fyndplatsen**