



**Räddningstjänsten  
Östra Götaland**

Datum  
2021-02-16  
Diarienummer  
RÖG 2021/0098 179

Sidan  
1 av 9

Namn  
Martin Wigilius  
Inspektör  
Telefon  
010-480 42 24


## Förenklad utredning efter bostadsbrand Riskutsatt person

**Datum för händelsen** 2020-12-01

**Gata, Kommun** [REDACTED], Norrköping

**Typ av bostad** Lägenhet i flerbostadshus, bostadsrätt

**Fastighetsägare** [REDACTED]



Räddningstjänsten Östra Götaland  
Albrektsvägen 150  
602 39 Norrköping

Växel 010-480 40 00  
E-post [info@rtog.se](mailto:info@rtog.se)  
[www.rtog.se](http://www.rtog.se)

Organisationsnummer 222000-2758



## Syfte

Vid en brand 2020-12-01 i en bostadslägenhet på [REDACTED], Norrköpings kommun, skadades en person som befann sig i lägenheten. Mycket talar för att personen i fråga har varit särskilt riskutsatt för brand och händelsen utreds därför närmare (med hänvisning till 3 kap 10 § Lagen om skydd mot olyckor).

Utredningens syfte är att övergripande redogöra för händelseförloppet (under och efter branden) samt belysa de faktorer och omständigheter som bedöms vara signifikanta i fråga om personens utsatthet och övriga situation vid tillfället för branden. Dessa faktorer och omständigheter redogörs för under rubriken "Bakgrund".

Utredningen ger inga förslag på åtgärder men kan utgöra underlag för vidare arbete med att upptäcka och stärka skyddet för personer i liknande situationer och innan brand inträffar.

Redovisade uppgifter och iakttagelser har inhämtats vid platsundersökning 2020-12-04 (tillsammans med kriminaltekniker från polisen) samt genom intervjuer med grannar till den drabbade (samma trappuppgång) och med ordföranden i den aktuella bostadsrättsföreningen. Uppgifter har även inhämtats från räddningstjänstens händelserapport och SOS-logg samt genom sökning på publika internetsidor (hitta.se och mrkoll.se).

## Beskrivning av objektet

Byggnaden där branden inträffade är enligt uppgift uppförd på 1920-talet. Byggnaden ägs av en bostadsrättsförening om totalt 32 lägenheter fördelade på ett antal trappuppgångar.

Branden inträffade i en lägenhet (2 rok, cirka 70 m<sup>2</sup>) på plan 3 av 3. På respektive plan i den aktuella trappuppgången finns två lägenheter. Trapphuset är utformat utan hiss. Dörrar till bostadslägenheter är äldre träspgeldörrar med glasinfattning och utan känt brandmotstånd. På respektive plan i det aktuella trapphuset finns brandvarnare.

I den branddrabbade lägenheten bodde en kvinna född [REDACTED]. Kvinnan bodde själv i den aktuella lägenheten och har varit skriven på adressen i 46 år.

## Händelsen

Granne boende på plan 2 (rakt under den branddrabbade lägenheten) arbetade hemma vid tillfället för branden. Strax innan klockan 13 den aktuella dagen (en tisdag) känner han en svag röklukt. Röklukten tilltar och han märker snart hur det kommer rök från området runt diskbänken i den egna lägenheten (antagligen via stammar/avlutning) och eventuellt även via gammal murstock/schakt från tidigare anslutning för imkanal (granne har ombyggt kök och detta schakt används inte).



Grannen förstår att det brinner någonstans i byggnaden. Han går ut i trapphuset och märker att det börjar bli lite rökigt/disigt även där. Brandvarnare som finns i trapphuset har dock inte aktiverats. Han tar sig upp till plan 3 och knackar på dörrarna där. Granne boende bredvid den branddrabbade lägenheten öppnar sin dörr. Hon har hittills inte märkt något särskilt men misstänker direkt att det är i grannlägenheten det brinner (eventuellt baserat på tidigare erfarenheter av kvinnan som bor där). De kan inte höra någon brandvarnare inifrån lägenheten.

Samtidigt som de knackar/bankar på denna lägenhetsdörr larmar en av dem SOS (anrop klockan 12:58). Kvinnan i brandlägenheten öppnar strax därefter dörren. Hon är svedd och sotig håret, har hål i byxorna och de uppfattar henne som paralyserad. Svart rök väller ut i trapphuset varpå brandvarnare där aktiveras. Kvinnan dras ut i från lägenheten men vill sedan inte följa med ner. Hon är orolig att "allt ska bli förstört" och det tar ett bra tag innan man lyckas få henne att följa med ner för trappan. Parallellt med att en av grannarna försöker få med kvinnan ner så varnar den andra övriga boende i trappuppgången. Ingen av grannarna var inne i lägenheten och de har inte sett några lågor från brand, bara rök. Kvinna ska vid tillfället ha uppgett att det är "bråte i köket som har tagit eld". På fråga från en av grannarna om hon rökt ska hon ha svarat att "det kan hända". Dörren till trapphuset från lägenheten lämnas antagligen öppen i samband med utrymningen.

Räddningstjänsten blir larmade klockan 12:59 och anländer till adressen klockan 13:03. Boende i området vinkar in räddningstjänsten till innergården där entré till aktuell trappuppgång är placerad. När räddningstjänsten kommer fram syns hur svart rök väller ut från ett fönster våning 3 (köksfönstret), samtidigt som den drabbade kvinnan kommer ut från trapphuset. Av händelserapport framgår att kvinnan hade lättare brännskador och var svart av sot i ansiktet. Vidare framgår av händelserapport att det av någon anledning har börjat brinna i köket, bland påsar och papper. Kvinnan ska ha uppgett att hon försökt släcka det som började brinna.

Räddningstjänsten tar hand om den drabbade kvinnan som sedan avtransporteras med ambulans till sjukhus. Branden i köket släcks av rökdykare varpå ventilering, friläggning (rivning av köksinredning) och kontroll sker av brandlägenheten och trapphus/övriga lägenheter. Även övriga byggnaden kontrolleras.

Räddningstjänsten samverkar med fastighetsägaren (representant för bostadsrättsföreningen) och med restvärdesledare (försäkringsbolagens representant) på platsen. Räddningstjänsten avslutas klockan 15:58. Branden kunde begränsas till den aktuella lägenheten, till köket. Kraftig rökspridning har skett i hela denna lägenhet och ut i trapphuset. Viss rökspridning skedde även till andra lägenheter i anslutning till det aktuella trapphuset.

Den drabbade kvinnan ska någon gång under insatsen ha kommit tillbaka till platsen från sjukhuset, enligt uppgift för att hämta sina cigaretter och sin kapp. Hon ska även ha haft för avsikt att bo kvar i lägenheten, i något av de ej branddrabbade rummen. Kvinnan nekades tillträde till lägenheten. Det var vid tillfället uppenbart att hon hade ådragit sig ganska kraftiga brännskador och en ny ambulans beställdes till platsen. Enligt egen utsago ska hon ha tagit sig



tillbaka till lägenheten med taxi från sjukhuset.

Kvinnan ska enligt uppgift ha ådragit sig brännskador på händer, armar och rygg. Hon ska efter händelsen ha varit inlagd på sjukhuset en längre tid och även genomgått operation för brännskadorna. Efter sjukhusvistelsen har hon erhållit plats på ett korttidsboende. Hon har dock fortfarande kvar sin lägenhet. Föreningens ordförande uppger 2021-02-08 att sanering/renovering efter branden fortfarande pågår.

## Bakgrund

Vid samtal med grannar framkommer att de under en längre tid upplevt problem och varit oroliga för personen i fråga. Det har varit uppenbart att kvinnan inte längre klarat att ta hand om sig själv. Något som visat sig framförallt genom odör/stank från sopor/avfall som länge blivit stående i lägenheten (visar sig också vid platsbesök efter branden). Grannarna uppger att kvinnan haft mycket svårt att gå i trappor och att detta kan vara en förklaring till att hon inte måttade med att gå ut med sina sopor. Enligt ordföranden tog hon sig bara ut med stor möda. En granne uppger att hon antagligen inte lagade någon egen mat utan att hon den senaste tiden istället köpt färdiga mackor och liknande, antingen på närliggande Coop eller på ett bageri. Många påsar med sopor som finns i lägenheten vid platsbesök är av märket Coop.

Enligt en granne ska problemet med sopor ha uppkommit cirka ett halvår innan branden. Dessförinnan ska problemen ha kommit succesivt. Bland annat har det märkts att lägenheten inte städades och att kvinnan aldrig besökte tvättstugan. Vid ett tillfälle ett par år innan branden ska kvinnan också ha orsakat översvämning/vattenskada (dock oklart hur detta gick till). Enligt ordföranden ska allt ha varit som vanligt fram till cirka 2017 då föreningen märkte att avgifter/hyra inte kom in som de skulle. Kvinnan ska ha betalat fel eller inte betalat alls vilket gjorde att hon var tvungen att skaffa autogiro för dessa betalningar. I sammanhanget ska också nämnas att ordföranden inte tror att kvinnan haft hemförsäkring vid tillfället för branden och att detta kan ha berott på att inte heller dessa betalningar skötts (förmodat på grund av minnesproblem).

Kvinnan rökte i sin lägenhet och förutom stank/odör från sopor (som uppkommit senaste tiden innan branden) ska även detta ha upplevts som störande av andra grannar. Att lukt så påtagligt kunnat spridas i fastigheten kan förklaras av att byggnaden är gammal med vissa otätheter i konstruktionen (vilket också visar sig genom den rökspridning som tidigt skedde till underliggande lägenhet i samband med branden).

En av grannarna uppger att rökningen också varit en oroskälla med tanke på brand, detta särskilt som kvinnan inte hade och heller inte ville ha någon brandvarnare. Att hon inte ville ha brandvarnare ska ha berott på att rökningen riskerade att ge onödiga larm, vilket hon ska ha upplevt som störande. Det är oklart om hon tidigare haft brandvarnare och tagit ner denna (på grund av rökningen) eller om hon antagit att problemet skulle uppstå om hon skaffade en. När föreningen för en tid sedan delade ut "brandpaket" bestående av brandvarnare, brandfilt och






**Räddningstjänsten  
Östra Götaland**

Bilder från platsbesök 2020-12-04



*Köksfönster hörande till branddrabbad lägenhet plan 3. Markis bedöms ha släppt och fallit ner framför fönster efter branden. Högst upp till höger syns mindre fönster hörande till trapphus.*



*Dörr från trapphus till branddrabbad lägenhet plan 3. Sanering av trapphus pågick vid platsbesök.*






Räddningstjänsten  
Östra Götaland



Köket i den branddrabbade lägenheten. Del närmast köksfönster.



Köket i den branddrabbade lägenheten. Del med köksbänk och spis.  
Frläggning och viss återställning av brandskadat material (skåpsluckor etc.) har gjorts av polisens tekniker.  
Tydliga brandskador på golvet och låga skador på bottenväggen och på skåpsluckor i detta område..



**Räddningstjänsten  
Östra Götaland**



*Hall mellan kök och vardagsrum i den branddrabbade lägenheten. Från hallen finns dörr till trapphus.*



*Vardagsrum i den branddrabbade lägenheten*






**Räddningstjänsten  
Östra Götaland**



*Sovrum i den branddrabbade lägenheten*



*Sovrum i den branddrabbade lägenheten*