

# **UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL**

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i lägenhet.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandinspektör Sven Sandberg och 1:e brandinspektör Bo Götegård.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Brandförsvaret får larm om brand i en lägenhet. Vid framkomsten konstaterar brandstyrkan brandrök i trapphuset. Lägenheten som brinner ligger på översta våningsplanet i ett trevåningshus. Lägenhetsdörrens lås är uppställt så det är bara att tränga in i lägenheten för genomsökning. Brandhärden finner man i sovrummets dubbelsäng, det brinner i en hög hopsamlade böcker och i överkastet. Branden släcks med vatten och lägenheten ventileras. Brandskadan begränsas till sängen medan hela lägenheten är fylld med rök.

## **BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING**

Byggnaden är ett bostadshus i tre plan med öppet trapphus. Bjälklagen är av betong, väggarna av putsad sten. Lägenhetsdörrar mot trapphus bedöms till EI 15. Trapphuset har öppningsbara fönster.

## **SPRIDNINGSRISK**

Bedömningen är att branden kan sprida sig vidare till övriga lägenheten. I ett senare läge kan brandspridning ske till grannlägenheten via trapphuset och till vinden via fönster där den lätt når takfoten.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Enligt vittnesuppgift till polisen har en kvinna hastigt lämnat lägenheten strax innan branden upptäcks. Kvinnan är inte ägare av lägenheten utan disponerar den delvis med innehavarens godkännande. Under tiden polisen är på plats för att skriva sin rapport återvänder kvinnan tillbaks till lägenheten. Kvinnan erkänner senare att hon har anstiftat initialbranden.

## **SLUTSATS**

En av många anstiftade lägenhetsbränder som efter ett snabbt ingripande får en begränsad brandskada.