

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i flerbostadshus, lägenhet, 5 rum och kök. En kvinna omkom.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Polisen i X och Y, Brandinspektör Sven-Erik Andersson.

OBJEKTET

Flerbostadshus i tegel med 4 plan, plan 1 affärer och plan 2, 3 och 4 bostäder. Brandstartslägenheten 5 rum och kök i plan 2 åt norr. Trapphuset är rökventilerat, självdragsventilation. Ingen släckutrustning. Ingen brandvarnare.

BESKRIVNING AV HÄNDELSE

Utlarmning: Lägenhetsbrand, två personer kvar inne.

Larmtid: kl. 02:21

Framkomst: kl. 02:26

Larmstyrka: Tvåstationslarm BfD-5 BmD Z-stad BM-Bf-3 Bm X-stad.

Före framkomst

6 personer hade befunnits i lägenheten, 5 personer i lägenheten hade räddats av förbipasserande personer, 1 person omkom.

Sammandrag Polisförhör

I lägenheten fanns 3 minderåriga barn i nordvästra (sovrums 1) sovrummet, samt tonårig pojke och flicka i sovrums väster (sovrums 2). Kvinnan hade kommit hem till lägenheten kraftigt berusad vid kl. 01:00-01:15. Kvinnan pratade med en herrbekant i köket. Kvinnan gick till toaletten norr (3) och dröjde. Flickan gick till toaletten och kollade varför kvinnan dröjde. Flickan sade, att här kan du inte sova. Kvinnan svarade, jag är så full. Under tiden gick herrbekanten. Flickan ledde kvinnan till sovrums öster (på ritning matrum 4). Kvinnan sattes på sängkanten (dubbelsäng med gavel mot norr) med ansiktet mot fönstret. Kvinnan bad om en cigarett där hon satt. Sedan bad kvinnan att flickan skulle släcka alla lampor i lägenheten och stänga dörren till vardagsrum / sovrums och stänga dörren sovrums {matrum 4} / kök.

Klockan är nu ca 01:30-01:45

En stund senare hörde flickan att kvinnan spolade vatten i köket. Pojken kände röklukt, men flickan sade att det kan göra det när värmen kommer på elementen.

Klockan är nu ca 02:00-02:15

Det luktade mer brandrök, flickan gick upp och kollade ut genom dörren till hallen. Det var fullt med svart rök. Flickan skrek i lägenheten att det brinner, hon stängde dörren kvickt. Pojken och flickan öppnade fönstret C i sovrums 2 och ropade på hjälp, de var beredda att hoppa. Ett tidningsbud såg händelsen och larmade 112, bad pojken och flickan att stanna för han har ringt brandkåren. Då hörde tidningsbudet rop på hjälp från fönster B i sovrums 1. Han hjälpte de tre barnen att klättra ned på en reklamskylt (i lådformat) och hoppade till tidningsbudet. En timmerbil kom och hade en stege på bilen. Chauffören och tidningsbudet hjälptes åt att rädda pojken och flickan från fönstret C. Alla utom kvinnan räddades innan räddningstjänsten anlände. **Slut Polisförhör.**

Vid framkomsten (enligt brandbefäl Z-stad)

Kraftig rökutveckling och lågor slog ut genom fönster A öster.

Kraftig rökutveckling från fönster B gavel norr.

Entrédörren var ej låst, men stängd. Lägenhetsdörren var låst och rökdykarna fick bryta låscylindern. Rökdykarna trängde in i

lägenheten. Stark värme i lägenheten, kraftig brand i sovrummet. Sökte efter två personer, hittade en kvinna på tröskeln mellan kök och sängkammare (matrum 4). Rökdykarna drog ut kvinnan i trapphuset där ambulanspersonalen kunde konstatera att det inte fanns något liv kvar. Släckledaren från Z-stad noterade tiden till ca kl.02:40.

Karlskogas rökdykare sattes in i letande efter ytterligare en person, dess bättre så hittades inga flera personer i lägenheten. Branden släcktes av rökdykare från Z-stad och X-stad, med vatten från släckbilar. Rökventilerade lägenheten och trapphuset.

UNDERSÖKNING

Undertecknad var på platsen lördagen den xxxxx kl. 17:00. Polisens tekniker hade varit där redan. Måndagen xxxx besökte jag räddningstjänsten Z-stad för att höra deras beskrivning. Jag besökte platsen ytterligare en gång. Det hade framkommit att kvinnan hade varit synlig i fönster D vid balkongen strax innan räddningstjänsten anlände. Det var dessa synpunkter som gjorde att jag återvände. Kunde jag hitta något i glasskärorna från fönstret? Resultatet blev negativt.

Dörren mellan vardagsrum och sängkammare 4 hade troligen inte varit helt stängd. Dörren mellan sängkammaren 4 och köket hade inte varit stängd. Det syns på dörrkarmen.

Branden hade börjat tidigt och övergått till en rökgasexplosion som knäckte fönstret A. Syrets tillträde i rummet axelerade brandförloppet. Ringde till Y-stads polisens tekniker och frågade vad de hade kommit fram till. Jag önskade också att få ta del av deras bilder och det mötte inga hinder. Pratade med X-stads polisen som hade förhör med de inblandade och hjälpande och fick ta del av vittnesuppgifterna.

SPRIDNINGSRISK

- Risk för brandspridning i hela lägenheten.
- Brandspridningen utvändigt genom fönster kan inte uteslutas.
- Brandspridning genom lägenhetsdörren ut i trapphuset kan inte uteslutas.
- Rökspridning i hela lägenheten.
- Rökspridning till trapphuset via dörr (B 30) kan inte uteslutas.

SLUTSATS

Kan ej fastställa brandstiftaren. Rökning är den troliga brandstiftaren i sovrummet.

ERFARENHET OCH FÖRSLAG

Rökning i sovrum är en vanlig händelse. Om kvinnan hade installerat en eller flera brandvarnare i lägenheten hade hon med stor sannolikhet klarat situationen.



Matrum, bild från köket. Brandstarten i detta rum.