

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i industriområde.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Krantz, X brandförsvär.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Söndagen xx-xx kl. 03.12 inkommer ett telefonlarm om brand i plåtskjul i X industriområdet.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Området är ett industriområde med lagerlokal, bilverkstäder, restaurang samt smygetablering av bostäder. Samtliga hus är utförda som BR3 byggnader i korrugerad plåt. Området är under utveckling och skall inom en framtid rivas för att ge plats för en annan bebyggelse.

BRANDFÖRLOPP

Branden har startat i ett envånings plåtskjul innehållande kombinerad mindre verkstad samt bostad. Det aktuella plåtskjulet var sammanbyggt med en större lagerlokal 75 m x 25 m. Branden spred sig i ett tidigt skede till denna lagerbyggnad.

UNDERSÖKNING

I ett senare skede av branden påträffades en död person i plåtskjulet där branden startade. I det aktuella brandrummet fanns arbetsbänkar, kabeltrummor, bilbatterier blandat med möbler och en säng där den döde påträffades. De intensivaste brandskadorna finns i utrymmets nordöstra hörn alldeles intill sängen. Från detta vägghörn har branden sannolikt spridit sig till övriga delar i skjulet. På golvet intill sängens huvudända påträffades cigarettfimpar.

SLUTSATS

Branden har startat i området vid sängen och troligtvis på grund av sängrökning. På grund av byggnadstekniska brister med bl.a. avsaknad av brandcellsgränser/brandväggar mellan byggnaderna så har branden spridit sig till angränsande lagerbyggnad.



Industriområde i korrugerad plåt med lager, verkstäder, restaurang och bostäder.



Branden startade i detta plåtskjul.