

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lastpallar orsakad av antändning av utströmmande gasol.  
Branden inträffade på X-transport i Y-stad den 19xx-xx-xx.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Fredric Jonsson, räddningstjänsten, efter uppgifter från NN  
jourhavande räddningschef vid branden.

## UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

08.37 den xx-xx-xx inkom larm om brand i lastpallar och gasolflaska på X-transportens gård i Y-stad. En person som använde gasoleldad märkningsutrustning för att märka lastpallar hade rivit ned gasolflaskan av typen P 19. Flaskan var placerad på en lastpall och när den slog i backen bröts slangbrottsventilen av och gas strömmande ut. Den utströmmande gasen antändes av brännaren som fanns cirka 3 meter därifrån. En kraftig låga från behållaren där gasen troligen kom ut i vätskefas uppkom. Lågan antände lastpallarna och cirka 100 pallar brann upp. Personen fick lättare brännskador på hår, skägg och ögonbryn.

## UNDERSÖKNING

Gasolflaskans slangbrottsventil var avbruten vid anslutningen till flaskventilen. Förmodligen bidrog det faktum att flaskan var placerad uppe på en pall till att fallet blev längre och till att ventilen kunde gå av.

## ERFARENHETER

Försiktighet bör iaktas vid sk "heta arbeten". Flaskor bör vara placerade på marken vid användning. Brandsläckaren blev aldrig använd, troligen var branden redan för stor när släckaren togs fram.

