

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i villa.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

NN på polismyndigheten.

### **Brandorsak**

Branden har startat i det sydöstra rummet på övervåningen i en papperskorg, eller i anslutning till platsen för denna. Brandorsaken synes vara slarv med eld.

### **UNDERSÖKNING**

Fastigheten är en tvåvånings villafastighet. Under halva huset finns en källardel. Husets ytterbeklädnad är av eternitplattor. Plåttak. Stomme av trä med isolering av bland annat sågspån. Brandskadorna koncentrerade till ett rum på övervåningen, sydöstra delen. Måttliga brandskador. Den primära brandhärden belägen i rummets sydöstra del. Vid friläggning av golvet konstateras att golvet och väggarna i den beskrivna delen av rummet har brandskador som visar att branden startat på denna plats. Brandskadorna i övriga delen av rummet är sekundära. På platsen där branden startat finns på golvet smältrester av en röd papperskorg. Korgens botten är i stort sett intakt. På balkongen finns en brandskadad soffa. Brandskadorna på soffan korresponderar med brandskadorna i rummet. Ovannämnda GG:s uppgifter om dotterns förehavanden med askan från rökelsen bekräftar att branden startat i eller vid papperskorgen. Inga elektriska installationer finns i området där branden startat.