

BRANDPLATSUNDERSÖKNING

Undersökning utförd av polismyndigheten i samarbete med Räddningstjänsten, med anledning av anlagd brand i förvaltningsbyggnad/kontor; antändning av altandörr med brandfarlig vätska.

Byggnaden är i ett plan med fasad av tegel och träfasad till krypvinden. Fönsterramar av trä med plåtbeslag på altandörren. Enligt polisprotokoll har branden, som startat utomhus vid byggnadens utsida, självslocknat och några större skador har inte kunnat upptäckas. Slutsatsen är att risk inte föreligger för brandspridning till övriga byggnaden. Fara för annans liv har heller ej föreligger.