

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i X industriområde.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Karl Henriksson, Y brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Fredagen den xx-xx-xx inkom larm om brand i husvagn. X industriområde är under avveckling och ägaren Gatu- och Fastighetskontoret river byggnader vartefter avtal går ut. Området är ett slumområde och befolkas av "pundare, lösdrivare m m". I området finns mycket gasflaskor för uppvärmning och skrotbearbetning. Denna brand spred sig till en byggnad och brandförsvaret fick arbeta defensivt på grund av gasflaskor. Tre stycken flaskor punkterades av skytt från Z brandstation..

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Området bestod ursprungligen av industrilokaler uppförda av betongsten och försedda med plåttak i ett plan avsedda för småindustri. Området skall jämnas med marken för eventuella framtida bebyggelse.

UNDERSÖKNINGEN

Någon egentlig undersökning har ej gjorts. Innehavarna är inte så intresserade av kontakt med brandförsvaret/polis.

SLUTSATS

I området av denna typ är risken stor för brands uppkomst på grund av hantering av gas (gasol och acetylen). De boende eller verksamma läser nog ej Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Stor risk för brandpersonal vid insats.



Rester av husvagn. En gasflaska undersöks.