

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Begäran om spridningsyttrande från polisen då brandanläggaren var gripen och skulle häktas.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, Räddningstjänsten, som var på plats någon dag efter att branden hade inträffat.

BYGGNAD

Byggnaden ett trähus i modulsektioner för tillfällig uppställning. Byggnaden användes som natthärbärge för bostadslösa i kommunen. Utanför byggnaden hade en virkeshög placerats som skulle användas för att utöka med ytterligare moduler.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Virkeshögen hade placerats cirka 1,5 till 2 meter från byggnadens hörn. Virkeshögen antändes, lågor som var ett par meter höga vid brandens upptäckt släcktes av personal från byggnaden. Personen åtalades i tingsrätten och överklagan till hovrätten har skett och förhandlingar skall hållas den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen utfördes genom besiktning och fotografering på platsen.

BRANDORSAK

Branden anlades av en person som ej fick tillträde till byggnaden.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till byggnaden förelåg, vindriktningen var mot byggnaden.

ERFARENHETER

Begäran om spridningsyttrande har ökat och kommer oftast långt efter den inträffade händelsen där är det av stor vikt att bränder följs upp i nära anslutning till händelsen.